

ГОНЧАРЪ.

ВЫДѢЛКА РАЗНОЙ ГЛИНИНОЙ ПОСУДЫ:

чашекъ, горшковъ, противнй, мисокъ, латокъ, кувши-
новъ, горшковъ для цветовъ и пр., и пр.


Составилъ М. Новгородецкій.



ГОНЧАРЪ.

ВЫДѢЛКА РАЗНОЙ ГЛИНЯНОЙ ПОСУДЫ:
чашекъ, горшковъ, противней, мисокъ, латокъ, кувши-
новъ, горшковъ для цветовъ и пр., и пр.

Составилъ М. Новгородецкій.



Съ 72 рисунками

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ИЗДАНІЕ В. И. ГУБИНСКАГО.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Такъ какъ производство глиняной посуды какъ собственно гончарной, такъ и фаянсовой, фарфоровой, и выдѣлка кровельныхъ черепицъ въ настоящее время представляетъ собой не только кустарный промыселъ, но мы видимъ массу заводовъ и фабрикъ, занимающихся этой специальностью. — то мы и приложили всѣ старанія къ тому, чтобы по данному вопросу собрать все, что есть щѣнаго въ нашей и заграничной литературѣ.

При составленіи данной брошюры мы пользовались такими капитальными сочиненіями, какъ книги Вебера, Селезнева, Бунге, Терлецкаго, Свободы, Филиппова, „Труды комиссіи по изслѣдованию кустарныхъ производствъ въ Россіи“, „Огнеупорная глина“ Бишофса, Зегера, Королева, кромѣ того русскими журналами, а изъ иностраннныхъ: Boistel et Leger, Fischer, Deck, „Thonindustriezeitg.“.

Въ виду массы материала, пришлося „Керамику“ разбить на двѣ части, причемъ въ первой части помѣщаемъ лишь производство глиняной (гончарной) посуды, а во вторую выдѣлили какъ приготовленіе фаянсовой, фарфоровой, терракотовой и др. массъ, такъ и выдѣлку изъ нихъ разнообразныхъ товаровъ.

Составитель.

Матеріалы и инструменты.

Глина.

Глина служитъ главнымъ матеріаломъ въ гончарномъ и вообще глиняномъ производствахъ.

Какъ примѣсь, для придачъ глины того или иного свойства и качества, употребляется обыкновенный песокъ и бѣлый кварцевый песокъ, наличность которыхъ даетъ возможность вырабатывать всевозможныя глиняныя подѣлки.

Прочіе же матеріалы, напримѣръ бѣлый кварцъ, свинецъ, толченое стекло, бура, поташъ, сурикъ, перекись марганца, деготь и проч. — служатъ линъ вспомогательными матеріалами и употребляются для придачи степени непроницаемости и для окраски уже изготовленной посуды.

Глина по своему происхожденію представляется чистою, какъ конечный продуктъ выѣтривания горныхъ породъ.

Мѣстонахожденіе глины. Глина встрѣчается на мѣстѣ ея образования или на вторичныхъ мѣстахъ залеганія; въ первомъ случаѣ глина находится въ чистомъ видѣ, но въ ограниченномъ развитіи, во второмъ — она въ несравненно большемъ развитіи и распространеніи, потому что на вторичныхъ мѣста залеганія она сносится водою.

Образъ залеганія глины и ея сложеніе. Глина встрѣчается или въ видѣ слоеватыхъ, довольно разнообразной мощности, пластовъ или въ видѣ неправильныхъ массъ. Мѣстами глина является то очень жирно, то очень тощо, иногда же вся масса отличается замѣчательной однородностью, какъ напримѣръ, жирная глина, которая яснѣе всего обнаруживаются характерное природное строеніе.

Признаки глины. Глины представляют тонко-землистую, наощупь несколько жирную, массу, преимущественно светло-серого, часто голубоватого, желтаго, белого, иногда красноватого и бурого цвета, с различными между ними переходами. Отличия более богатых глиноземом глины заключаются в том, что они имют блестящую черту, принимают такое же впечатление от ногтя и обыкновенно прилипают къ языку.

Характерные признаки глины слѣдующие:

- 1) способность давать пластичную массу при смѣшаніи съ водою, а также съ масломъ;
- 2) вмѣстѣ съ водою всасываются въ глину и растворяются въ водѣ вещества, которая настойчиво удерживается при испареніи;
- 3) глины водонепроницаемы и издаютъ особенный запахъ.

Свойства эти теряются отъ сильной прокалки, при чѣмъ глины, видимо, сжимаются и становятся твердыми и звонкими.

Свойство глины. Глина — материалъ богатый разнообразными качествами. Свойства глины раздѣляютъ на химическую и физическую.

Физические свойства зависятъ какъ отъ состоянія, въ которомъ находится глинистое вещество, такъ равно и отъ постороннихъ веществъ и случайныхъ примѣсей и отъ разныхъ другихъ обстоятельствъ, и безъ всякаго сомнѣнія играютъ болѣе важную роль, чѣмъ послѣднія.

Химические свойства зависятъ отъ элементарного состоянія глины, т.-е. отъ свойства входящихъ въ нее веществъ, какъ самихъ по себѣ, такъ и по отношенію другъ къ другу и къ постороннимъ агентамъ способнымъ производить химическія изменения.

При всякомъ производствѣ, имѣющемъ дѣло съ разнообразными сортами глины, богатыми всевозможными примѣсями, какъ, напримѣръ, при гончарномъ производствѣ и въ особенности въ дѣлѣ изготавления кирпича, слѣдуетъ особенно обращать внимание на физическое свойства глины. Чѣмъ однороднѣе, чище и однообразнѣе употребляемый материалъ, какъ, напримѣръ, болѣе высокіе сорта огнеупор-

ныхъ глинъ, тѣмъ менѣе значение имѣть испареніе физическихъ свойствъ.

Въ этомъ отношеніи глины раздѣляются на двѣ категории:

- 1) когда глины непосредственно бросаются въ глаза и
- 2) когда глины сами по себѣ недоступны прямому наблюденію или обусловлены причинами, трудно объяснимыми.

Къ свойствамъ первого рода, перечисляемымъ всегда при физико-минерологическомъ описаніи, относятся:

Наружный видъ, цветъ, блескъ, свойство просвѣчиванія подобно рогу; впечатлѣніе, производимое на осязаніе, видъ надрѣза, его однородность, форма и величина, количество и качество постороннихъ примѣсей, болѣе или менѣе крупный видъ ихъ; далѣе изломъ, сложеніе и строеніе.

Между свойствами второго рода первое мѣсто принадлежитъ пластичности, съ которой или непосредственно связана цѣлый рядъ явлений, какъ напримѣръ усадка, связывающая способность, липкость, жирное или тощее состояніе, или находится въ болѣе отдаленной связи, какъ способность всасывать воду, волосность, скважность, способность принимать и отдавать воду; однимъ словомъ — такія свойства, которые имѣютъ большое значеніе, когда требуется, чтобы материалъ, при подготовкѣ, принялъ возможную однородность и приготовленный изъ него издѣлія, при просушкѣ, не измѣняли формы и не давали трещинъ.

Пластичность и связанное съ нею свойство давать усадку, т.-е. способность глины, въ смѣшаніи съ водою, принимать произвольную форму — составляетъ главное свойство глины.

Степень пластичности въ различныхъ глинахъ — весьма разнообразна; она уменьшается отъ присутствія постороннихъ примѣсей, какъ напримѣръ, кварцеваго песку, и при сильномъ высыпываніи или прокалкѣ совершенно исчезаетъ.

Пластичность имѣть большое значеніе. Она позволяетъ придавать массѣ различныхъ формъ, но, несмотря на это, слишкомъ высокая степень пластичности представляется многою трудностей и недостатковъ, которые приходится устранять, а именно:

При слишкомъ большой пластичности масса сохнетъ съ трудомъ и неравномерно; издѣлія изъ такой глины при просункѣ измѣняютъ свою форму, искривляются и даютъ трещины, а при обжиганіи эти недостатки выступаютъ еще рѣзче.

Насколько различны степени пластичности и усадки въ глиѣ, настолько же измѣнчива способность глины всасывать воду. Наблюденія доказали, что тощія глины весьма легко всасываютъ воду и потому безъ труда принимаютъ желаемую степень пластичности. Жирные глины, наоборотъ, поглощаютъ воду значительно труднѣе:

Тощая глина, принявшая пластичность, при обработкѣ дѣлается мягче, жирная глина — жестче.

Тошее свойство глины зависить болѣе отъ присутствія шлупа, чѣмъ отъ песка; глина, богатая пескомъ, можетъ быть жирна, и такою никогда не можетъ быть глина богатая шлупомъ. Песокъ и шлупъ въ совокупности измѣняютъ стѣдовательно, свойство глины, дѣлая ея то тощѣю, то жирною.

Приметрѣвшись къ сущности и закону усадки оказывается, что усадка массы соотвѣтствуетъ количеству испарившейся воды; затѣмъ она внезапно приостанавливается и именно въ тотъ моментъ, когда отдѣльные частицы глины, приближаясь другъ къ другу, столкнутся и, иаконецъ, что усадка происходитъ одинаково по всѣмъ измѣрѣніямъ, и что общий объемъ поръ въ высущенной глиѣ — величина постоянная, т.-с. что она не зависитъ отъ количества первоначально заключавшейся въ глиняной массѣ воды.

Далѣе мы видимъ, что чѣмъ глина жириѣ, т.-е. чѣмъ болѣе воды она способна поглотить, и чѣмъ болѣе она при этомъ увеличится въ объемѣ, тѣмъ болѣе она даетъ усадки при просункѣ: но при этомъ вода порѣ не увеличивается, т. с. при жирныхъ глинахъ поры не бывають ни относительно большихъ размѣровъ, ни въ большомъ количествѣ. Для всѣхъ глинъ постоянная величина — общий объемъ поръ. Огюста предположеніе, что жирные глины способны поглощать болѣшое число воды потому, что въ нихъ предельное разстояніе между частинами можетъ быть несолько болѣе болѣе.

Изъ жирныхъ глинъ одна характерна за поверхности.

при усыханіи, она поднимается по волоснымъ каналамъ изънутри, шарики сближаются, повинуясь притягательной силѣ по мѣрѣ того, какъ убываетъ между ними вода, и этотъ процессъ продолжается до тѣхъ поръ, пока шарики не столкнутся, и вода останется только въ промежуточныхъ пространствахъ. При тощихъ глинахъ эти мелкие шарики обволакиваются неправильными постороннія тѣла.

Такимъ же образомъ опредѣляютъ усадку, которую даютъ различныя тощія глины при обжиганіи ихъ въ печахъ при различныхъ температурахъ.

Оказывается, что глина, сдѣлавшаяся тощѣю отъ примеси кварцеваго песку, уже при темно-красно-калильномъ жарѣ принимаетъ больший объемъ, чѣмъ въ высушенному состояніи, и что, начиная отъ извѣстнаго количества примѣси, масса тѣмъ болѣе увеличивается въ объемѣ, чѣмъ сильнѣе она будетъ обожжена.

Впрочемъ, можно достигнуть неизмѣнности глиняной массы по размѣрамъ и по скважности при довольно различныхъ температурахъ, стоитъ только вмѣсто кварцеваго песку прибавить углистую извѣстъ, примѣшивъ ея къ глиѣ въ измѣльченномъ видѣ: то эта послѣдняя почти устраиваетъ усадку при обжогѣ.

Разнообразие глинъ. Развнообразіе глинъ очень велико. Если бы порода, изъ которой произошла глина была постоянно одна и та же, если бы процессъ вывѣтривания совершился всегда однообразно и доходилъ бы всегда до извѣстнаго предѣла, то, конечно, и глина могла бы имѣть всегда однородный характеръ. Но видовъ глины столько же, сколько разновидностей первоначальныхъ породъ, и столько же разновидностей, сколько могутъ быть различны процессы вывѣтривания,

Вѣтъ глины хотя и обладаютъ общими и главными признаками, но способъ ихъ переработки обусловливается ихъ ближайшими свойствами.

Развнообразіе обыкновенныхъ глинъ, столь значительное, зависитъ главнымъ образомъ отъ различной степени вывѣтривания и другихъ сопровождающихъ его обстоятельствъ, почему при выборѣ глины для извѣстнаго производства необходимо обращать строгое вниманіе на качествѣ ея.

Раздѣленіе глинъ по пирометрическому дѣйствію. По чистотѣ, иначе говоря, по отсутствію въ кремнѣ-кисломъ глиноzemѣ постороннихъ примѣсей: флюсовъ, песку и шлуга, количество которыхъ рѣзко и точно распознается по отношенію глины къ огню, послѣднія раздѣляются на три слѣдующихъ отдѣла:

1) *Неплавкая глина,* чистѣйшія отличія которыхъ состоятъ въ томъ, что они не плавятся въ употребляемыхъ на практикѣ печахъ или при температурѣ плавленія жѣлѣза.

2) *Трудноплавкая* или *огнеупорная*, которая противу-
стоитъ долгое время высокой температурѣ или по крайней мѣрѣ свѣтлому краснокалильному жару, неизмѣнія своей формы вслѣдствіе расплавленія, вспучиванія или раз-
мягченія.

3) *Плавкая глина*, а именно: гончарная хотя и безу-
словно пластичныя, но заключаютъ въ себѣ или много флюсующихъ веществъ или, при отсутствіи ихъ, непо-
мѣрно большое количество кремнезема по отношенію къ глиноzemу, и—обыкновенная глина, содержащая значи-
тельное количество флюсующихъ веществъ и вмѣстѣ съ
тѣмъ другія примѣси, по которымъ обыкновенно и различ-
аются.

Сорта глинъ. Глину раздѣляютъ на слѣдующіе сорта:
Бѣлая глина, т. е. глина свободная отъ всякихъ примѣ-
сей. Она бѣла, пластична, огнеупорна; употребляется исключи-
тельно для фарфоровой посуды и отчасти какъ примѣсь
для фаянсовой.

Огнеупорная глина бываетъ бѣлого цвѣта, по боль-
шей части обыкновенная—темная по случаю содержанія
незначительного количества желѣза; въ ней содержится
почти двѣ трети части кремневой кислоты. Можетъ содер-
жаться и известь, но не болѣе 1 проц. и въ такомъ случаѣ
она еще не теряетъ своихъ качествъ огнеупорности. Из-
весть сама по себѣ не плавится въ самомъ сильномъ жару.
но въ связи съ глиной кремнѣмъ измѣняетъ эти свой-
ства. Поэтому глина, содержащая въ себѣ много извести,
не можетъ обладать свойствами огнеупорности. Чтобы
узнать содержитъ ли глина известь, стоитъ только обливъ
ею водой, опенеленной азотной или соляной кислотой, и

по степени шинкѣнія и отдѣленія газовъ можно судить при-
близительно о количествѣ содержащей извести. Такой глини
можно сообщить большую степень огнеупорности, если
прибавить часть чистаго бѣлого песку.

Есть два сорта такой огнеупорной глины:

Первая, которая послѣ обжиганія ея дѣлается бѣлою, называется трубочиною глиною.

Вторая получаетъ цвѣтъ темнокрасный, или синеватый, стальной отъ незначительного количества окиси же-
лѣза, что, впрочемъ, не имѣеть большаго вліянія на умень-
шенія ее огнеупорности.

Изъ этихъ двухъ сортовъ трубочная идетъ на лучшій
сортъ фаянсовой посуды, а послѣдній сортъ—темножелѣ-
зистая—на огнеупорные тигли, въ которыхъ расплавляютъ
металлы, а также и на приготовленій кирпичей для пе-
чей и очаговъ, въ которыхъ производится раславка ме-
талловъ.

Гончарная глина.

Гончарная глина содержитъ въ себѣ большее количе-
ство желѣза и углекислой извести, чѣмъ предыдущій сортъ
глины, и потому менѣе огнеупорна и всегда бываетъ окра-
шена въ цвѣтъ грязно-желтый, зеленоватый или синий,
что обуславливается не только присутствіемъ въ нихъ
желѣза или магнезіи, но и сгнившихъ растительныхъ или
животныхъ веществъ; при пережиганіи цвѣта измѣняются.

Въ виду того, что содержаніе кремневой кислоты въ
ней менѣе, то на-ощупь она жирна и пластична, вслѣд-
ствіе чего возможно изъ нея выдѣлывать самые нѣжныя пред-
меты.

Кирпичная глина.

Кирпичная глина—общезѣрѣстая, обыкновенная глина.
Она содержитъ очень много желѣза, углекислой извести и
песку.

Содержаніе желѣза и извести дѣлаетъ ее мало огне-
упорною, присутствіе же песку восполняетъ отчасти этотъ
недостатокъ, но за то дѣлаетъ ее непластичною.

На изразцы, черепицу, дренажные трубы идет глина, если не гончарною, то, по качествамъ, занимающая средину между гончарною и кирпичною. Изъ этого послѣдняго сорта можно сдѣлать глину болѣе пластичной посредствомъ отмучивания. Прибалансіемъ мелкой муки изъ кварцеваго песку можно сообщить глине огнеупорность, для чего песокъ раскалываютъ и бросаютъ въ воду, а послѣ сушатъ и толкуютъ.

Добыча глины.

Глина обыкновенно лежитъ въ землѣ на незначительной глубинѣ. Жирная пластичная глина бываетъ въ низменныхъ мѣстахъ, которая обыкновенно бывають сыры. На такихъ мѣстахъ растутъ преимущественно травы, подобныя блоконитнику, матъ и мачхѣ и пр.

Изслѣдовавъ предварительно протяженіе и мощность залежи глины, добути ей можно производить тремя способами разносомъ, правильной горной разработкой и сочетая тотъ и другой способы, причемъ изъ всѣхъ приведенныхъ способовъ преимущество слѣдуетъ отдать первому. Подобная разработка разносомъ, которая, производясь открыто, имѣетъ то преимущество, что глина можетъ быть добыта весьма чистою и по сортамъ.

Разработка этимъ способомъ производится такъ: очистивъ землю, верхній слой глины осторожно снимаютъ лопатой и отбрасываютъ или употребляютъ какъ низшій сортъ, затѣмъ заступомъ, обыкновенно приливая немнога воды, слоями добываютъ глину въ видѣ правильныхъ, квадратныхъ или продолговатыхъ глыбъ, одинаковой толщины и приблизительно одинакового вѣса.

Работы обыкновенно ведутъ по длинѣ открытаго поля и задаются въ ширину настолько, чтобы два человѣка могли свободно откалывать глыбу; работа ведется уступами.

При такомъ способѣ разработки всего легче отдѣлать пластиы особенно пѣжной и жирной глины и тщательно отсортировать песчанистые слои отъ желѣзистыхъ.

Песокъ.

Песокъ есть продуктъ разрушения всякаго рода горныхъ породъ, происшедшій отъ механическаго разъединенія ихъ дѣйствіемъ глетчеровъ, рѣчевъ, рѣкъ, морскихъ волнъ; онъ также является результатомъ химическаго процесса или продуктомъ высыханія изъ водного раствора. Вода разрушаетъ породу путемъ образования льда или паровъ, испираетъ ее часто до микроскопически малыхъ чешуекъ или листочковъ и образуетъ такимъ образомъ сыпучій песокъ. Она растворяетъ связывающее вещество песчаника и при быстромъ испареніи оставляетъ растворимыя вещества въ порошкообразномъ состояніи, которымъ частью составляютъ тѣсную примѣсь къ глине, частью покрываютъ песокъ и валуны, частью же въ видѣ сыпучаго песка составляютъ самостоятельный наслегъ.

Всякая горная порода можетъ при продолжительномъ на нее дѣйствіи механическаго процесса образовать песокъ, который будетъ состоять не изъ одного разрушенія кварца, а потому каждую кучу песка слѣдуетъ рассматривать вообще какъ смѣсь, состоящую изъ разрушеній частицъ различныхъ минераловъ. Песокъ представляеть только смѣсь, въ которомъ можетъ находиться всякий минералъ, а потому онъ и не составляетъ химически чистаго тѣла.

Въ пескѣ различаются два сорта зеренъ: перемѣнное и постоянное; къ послѣднимъ принадлежитъ разрушеній кварцъ. Кромѣ того, въ пескѣ встречаются случайныя примѣси: кристаллы, зерна и листочки минераловъ и металловъ, которые произошли изъ коренной породы или попали въ него случайно.

Для приданія глине огнеупорности употребляется исключительно кварцевый песокъ, при чемъ слѣдуетъ обращать вниманіе на то, чтобы песокъ былъ чистъ, потому что для выѣлки огнеупорныхъ издѣлій не безразлично, употребляется крупный или мелкій песокъ, а также способенъ ли онъ отъ землистыхъ, а иногда и глинистыхъ примѣсей.

Узнать это можно слѣдующимъ образомъ: если по растиранію его на бумагѣ, не останется грязныхъ пятенъ,

или, если при взболтании его въ водѣ—эта послѣдняя не помутится, то песокъ чистъ.

Песокъ, съ примѣсью земли, которая въ немъ встрѣчается тѣмъ чаще, чѣмъ онъ мельче, можно очистить промывкой; при отмучиваніи круинныхъ зерна остаются въ первомъ чаинѣ, а глинистая и землистая отольются вмѣстѣ съ водой.

Д е г о т ь .

Деготь помимо своихъ прямыхъ примѣненій употребляется также и въ гончарномъ дѣлѣ.

Онъ легко и равномѣрно распредѣляется по массѣ глины, потому выгораетъ и не оставляетъ каліевой золы, что весьма важно для пористой огнеупорной массы. Его употребляютъ также для карбонизаціи (обугливанія—окуриванія) глиняныхъ издѣлій, чрезъ что кирпичнымъ и глинянымъ издѣліямъ, а также плавательнымъ тиглямъ для металлургическихъ цѣлей сообщается большая огнепропорность. Помимо этого онъ служитъ средствомъ для возведенія пластичности глины и имѣетъ значеніе связывающаго вещества.

Обработка материаловъ.

Однородность материала (глины) является основнымъ качествомъ при фабрикаціи глиняныхъ издѣлій; она вообще противоположна естественному состоянію, въ которомъ встрѣчаются глины.

Все, что замѣчается въ этомъ состояніи въ глине: сложеніе, слоеватость, изгибы, прожилки, окрашиваніе, круглые и остроконечные отдѣльности, жирныя и тощія частицы, песокъ, шлфъ и другія частности, должны исчезнуть въ однородной массѣ.

Однородность уничтожаетъ всякую мысль о вилімомъ разнобразіи материаловъ изъ которыхъ составлена глина: это значитъ, что изъ материаловъ превращающихъ въ массы въ концѣ первоначальному должно заключаться одинаковое количество глины, песку и пр.

Неоднородность обнаруживается въ обожженномъ гли-

няномъ издѣліи, когда отдѣльные части его отличаются цветомъ, скважностью, зерномъ или разнаго рода скопленіями, а въ издѣліи обожженномъ и совершенно готовомъ,— когда въ изломѣ его заключается: отдѣльности, различающиеся отъ основной массы, трещины и ссадины, которые необходимо ведутъ за собою ослабленіе общей связи.

Однородная глиняная масса, состоящая изъ смѣши пластичныхъ и непластичныхъ составныхъ частей, должна отличаться равномѣрнымъ распределеніемъ даже мельчайшихъ ихъ частицъ, обладать одинаковою степенью пластичности во всей массѣ и сохранять эти качества во всѣхъ стадіяхъ фабрикаціи до самаго обжига.

Для получения однородной массы необходима подготовка глины, куда относится цѣлый рядъ манипуляцій, а именно: вымораживание, выѣтривание, размолотъ, сушка, размочка, размозка, растирка, просѣвка и отмучивание.

Вымораживание.

Это чрезвычайно дѣятельное разрыхляющее средство, особенно для кирпичной глины, состоять въ замораживаніи ее и потомъ въ оттайкѣ или размягченіи при посредствѣ дождя, но этотъ способъ непримѣнимъ для огнеупорной глины, такъ какъ для такой глины не допускается никакихъ нечистотъ.

Выѣтривание.

Способъ выѣтривания примѣняется какъ вспомогательное средство, большую частью для сланцеватой глины, подвергая ее наивозможнѣе болѣе продолжительное время химическому дѣйствию атмосферныхъ дѣятелей, т. е. влажнѣю на нея холода, солнца и дождя.

Если, напримѣръ, въ глиѣ оказывается сѣрный колчеданъ и углекислая извѣсть, то первый, окисляясь, проходитъ постепенно въ сѣрно-кислую закись желѣза, которая въ присутствіи известковой соли можетъ превратиться въ гипсъ и углекислую закись желѣза, т. е. въ соединеніе выщелачиваемыя. Органическія вещества, заключающіяся въ глиѣ, разлагаясь подъ влажнѣемъ воздуха и теплоты,

при содѣйствіи желѣзистыхъ соединеній, могутъ также образовать растворимыя желѣзистыя соли.

Такого рода соли, какъ напримѣръ гипсъ, кристаллизующійся при участіи воды и потому увеличивающійся въ объемѣ, могутъ подобно дѣйствию мороза, содѣйствовать разрыхленію глиняного материала.

Раздѣление.

Чтобы освободить глину отъ постороннихъ тѣлъ, ее оставляютъ сохнуть довольно долго на воздухѣ подъ извѣсъ и, затѣмъ, сортируютъ ее по наружному виду и качеству. Большая глыбы разбиваются на куски, отбираются чистую породу, сѣрий колчеданъ и прочія примѣси и раздѣляются ею, руководствуясь извѣстными наружными признаками, на нѣсколько кучъ. Эта предварительная работа для глинъ, не обладающихъ правильнымъ сложеніемъ или для такихъ, которымъ добыты не изъ одного рудника, необходима, потому что, качество глины въ различныхъ слояхъ подвержено разнообразнымъ измѣненіямъ.

Механическое дробленіе и очищеніе глины.

Дробленіе механическое производится при помощи машинъ, дѣйствующихъ посредствомъ удара, раздавливанія, разрѣзанія или удара въ соединеніи съ раздавливаніемъ, въ зависимости отъ степени твердости и влажности обрабатываемыхъ материаловъ.

Для твердыхъ и сухихъ материаловъ употребляется ударная машина или *толчка*. Толчка по своему дѣйствию сходна съ ручной ступкой съ нестомъ, съ тою только разницей, что въ послѣдней ударъ неста можетъ быть по произволу усиленъ, между тѣмъ какъ въ механической толчкѣ сила удара зависитъ отъ высоты паденія и тяжести неста. Слѣдовательно, чѣмъ тяжелѣе неста и въѣзъ съ большей высоты она падаетъ, тѣмъ сильнѣе будетъ дѣйствіе толчкѣ.

На рис. 1 изображена толчка, состоящая изъ шести нестовъ; подъемъ нестовъ производится при помощи кулачковъ, насаженныхъ на вращающейся валъ со шкивомъ.

Боевая (нижняя) часть неста дѣлается желѣзной, чугунной или стальной, въ зависимости отъ твердости разбиваемаго материала. Въ томъ случаѣ, когда отдѣляющіяся отъ головки неста желѣзныя частицы вредны для глины, то же можно замѣнить твердыми камнемъ.

Толчка, какъ дробилка, принадлежитъ къ числу весьма несовершенныхъ машинъ. Работаетъ она медленно, съ большимъ шумомъ и полученные зерна бываютъ весьма не-




Рис. 1.




Рис. 2.

равномѣрны. Большее удобство представляетъ глинопрѣзка, показанная на рис. 2. Существенною частью ея являются два вращающихся цилиндрическихъ вала, которые могутъ быть, по желанию, сближены или удалены одинъ отъ другого и, кроме того, нерѣдко снабжены выемками, легко задерживающими скользящую по валамъ глину. Подобное же устройство существуетъ почти во всѣхъ типахъ глинопробилокъ.

Для болѣе совершенной обработки трудно перерабатываемыхъ сортовъ глинъ и для превращенія мелочи въ болѣе или менѣе тонкозернистый продуктъ дѣлаются валковые устройства въ нѣсколько рядовъ, не болѣе трехъ, поставленныхъ одинъ надъ другимъ парныхъ бороздчатыхъ валковъ. Здѣсь перерабатываемый материалъ, поступающий сверху, подвергается раздавливанію и разрѣзанію

ножами съ пальцами, переходить послѣдовательно на нижніе гладкіе валки и отсюда уже выходить наружу для приема на слѣдующую обработку.

Наиболѣе употребительной машиной для раздробленія примѣшиваемыхъ къ глини мінеральныхъ веществъ является изображенія на рис. 3. Буквами *b* и *c* обозначены два жернова, вращающіеся на одной общей оси надъ основаниемъ *a*.

Винтами треніемъ этихъ жернововъ производится раздробленіе веществъ, при чемъ приспособленіе къ машинѣ сито даетъ возможность получать частицы желаемой величины черезъ отверстіе для выхода *d*. Въ машинахъ съ болѣе сложнымъ устройствомъ, плиты, служащая основаніемъ, вращаются обыкновенно на своей оси, тогда какъ жернова насыжены на неподвижную горизонтальную ось.




Рис. 3.



Рис. 4.

Рис. 8.

Для размалыванія пользуются также специальными приспособленіями мельницами, состоящими обыкновенно изъ чана, на дно котораго опущенъ камень; подъ послѣднимъ расположена вращающейся на вертикальной оси жерновъ. Размалываніе происходитъ съ прибавленіемъ воды. Конструкція подобныхъ мельницъ варіируетъ въ зависимости

отъ величины ея и цѣли, для которой она предназначается. Болѣе крупныя мельницы приспособлены для помѣщенія въ нихъ несколькия жернововъ, какъ это и показано на рис. 4 и 5.

Цилиндрическія мельницы состоять изъ жѣлѣзного цилиндра, выложенаго внутри соответственно фарфоровыми плитками. Цилиндръ наполняется опредѣленнымъ количествомъ стальныхъ или бронзовыя шаровъ, или же кремневыми камнями, величиной съ кулакъ, которые при вращеніи цилиндра на горизонтальной оси быстро размалываютъ помѣщеній материалъ. Различные сорта размалываются большей частью въ сухомъ видѣ: полевой шпатель, кварцъ, глазурь и пр.—съ подливаніемъ воды.

На рис. 6 представлена общий видъ такой мельницы.

Что касается до очистки глины, то кроме ручной, примѣняемой при небольшомъ производствѣ, употребляется на заводахъ и механическій или машинный способъ ея.




Рис. 6.

Рис. 7.

Для этого употребляются коническіе валки, насыженные на непараллельныя оси. Валки располагаютъ такъ, чтобы въ протиръ между ними не могли проскочить крупныя примѣси. По причинѣ разности скоростей конической окружности, которая будетъ больше у широкаго конца

валковъ, камни и другія примѣси, остающіеся на поверхности, стремятся къ этому концу и выпадаютъ наружу.

Для болѣе удобной уборки камней иногда прибавляютъ третій валъ, устанавливаемый перпендикулярно или на-крестъ действующимъ валкамъ у широкаго конца. Этотъ валъ имѣть выступы, которыми онъ сгребаетъ скопившееся на поверхности подмѣси и проталкиваетъ ихъ по желобу (рис. 7).

Одѣленіе крупныхъ включений отъ глины въ сырьемъ состояніи въ видѣ мягкаго тѣста можно сдѣлать посредствомъ сита или рѣшета, но при этомъ необходимо про-давить мягкую часть тѣста черезъ отверстіе рѣшета и тѣмъ отѣлить ее отъ твердыхъ примѣсей. Для этого глину за-ключаютъ въ цилиндръ съ рѣшетчатымъ дномъ и давить на нее поршнемъ или другимъ приспособленіемъ.

Когда глина выдавлена черезъ отверстіе рѣшетки, дно отнимаютъ и цилиндръ опоражниваютъ отъ оставшихся въ немъ твердыхъ частицъ. Для увеличенія выхода очищенной глины въ этихъ приборахъ уве-личиваютъ поверхность рѣшетки тѣмъ, что всю боковую часть цилиндра про-бивають отверстіями требуемой величины такъ, что мягкая часть глины начнетъ отдѣляться при начальномъ ходѣ поршня.




Рис. 8.

На рис. 8 изображенъ такого рода очиститель. Для наполненія глиной и опоражненія цилиндръ ставить въ вертикальное положеніе, поршень приводить въ движение посредствомъ рукоятки и зубчатой передачи. При помощи этого прибора одинъ рабочій можетъ очистить глины 11—14 куб. аршинъ въ день.

Всѣ подобные приборы можно употреблять только для пластичной глины во влажномъ состояніи, при которомъ она представляетъ достаточно мягкое тѣсто, въ противномъ

случаѣ надо размочить глину до возможности продавли-вания черезъ малыя отверстія.

Сушка глины.

Гончарная и кирпичная глины большую частью под-вергаются размочкѣ, но глины огнеупорныя, по разсор-тировкѣ ихъ въ рудникѣ или вѣѣ его, или сланцеватая глина послѣ процесса пропѣтыванія—подвергаются про-сушки или на открытомъ воздухѣ или въ пространствахъ, имѣющихъ хорошую вентиляцію или прямо въ печахъ или печныхъ каналахъ, или, напримѣръ, для уплотненія плама, употребляемаго при фабрикаціи фарфора,—помощью осо-баго фильтровочнаго пресса.

При помощи сначала сушки, а потомъ размола, кото-рый совершаются тѣмъ лучше, чѣмъ масса глины суще, вполнѣ достигается равномѣрное распределеніе составныхъ частей глины.

Размочка глины.

Глину кладутъ въ ямы, устланныя досками или вы-ложенія камнемъ и наполненные водой. Операциѣ эта обыкновенно не примѣняется къ огнеупорнымъ глинамъ, а чаще только для отдельныхъ огнеупорныхъ массъ. Цѣль размочки состоитъ въ сообщеніи глины извѣстной вязкости, необходимой при обработкѣ.

Чтобы глина давала хорошую однородную массу, она должна быть предварительно размягчена и хорошо пере-мѣшана, для чего одной размочки ея еще недостаточно.

Размочку можно рассматривать, какъ предварительную операцию, необходимую для мѣсильной машины. Обыкно-венно хорошо вымороженную глину подвергаютъ тотчасъ размочкѣ; если операциѣ идеть дурно, то глину предвари-тельно рѣжутъ на тонкіе слои.

Складывать ее въ яму слѣдуетъ правильными слоями помошью лопаты. Тонкія глины размягчаются скорѣе, чѣмъ жирины; первыя поглощаютъ несравненно менѣе воды. Жирины глины поглощаютъ на одинъ объемъ болѣе, чѣмъ $\frac{1}{2}$ объема воды; полужирины поглощаютъ $\frac{1}{2}$ объема, а

точія $\frac{1}{3}$ и, притомъ, такимъ образомъ, что размоченная глина, включая въ нея и воду, занимаетъ сама по себѣ менійшій объемъ, чѣмъ не размоченная.

Замороженная глина размачивается скорѣе и равнотѣрѣе, чѣмъ не замороженная. Сухая глина размачивается легче, нежели полусырая, и поэтому слѣдуетъ размачивать глину, просушенную на воздухѣ, а еще лучше предварительно отмученную. Хорошо размоченная глина распознается тѣмъ, что комки ея до самаго центра ихъ пропитаны сыростью, что они пластичны, поддаются сжатию и однородно растираются между пальцами.

Размолка и растирка глины.

Для размельченія глины, просушенной на воздухѣ, ее размалываютъ помошью валковъ, между двумя чугунными цилиндрами или помошью вертикально стоящихъ жерновыхъ камней, окованныхъ толстымъ желѣзомъ, движущихся на камениномъ полу. Рѣже она приводится въ мелкое состояніе толченiemъ.

Толченія, а также дробилки употребляются преимущественно для размельченія твердыхъ массъ, какъ, напримѣръ, сланцеватой глины, обожженной глины и т. п.

Простѣть глины.

Въ виду того, что въ размалываемой массѣ попадаются всегда куски различной величины, то прежде всего представляется задача въ отдѣлѣніи такихъ кусковъ, которые или вовсе не раздавлены или раздроблены недостаточно.

Съ этой целью глина просыпается сквозь сита, которымъ бывають или простыя, подобно тѣмъ, которымъ употребляются въ литейныхъ заводахъ при простѣї формовочной земли, или въ видѣ вращающагося барабана, а также ударнымъ сита, получающія движение отъ дробильной машины.

Способъ храненія матеріаловъ.

Всѣ матеріалы, приведенные въ раздробленное состояніе, если они не подвергаются тотчасъ обработкѣ, какъ,

напримѣръ, глина, приведенная въ порошокъ, обожженный и истолченный кирпичъ и кварцъ различной круиности и т. д. должны быть тщательно сохраняемы отдѣльно въ амбарахъ. Запасные амбары должны находиться непосредственно вблизи дробильныхъ и мѣшалочныхъ машинъ или орудий, должны быть защищены отъ вѣтра и непогоды и имѣть плотный деревянный полъ, на которомъ раздробленные материалы слѣдуетъ содержать въ отдѣльныхъ закромахъ.

Промывка или отмучивание глины.

Промывка достигается размягченіемъ и процѣживаніемъ.

Глина размачивается, разрыхляется, совершенно раздѣляется и перемѣшивается въ водѣ и спускается въ видѣ глинистой мути. Предѣль, до котораго слѣдуетъ вести промывку, долженъ быть соображенъ съ качествомъ промывавшей массы, съ тѣмъ требованіями, которыхъ нужны для полученного промытаго продукта и, наконецъ, съ приборами, которые будутъ служить для этого.

Если требуется отфильтровать только крупный примеси, какъ напримѣръ камни или крупный песокъ, то достаточно промыть только одинъ разъ, такъ какъ они тотчасъ осаждаются на дно и могутъ быть удалены послѣ того, какъ разболтавшая съ водой собственно глина будетъ слита, въ видѣ мути. Если же нужно довести промывку до тончайшаго порошка, какой требуется для фарфоровыхъ издѣлій, то въ данномъ случаѣ масса подвергается промывкѣ нескольки разъ, при чемъ въ первомъ случаѣ осаждаются самые крупные части во второмъ и третьемъ—болѣе мелкій песокъ и, наконецъ, получится совершенно чистая и тонкая глина.

Матеріалъ, подвергаемый промывкѣ, до поступленія его изъ кучи въ промывочный приборъ, предварительно подвергается броженію.

Чтобы промывка производилась легче, матеріалъ прежде всего слѣдуетъ смочить, при чемъ необходимо соблюсти извѣстныя, предосторожности, такъ какъ нѣкоторая часть глины можетъ скатиться въ глыбы, которая впослѣдствіи въ водѣ не раздѣляются. Вода непремѣнно должна прони-

катъ во всю массу, а это достигается всего лучше, если глина суха, но настолько, чтобы въ водѣ она могла размягчиться.

Промывочные устройства подраздѣляются на ручныя, гидравлическія и промывательныя машины, но самые простые приборы состоятъ изъ чановъ, въ которыхъ рабочіе перемѣшиваютъ глину деревянными лопатами, подвѣшенными для сбереженія рабочей силы, на кожаныхъ ремняхъ или на желѣзныхъ цѣпяхъ, въ крыши рабочаго пространства такимъ образомъ, что онѣ почти касаются для чана.

Употребляются также промывочные ящики составленные изъ плотно прифугованныхъ другъ къ другу досокъ, съ выпускными на извѣстной высотѣ отверстіемъ.

Глина, облитая большимъ количествомъ воды, равноточно перемѣшивается деревянными или желѣзными граблями и когда глина достаточно растирится, ее оставляютъ на нѣкоторое время въ покой, а затѣмъ муть, освобожденная отъ крупныхъ частей, по подъемѣ одного щита, выpusкается на сито въ другой нижестоящей ящицѣ, а когда въ немъ глина оседаетъ, тона различныхъ высотахъ открываются отверстія, чрезъ которыя и выпускается вода.




Рис. 9.

Промывка песку, въ особенности кварцеваго, совершается такъ же, какъ и отмучивание глины, только наоборотъ: полученная муть не собирается, если только она не содержитъ полезныхъ составныхъ частей, а выливается вонъ и промывка продолжается до тѣхъ поръ, пока вода, налитая на песокъ, больше не станетъ мутиться.

На рис. 9 представлена самый простой гидравлическій аппаратъ, состоящій изъ трехъ каменныхъ или деревянныхъ чановъ или бассейновъ, врытыхъ въ землю, расположенныхъ уступами и выѣренныхъ камнемъ или цементомъ.

Въ первый чанъ А нагружается глина подъ непре-

рывнымъ притокомъ воды съ жолоба, увлекающей глинистые частицы вмѣстѣ съ мелкимъ пескомъ и другими примѣсями во второй чанъ В, куда онѣ попадаютъ, проходя черезъ приводимое въ сотрясеніе сито — для удержанія случайно увлеченныхъ болѣе крупныхъ частей. Во второмъ чанѣ В осаждается большая часть песку и другихъ мелко-зернистыхъ примѣсей. Для болѣе полнаго осажденія ихъ глинистую муть переносятъ еще въ третій чанъ С, откуда она, наконецъ, черезъ отверстіе ↓ проводится въ отстойные чаны.

Перемѣшиваніе глины.

1) Перемѣшиваніе съ примѣсями глины, смоченной водой, производится такъ:

На гладкой плоскости или въ длинныхъ ящицахъ располагаютъ материалы слоями, переворачиваютъ ихъ лопатой и оставляютъ образовавшіеся комья на нѣсколько часовъ или на 1—2 дня, а затѣмъ разминаютъ ихъ ногами. Такой способъ имѣетъ свои недостатки.

Примѣнія для смѣшиванія глины силу человѣка, достигается тѣсное смѣщеніе на счетъ плотности и наоборотъ, — до тѣхъ поръ, пока масса сдѣлается мягкой и однинаковой быстроты, не будучи липко и достаточно однородною, что распознается, если въ массѣ не оказывается упомянутыхъ выше неровностей и если вообще крупные части окутаны или облылены неравноточно глиной.

Послѣ разминанія ногами массу раздѣляютъ на комья и, какъ можно сильнѣе, бросаютъ ее на полъ такъ, чтобы одинъ комъ покрывалъ края предыдущаго, вторично мнутъ и разбиваются ихъ нѣкоторое время на толстотѣ помостѣ желѣзными и деревянными колотушками или вторично мнутъ, послѣ чего массу, раздѣленную на большия комья и покрытую сырьымъ холстомъ, сохраняютъ въ сырьомъ мѣстѣ, чтобы дать ей перекинуть (вылежаться, стянуть) и тѣмъ еще болѣе улучшить ея качеству.

2) Иногда мнутъ лошадьми или быками. Работа состоитъ въ слѣдующемъ: привязавъ животное къ столбу, заставляютъ его ходить кругомъ и подбрасываютъ подъ ноги его глину. Крупнія части, при этомъ, рабочій выби-

раеть лопатой и выкидывается. Затѣмъ глина падетъ или прямо на формовку, какъ это бываетъ для болѣе простыхъ издѣлій, или же подвергается еще другимъ обработкамъ для улучшения свойствъ массы, какъ и въ первомъ случаѣ.

Напримеръ, всю глину дѣлать на большиѣ комки, ука-
личивають ихъ лопатой и затѣмъ, лигода послѣ продолжи-
тельнаго лежанія на воздухѣ, рѣжутъ проволокой на
части.

Части эти переминаютъ руками, раскатываютъ въ
валики и опять соединяютъ ихъ, съ силою бросая другъ
на друга и вызывая этимъ выдавливаніе изъ массы пузырь-
ковъ воздуха,—желательно не оставлять этихъ воздушныхъ
пузырьковъ въ глини, такъ какъ они при обжигѣ расши-
ряются, отчего легко могутъ являться трещины.

Такая переработка, кромѣ однородности, усиливаетъ
гибкость и тягучесть массы—качества, весьма необходимыя
для выѣлки болѣе тонкихъ издѣлій. Мятъ, въ особенности
жирныхъ массъ, представляетъ много труда для рабо-
чаго, а потому часто замѣняется машиннымъ.

Машинное мяте глини производится на аппаратахъ,
называемыхъ рѣзаками, глинерѣзками, тоншинейдерами. Тон-
шинейдеръ, даже при ограниченныхъ размѣрахъ, по своей
продуктивности, можетъ замѣнить много рабочихъ силь-
и потому важенъ для обширнаго производства.

Тоншинейдеръ имѣть видъ стоячаго цилиндра или
чана, деревянаго, обитаго обручемъ или изъ листового
желѣза. Онъ открытъ сверху или имѣть широкую воронку
и снабженъ центральной осью, усаженной ножами непо-
средственно или на брусьяхъ («, рис. 10), и приводимой во
вращеніе коницъ или паровыимъ приводомъ, со скоростью
около 4—5 оборотовъ въ минуту.

Иногда для усиленія дѣйствія, ножи насаживаются
также и на внутренніи стѣнки тоншинейдеръ, причемъ эти
ножи располагаются такимъ образомъ чтобы, при вращеніи
оси, ножи ея свободно проходили между ними. (рис.. 11).

Глина послѣ замачиванія съ примѣсями забрасывается
въ тоншинейдеръ лопатами или доставляется по особому
помосту въ тачкахъ и выбрасывается въ тоншинейдеръ
и тамъ многократно перерѣзывается и въ то же время пере-
минается,—для чего лезвія ножей устанавливаются подъ

нѣкоторымъ угломъ,—прежде, чѣмъ дойдетъ до низу аппа-
рата, откуда и выдавливается черезъ боковой выходъ (z).

Тоншинейдеръ Шликкенса (рис. 12) отличается тѣмъ
отъ предыдущаго, что въ немъ система ножей имѣть видъ
вырѣзанной спирали и производить благодаря этому болѣе
сильное разминающее и прессующее дѣйствіе. Подъ самимъ
выходнымъ отверстіемъ (b) на ось насаженъ широкий




Рис. 10.




Рис. 11.




Рис. 12.

дискъ (a), вращеніе котораго обусловливаетъ равномѣрность
давленія на выходящую полосу длины.

По мѣрѣ надобности глину пропускаютъ черезъ тон-
шинейдеръ два или иѣсколько разъ, особенно въ томъ слу-
чаѣ, если глина не подвергалася раннѣе выѣтранію.

Употребляются также лежачіе тоншинейдеры въ видѣ
закрытаго съ обѣихъ сторонъ горизонтальнаго цилиндра.
Воронка для нагрузки глины—на одномъ концѣ цилиндра,
выходъ для размѣтой глины—на другомъ. Глина передви-
гается въ этомъ тоншинейдерѣ исключительно при по-
мощи ножей, а не падаетъ отъ собственной тяжести, какъ
въ стоячемъ тоншинейдерѣ, почему и перерабатывается но-
жами дольше и лучше.

Иногда для облегченія обработки глины въ тоншиней-
дерѣ ее предварительно вальцаютъ; притомъ на вальцахъ
давятся крупнія известковыя и др. части. Такъ какъ глина
легко прилипаетъ къ валикамъ, то для отдѣленія ея каждому

изъ нихъ снизу прилегаетъ лезвіе ножа. Съ валиковъ глина падаетъ прямо въ тоннійдеръ.

Отдѣленіе крупныхъ твердыхъ примѣсей отъ глины можетъ быть тоже произведено механически размоченнюю глину предварительно прессуютъ въ цилинды, стѣнки коихъ усыпаны небольшими отверстіями, въ которыхъ и выдавливается чистая глина, а камни остаются въ цилиндрѣ.



Рис. 13.

При выработкѣ болѣе цѣпкихъ массъ глиняное тесто послѣ обработки въ тоннійдерѣ все-таки подвергается часто передъ формовкой ножному или ручному разминанію, которое можетъ быть замѣнено машинной обработкой.

Въ машинѣ Фора (рис. 13) комокъ теста располагается на колесевидной платформѣ и раскатывается конусовидными валами, гладкими и рифлеными, одновременно скатываясь съ боковъ двумя валиками, оси которыхъ укреплены на стержнѣ, соединенномъ накрѣпко съ веретеномъ А, такъ что валики, вращаясь, двигаются въ одномъ направлениѣ съ большими валами.

Слѣдуетъ замѣтить, что масса машиннаго мятыя по своимъ качествамъ превосходить ножную.

Составленіе тонкихъ массъ (форфоръ, тонкій фаянсъ и др.).

Для составленія массы очень тонкаго, однороднаго сложенія необходимо, чтобы всѣ необходимыя для нея составные части брались въ тончайшемъ видѣ и строго опредѣленныхъ вѣсовыхъ пропорціяхъ для данного сорта массы. Всего удобнѣе и проще наѣшивать молотые насухо материалы и сухую промытую глину, особенно если послѣднія приобрѣтаются въ такомъ видѣ заводомъ.

Въ этомъ случаѣ для тѣснѣшаго смыщенія материаловъ прежде всего наѣшиваются съ водою глину въ жидкую массу въ чанахъ, снабженныхъ мѣшалами, и, всыпавъ затѣмъ остальные материалы, мѣшаютъ гущу продолжительное время.

Если же глина промыывается на мѣстѣ, а прочие материалы очищаются при помощи воды, то, для сбереженія

времени и расходовъ на сушку предпочитаютъ часто мѣшать ихъ, не отдѣля вполнѣ отъ воды, т.-е. въ видѣ гущь, которая и отмѣривается по объему, при чемъ, конечно, опредѣленный объемъ каждой гущи долженъ содержать всегда постоянное вѣсовое количество твердаго материала, соотвѣтствующее его пропорціи. Этого проще всего можно достигнуть для каждой гущи слѣдующимъ путемъ: составляютъ гущу надежной крѣпости, смѣшивая изъѣстное вѣсовое количество сухого материала и воды, и затѣмъ опредѣляютъ разъ напрасно вѣсъ опредѣленнаго объема (напр., 1 ведра) этой гущи. Затѣмъ, каждый разъ при составленіи массы, къ полученной послѣ отстакивания гущи каждого материала прибавляютъ столько воды, сколько ея нужно, для того, чтобы пробная ея мѣра достигла нормаль-наго вѣса.

Наконецъ, пріемъ можно упростить еще болѣе, а именно: опредѣляютъ удѣльный вѣсъ испытуемыхъ гущъ никрометромъ (стеклянка вполнѣ точно опредѣленной емкости) и затѣмъ по заранѣе составленнымъ таблицамъ узнаютъ, въ какихъ объемныхъ отношеніяхъ онѣ должны быть смѣшаны для получения извѣстного вѣсового состава. Затѣмъ ихъ сливаютъ въ общий резервуаръ и хорошо перемѣшиваютъ.

Смѣбъ гущь должна имѣть консистенцію *) сливокъ. При болѣе жидкой консистенціи разнородная твердая частицы склонны раздѣляться по разницѣ ихъ удѣльныхъ вѣсовъ, вслѣдствіе чего получится недостаточно однородная масса, требующая болѣе усиленной механической обработки.

Иногда твердые материалы, отвѣщенные въ зернистомъ видѣ, смѣшиваются, и смѣбъ очищается мокрымъ путемъ, благодаря чему легче достигается тѣсное смыщеніе ихъ; полученнюю гущу прибавляютъ уже къ глинѣ.

Выѣленіе и очищеніе желѣзисто-содержащихъ примѣсей, изъ которыхъ главнѣйшая: окись желѣза и частицы желѣза и чугуна, попавшіе при дробленії и др. операцийъ, удобнѣе всего произвести электрическимъ путемъ, помошью электромагнитовъ.

*) Густоту.

Для этого упомянутыя вещества въ мелкораздробленомъ состояніи заставляютъ и протекать въ плоскомъ жолобѣ тонкимъ слоемъ въ прикосновеніи съ электромагнитомъ, который притягиваетъ и удерживаетъ желѣзосодержащія части.

Когда поверхность электромагнита будетъ заполнена примѣсами, теченіе жидкости останавливаютъ и прекращаютъ гальванический токъ; электромагнитъ ироноласкиваютъ отъ приставшихъ къ нему желѣзосодержащихъ примѣсей.




Рис. 14.

На рис. 14 показана част жолоба *a* съ протекающей по нему жидкостью. Надъ жолобомъ помѣщается жолобокъ съ электромагнитомъ, *b*, который возбуждается дѣйствіемъ гальванической батареи *c*.

Когда гуща вполнѣ готова, приступаютъ къ удалению изъ нея излишка воды съ тѣмъ, чтобы придать ей необходимую для формовки консистенцію тѣста. Часть воды можно удалить отстаиваніемъ въ чанахъ, спуская верхній, освѣтлѣній ся слой. Остальную воду, трудно и медленно отдѣлимую такимъ путемъ, удаляютъ иными способами, въ зависимости отъ условій производства:

1) *Выдуваніемъ* гущи на воздухѣ. Этотъ способъ особенно примѣнімъ въ странахъ съ жаркимъ и сухихъ климатомъ, а потому въ напицѣ климатъ вообще мало примѣній.

2) *Нагреваніемъ* воды дномъ и стѣнками резервуара изъ пористой глины или гипса, куда наливается смѣсь. Этотъ способъ пригоденъ лишь для малаго производства.

3) *Выпариваніемъ*. Муть разливаютъ въ обширные низкие резервуары, подогреваемые снизу. Самый процессъ выпаривания содѣйствуетъ лучшему перемѣшанію твердыхъ частицъ, а следовательно однородности массы, но приводить ея поверхности и потому для тощихъ массъ,

напр., для фарфоровой, не употребляется, а больше для фаянса.

4) *Прессованіемъ*. Этотъ способъ въ большомъ ходу. преимущественно для тощихъ массъ, легче отдающихъ избытокъ воды.

Старинный способъ прямого прессованія состоитъ въ томъ, что муть наливается въ мѣшки изъ цевьковой пряжі, пропитанные льнянымъ масломъ, чтобы устранить размачивание водой и гниеніе и подвергается постепенному, въ концѣ концовъ, сильному давленію на винтовыхъ рычажныхъ или гидравлическихъ прессахъ.

Выдѣление воды изъ массы начинается прежде всего у поверхности мѣшка, где въ скоромъ времени отлагается твердый слой массы, который при жирныхъ свойствахъ ея настолько плотенъ и непроницаемъ, что останавливаетъ дальнѣйшее выдѣление воды изъ внутренняго слоя, усиленное же давленіе влечетъ за собою порчу мѣшковъ. Во всикомъ случаѣ выдѣление воды изъ жидкаго тѣста можетъ идти легче и дальше лишь при тонкомъ его слоѣ и при давленіи не твердою поверхностью, а воздухомъ, вслѣдствіе чего фильтрація воды можетъ идти свободно по всей поверхности мѣшка. Этимъ требованіямъ вполнѣ удовлетворяютъ *фильтрпрессы*, получившия нынѣ обширное распространение.




Рис. 15.




Рис. 16.

Фильтрпрессы составляются изъ толстыхъ деревянныхъ или желѣзныхъ рамъ (рис. 15). Въ каждую изъ нихъ вѣдѣланы болѣе тонкая жолобочная доска (или просто рѣшетка), такъ, что съ обѣихъ сторонъ остается по углу, въ которое вкладывается холстина *a*, краями плотно прилегающая къ рамѣ и укрѣпленная на ней крючками.

Въ верхней части каждой рамы сдѣланъ полуцилиндрический вырѣзъ б.

Большое число такихъ рамъ складываютъ вмѣстѣ на-глухо (рис. 16) и скрѣпляютъ зажимами с, при чёмъ изъ двухъ холстинъ образуется узкій мѣшокъ. Въ такіе мѣшки по колбичатымъ трубкамъ д нагнетаютъ муть притекающую изъ резервуара по трубѣ 1. Каждая трубка д плотно вставлена въ круглое отверстіе, образовавшееся отъ соединенія вырѣзовъ въ двухъ рамокъ. Вода фильтруется подъ давленіемъ черезъ холстинку, стекаетъ по колбочкамъ среднихъ дощечекъ и уходитъ черезъ отверстія с въ нижней части каждой рамки. По наполненіи мѣшковъ осадкомъ массы, прессъ разнимаютъ и собираютъ массу.

Влиянье давленія и тонкости прессуемаго слоя бы-стро получается тѣсто достаточно твердой консистенціи; аппаратъ годится даже для обезвоживания жирныхъ фаян-совыхъ мутей.

Тѣсто, полученное путемъ выдѣленія излишка воды, еще недостаточно однородно, почему и подвергается часто мятью и другимъ сопровождающимъ его операциямъ.

Вылеживаніе или гноеніе глиняной массы.

Послѣ мятья масса для лучшихъ видовъ глиняного товара часто подвергается болѣе или менѣе долгому вы-леживанію, сопряженному съ процессомъ гноенія (перекисанія).

Процессъ этотъ особенно важенъ для тонкой фарфо-ровой массы, такъ какъ онъ повышаетъ ея пластичность и гибкость, необходимыя для восприятія изящныхъ формъ и точайшей лѣпки. Старое, т.-е. уже гноенвшееся, тѣsto легче формуется, при сушкѣ и обжигѣ труднѣе коробится и трескается, чѣмъ новое.

Для гноенія большия комы массы складываются въ сырое помѣщеніе (наир., погребы) и оставляются тамъ отъ не сколькихъ недѣль до не сколькихъ лѣтъ. При сохраненіи бѣлые комы принимаютъ внутри сначала сѣрый, затѣмъ черный цвѣтъ и издаютъ сѣриево-водородный запахъ. Замѣчено, что рядомъ съ этимъ идеть улучшеніе пластиче-скихъ свойствъ глины.

Сущность самого процесса гноенія въ точности мало

выяснена. Одни объясняютъ его гиеніемъ органическихъ тѣлъ, содержащихъ въ водѣ, съ образованіемъ угла или, вѣрѣю, перегноя; другие — разложеніемъ сѣриокислыхъ солей (гипса) органическими веществами съ образованіемъ углекислого газа и сѣриистаго кальція, который, въ свою очередь, разлагается углекислымъ газомъ въ присутствіи воды, образуя углезнѣвѣстковую соль и сѣриистый водородъ, действующій на желѣзо, содержащее въ глине, съ выдѣлениемъ сѣриистаго желѣза, отчего масса и чернѣетъ. Если обнаружить темную части, они быстро блѣдѣютъ, т.-е. перес-гной окисляется кислородомъ воздуха въ углекислоту и воду, а сѣриистое желѣзо — въ купоросъ.

Выдѣленіе газовъ, происходящее въ массѣ при гноеніи, производить работу передвиженія и равномернаго распредѣленія частицъ въ такомъ совершенствѣ, какого трудно достигнуть самой тщательной механической обработкой тѣста. Частицы здѣсь приобрѣаютъ особую подвижность, которая и обусловливаетъ улучшеніе свойства массы. При гноеніи одновременно продолжается и процессъ вывѣтрива-ванія въ связи съ дальнѣйшимъ утонченіемъ глинистыхъ частицъ.

Опытами найдено, что свѣжее фарфоровое тѣсто при нормальныхъ условіяхъ формовки и обжига даетъ 30—40% браку, а старое — лишь около 5% (Dubruleil). Китайцы имѣли обыкновеніе очень долго гноить фарфоровую массу (случалось до 100 лѣтъ), еще болѣе улучшая этимъ ея качества.

При замѣшиваніи массы на водѣ, богатой органиче-скими веществами, напр., на болотной, — гноеніе идѣтъ энергичнѣе и улучшеніе массы ускоряется.

Броньера совѣтуетъ для улучшения свойствъ свѣжаго фарфорового тѣста безъ гноенія прибавлять къ нему на одну треть обрѣзковъ отъ верченія съ формовочного круга, представляющихъ уже массу улучшенаго качества вслѣд-ствие усиленной механической обработки при верченіи.

Въ настоящее время приходятъ къ заключенію, что усиленная машинная переработка тѣста можетъ вполнѣ за-мѣнить собою гноеніе.

Сорта глиняного теста.

1) *Сухое тесто* формуется только при очень сильномъ механическомъ давлениі и въ этомъ состояніи сохраняетъ инерховатую (зернистую) поверхность;

2) *крутое тесто*, такъ же, какъ и предыдущее, требуетъ значительного давлениі, но иѣсколько менѣе, при этомъ поверхность формованаго предмета получаетъ лосницій вид; наощупь крѣпость теста подобна кожѣ;

3) *полукруглое тесто* можетъ только съ значительнымъ усиленіемъ замято руками; въ достаточной степени чистоты срацизации отдѣльныхъ частей пальцами оно не поддается;

4) *средней мягкости тесто* заминается удобно руками, отдѣльныя части легко срацизываются пальцами, хорошо формуется отъ руки;

5) *мягкое тесто* при мятьѣ и формовкѣ пристаетъ къ пальцамъ, формуется съ болѣнимъ трудомъ; стѣнки отформованныхъ предметовъ отъ собственной тяжести спадаютъ и теряютъ форму;

6) *жидкое тесто* имѣть видъ густой жидкости; вылитое на плоскость расплывается.

Количество воды, необходимое для получения каждого изъ означеннѣхъ состояній глиняного теста можетъ быть указано только приблизительно и въ весьма широкихъ границахъ; во всякомъ случаѣ, такого рода указанія имѣютъ направляющее значение, а потому могутъ служить съ пользой лишь какъ исходныя точки для составленія заминки; при этомъ надо замѣтить, что въ прилагаемой ниже таблицѣ первый рядъ чиселъ приориорованъ къ очень тощему, а второй—къ очень пластичному или жирному тесту.

Колич. гигроскоп.
и другой воды.

1. Сухое тесто требуетъ отъ	7%	до 18%
2. Крутое > > >	10%	» 20%
3. Полукруглое > >	12%	» 25%
4. Средней мягкости тесто	15%	» 30%
5. Мягкое тесто требуетъ отъ	17%	» 35%
6. Жидкое > > >	20%	» 40%

Обработка глины, практикуемая на нѣкоторыхъ заводахъ для выѣзки улучшенныхъ гончарныхъ подѣлокъ.

Вся операциѣ по обработкѣ глины въ данномъ случаѣ сводится къ тому, что взятая изъ-подъ наѣза или сараа обыкновенная чистая, гончарная глина кладется въ особый чанъ (рис. 17, A), въ который наливаютъ воды по объему вдвое болѣе, чѣмъ глины, но такъ, чтобы оставалось, по крайней мѣрѣ, вершка 3 до краевъ чана, и, затѣмъ, глина съ водой разбалтывается по-средствомъ особо приспособленныхъ вѣселъ a, какъ показано на рис. 17, до консистенціи известковаго молока, вслѣдствіе чего глина, будучи измельченной въ порошокъ, подымается вмѣстѣ съ водой; примѣръ же глины, какъ, напримѣръ, кручинный песокъ или гальки, какъ болѣе тяжелые, осадутъ на дно.



Рис. 17.

Затѣмъ приведенная такимъ образомъ въ муть глина передается черезъ вѣбланный вверху кранъ d въ слѣдующій, рядомъ стоящий, чанъ (рис. 17, B), въ который попадаетъ глиняная муть, предварительно процеѣженная сквозь вѣбланное въ чанѣ B проволочное сито, или подвѣбланное къ крану d, или прикрепленное въ верхней части чана B; когда же глина отстоится, т. е. осадеть, то воду выпускаютъ черезъ слѣбланный въ чанѣ B отверстія e, e. Кроме того, на рис. 17 b—показывается зубчатую передачу для приведенія въ движение вѣсель a; c—рукопѣтка.

Считаемъ вѣсельнымъ привести здѣсь разобрь, при-

иные обыкновенно для такихъ чановъ: первый А дѣлается вышиною въ 2½ аршина и шириной въ верхней его части въ 1½ аршина, а въ нижней (дно)—въ 1¼ аршина; второй же В—немного ниже первого, при изъсколько увеличенной ширинѣ,—причмъ оба чана должны быть дубовые и обиты желѣзными обручами.

Когда прокѣянной глины скопится достаточное количество, тогда ее переносить на лежанку для выпаривания лишней воды и сгущенія до настоящей плотности, опредѣляемой опытомъ, по приблизительному до консистенціи густой сметаны. Такое выпаривание продолжается иногда до трехъ дней, при чмъ огонь долженъ быть не особенно сильный, и то только во время рабочихъ часовъ, на ночь же его тушать. Выпаренную глину со сковороды выбираютъ въ лари, откуда она и поступаетъ уже для мятія.

Лежанка для выпаривания глины устраивается изъ кирпича на подобіе печи съ плитой, съ той только разницей, что въ верхней части ея, вместо плиты, вѣдывается или чугунная сковорода продолговатой четырехугольной формы, или, въ крайнемъ случаѣ, котель, въ которыхъ и выпаривается отмученная глина, причмъ для выпаривания паровъ устраивается надъ лежанкой желѣзный колпакъ и съ таковой же трубой, которая отводится или въ отверстіе потолка, или же въ верхний колодецъ, устроенный въ смежной стѣнѣ.

Независимо отъ своего прямого назначенія, лежанка эта должна также служить для обогреванія и того помѣщенія, въ которомъ производится на кругахъ формовка посуды.

Кстати приведемъ здѣсь рисунокъ и поясненіе его для устройства небольшого гончарного завода (рис. 18) на 7 постоинно дѣйствующихъ станковъ, при чмъ сюда не будуть включены ни жилыя постройки, ни необходимыя при нихъ службы.

1. Рабочее помѣщеніе—крытое огнеупорнымъ материаломъ зданіе изъ дерева, или каменная, или просто мазанка, длиною 21 аршинъ и шириной 12 арш., при вышинѣ потолковъ не менѣе 5 аршинъ отъ пола (рис. 18).

Зданіе это должно имѣть не менѣе четырехъ отдѣльныхъ комнатъ, а именно:

А—помѣщеніе для обработки материаловъ, причмъ цифры обозначаютъ слѣдующее: 1—закрома для сухой глины и песку; 2—чанъ, отмучивающій глину; 3—чанъ для отмученной уже глины; 4—лежанка для выпаривания глины; 5—жерновъ для помола песку и пр. материаловъ, подмѣшивающихся въ глину; 6—мѣслина; 7—закрома для вымѣщенной, т. е. совершенно готовой для подѣлокъ глины, и 8—толчая для измельченія твердыхъ предметовъ, подмѣшивающихся въ глину;

б—помѣщеніе для изготоенія посуды, въ которомъ римскія цифры обозначаютъ: I—станки, или такъ называемые круги, на которыхъ изготоеніяется посуда; II—токарный




Рис. 18.

на которомъ обтачивается сдѣланная на кругѣ и просушенная посуда;

с—помѣщеніе для прессованія подѣлокъ, т. е. для производства такихъ предметовъ, которые дѣлаются не на кругахъ, а прессуются въ гипсовыхъ или иныхъ формахъ, какъ, напр., статуэтки, пепельницы и пр., причмъ римскія цифры обозначаютъ: I—рабочій столъ; II—сундуки для храненія формъ;

д—теплая сыни, служащія и для храненія воды и для склада необходимаго тоилива.

Точками въ помѣщеніи б обозначены полки для приготовленной уже посуды, которая, до ея обжиганія, должна

подсохнуть настолько, чтобы не представлять затруднений при переноске в обжигательное помещение.

2. Обжигательное помещение. Для этого требуется такое же здание, какъ и только что описанное, тоже крытое огнеупорными материалами, которое может состоять (рис. 19) изъ одной линии комнатъ, при чмъ цифры обозначаютъ слѣдующее: 1—горны для обжиганія посуды; 2—печь для плавки глазури; 3—рабочіе столы для глазуровки посуды; 4—ванны съ глазурью; 5—жерновъ для помола глазури.

Внутри помещения кромѣ того ставятся полы для помѣщений посуды какъ до обжига, такъ и послѣ него; точками *a*, *a* показана пристройка или навѣсъ, подъ которыми




Рис. 19.

можетъ помѣщаться топливо и производится какъ тонка муфельной печи (для плавки глазури), такъ и обжигательныхъ горновъ.

3. Деревянный или мазаный амбаръ, съ полками, для храненія совершенно готовой и предназначеннай для продажи посуды размѣры которого находятся въ зависимости отъ производства и отъ условий сбыта продукта.

4. Навѣсъ для запасовъ песку и глины, а также подъгрѣбъ для гноения глиняной массы.

5. Сараи или навѣсъ для храненія топлива.

Подготовка для гончарныхъ издѣлій глины въ местностяхъ сѣверныхъ, гдѣ ясныхъ дней мало, а солнце

даже и въ ясные дни даетъ мало тепла, глину варять. Приспособленная къ глиноваренію печь состоить изъ обыкновенной печи, покрытой сводомъ, верхъ котораго выравненъ въ плоскость подъ ватерналь. На этой площадкѣ кладутъ ящики, составленный изъ чугунныхъ плитъ. Дно этого ящика составляется изъ двухъ—трехъ и до шести, въ одинъ или два квадратныхъ аршина плитъ; продольные бока — изъ 2 или 3 плитъ каждый, а поперечные




Рис. 20.

бока — каждый изъ 1 или 2 плитъ. На рисункахъ 20, 21 и 22 представлена малая печь для варенія глины. Дно вари-стаго ящика составлено изъ 2-хъ квадратно-аршинныхъ плитъ; въ продольныхъ его бокахъ такъ же по двѣ, а въ поперечныхъ по одной плигѣ. Рисунокъ 20 представляетъ планъ печи, рис. 21 изображаетъ отвѣсный разрѣзъ по линіи *AB*, а рисунокъ 22 — разрѣзъ по линіи *VI*. На всѣхъ рисункахъ топливникъ обозначенъ буквою «*a*», топочникъ — буквою «*b*», колосниковая решетка обозначена буквою «*c*», поддувало — буквою «*d*», дымоводы — буквою «*e*», дымовая труба — буквою «*f*»; вариагтый ящики, составленный изъ чугунныхъ плитъ, обозначенъ буквою «*K*», топливникъ покрытъ сводомъ «*ss*», каналъ «*ee*» выложенъ въ два ряда кирпичемъ плашмя; котель «*K*», поставленъ на стѣнкѣ «*nn*» и на краяхъ печного котла (на планѣ обозначенъ точками); буквою «*ee*» обозначена вытяжная труба, которая

должна пачаться отверстiemъ выше верхняго ящика. Всѣ три рисунка сдѣланы по прилагаемому масштабному размѣру. Жарь отъ сожигаемого на колесниковой рѣшеткѣ тоцлива поднимается на порогъ «р», входить въ каналъ «с», идеть подъ ящикомъ, отгибъ стѣнки «п», выходитъ изъ подъ ящика въ отверстie «и», обходитъ ящикъ по каналу «д» и направляется въ трубу «п». Надъ варистымъ




Рис. 21.




Рис. 22.

ящикомъ долженъ быть колпакъ, чтобы направить паръ отъ глины въ трубу. Положенная въ варистый ящикъ проплавленная глина проваривается при безрисканномъ промѣниваниі, пока масса не станетъ настолько густою, что дальнѣйшее проваривание уже невозможно. Тогда глину вынимаютъ и складываютъ въ ящикъ въ мастерской или же относятъ въ погребъ, если глина не будетъ скоро употреблена въ дѣло.

Формовка глиняной массы.

Существуютъ четыре главныхъ способа формовки:

- 1) выдѣлка отъ руки,
- 2) верченія на кругѣ,

3) прессованія—и 4) отливка.

1) Выдѣлка посуды отъ руки. Въ пынѣшнемъ гончарномъ дѣлѣ выдѣлка отъ руки примѣняется лишь при изготавленіи простыхъ вещей крупныхъ размѣровъ, какъ-то: цистернъ, резервуаровъ, плавильныхъ тиглей, муфелей и т. и. При выдѣлкѣ такихъ вещей одинъ рабочій беретъ деревянную подставку, посыпаетъ ее крупнымъ пескомъ или шамоттомъ и готовить на ней дно сосуда изъ глиняного пласта. Затѣмъ, подвергнувъ края дна, начинаетъ выводить стѣнки, накладывая и надавливая на края дна валика изъ глины. На первый рядъ валиковъ кладутъ другой, на него третій и т. д. обращая особое вниманіе на то, чтобы между наслоеніями не оставалось воздуха. Такимъ образомъ корпусъ сосуда постепенно растетъ. Валики въ это время заготовляются другимъ рабочимъ, который режетъ комки глины на части и раскатываетъ ихъ. Въ заключеніе мастеръ сглаживаетъ наружную и внутреннюю поверхность посудины, которая затѣмъ оставляется на подставкѣ сохнуть.



Рис. 23.




Рис. 24.

Выдѣлка некоторыхъ видовъ глиняного товара облегчается употреблениемъ простейшихъ формъ. Такъ при формовкѣ большихъ цилиндрическихъ сосудовъ пользуются иногда полыми деревянными цилиндромъ, составленнымъ изъ двухъ скрѣпленныхъ между собою половинъ, и внутри цо его стѣнкамъ выкладываютъ изъ валиковъ стѣнки изъ дѣлія. Кирпичъ, плиты, камни, черепицу и т. д. формуютъ при помощи раздвижныхъ деревянныхъ рамъ (рис. 23). На столъ, посыпанный шамоттомъ, кладутъ рамку над-

лежащаго вида, съ силою бросаютъ въ нее и заминаютъ комки глины до заполненія рамки, послѣ чего срѣзаютъ избытокъ глины и снимаютъ рамку цѣликомъ или разнимаютъ на части.

Иногда при формовкѣ мелкихъ вещей (чашекъ, "плошечъ, тигельковъ) употребляютъ такъ называемый *сердечникъ*, т. е. деревянную болванку, формующую нутро сосуда. Смазавъ болванку масломъ, обкладываютъ ее какъ слѣдуетъ глинянымъ тѣстомъ и, подрѣзывъ краешки, осторожно снимаютъ.




Рис. 25.




Рис. 26.

2) *Верченіе на кругѣ*. Товаръ формуется на вращающемся кругѣ. Существенными частями аппарата (рис. 24) слѣдующія: веретено (*а*) съ придѣланными къ нему двумя деревянными, иногда обитыми цинковымъ листомъ кругами—верхнимъ малымъ (*б*) и нижнимъ большимъ (*с*). Веретено проходитъ сквозь захватъ и нижнимъ концомъ упирается въ подшипникъ. Мастерь, сидящій на скамѣ *д*, кладетъ на кругъ *б* комокъ глины и, толкая кругъ *с*, ногою, приводить въ вращеніе ось вмѣстѣ съ кругомъ *б* съ любою скоростью.

На рис. 25 представленъ тотъ же гончарный станокъ (видъ со стороны рабочаго). *С*—вертикальная ось, на верх-

нюю часть которой навинченъ деревянный или гипсовый кругъ *А*. Въ нижней части станка находится другой, большихъ размѣровъ и болѣе значительного вѣса, кругъ *В*, приводимый въ движение ногою гончара.

На рис. 26 представленъ тотъ же простой гончарный станокъ въ планѣ и въ разрѣзѣ, но нѣсколько улучшенный. Онъ состоитъ изъ стола съ вырезаннымъ щитомъ противъ сидѣнья (скамы) *г*. Отличие отъ другихъ станковъ у него состоить въ томъ, что, для приведенія въ движеніе станка, гончаръ, сидящій на скамѣ *б*, упирается одной ногой въ подножку *р*, а другой вращаетъ маховикъ *в*; *а*—валъ; *с*—малый кругъ.

Выдѣлка издѣлій на станкѣ въ общихъ чертахъ производится такъ: по образцу или рисунку вещи гончаръ отѣляетъ требуемое количество замятаго тѣста и кладетъ его по срединѣ верхняго кружка точильного станка (рис. 27) и пускаетъ станокъ въ ходъ. Затѣмъ, смочивъ пальцы водою для того, чтобы тѣсто не приставало къ рукамъ, гончаръ обхватываетъ ими массу и поднимаетъ ее сверху, причемъ масса слегка слѣдуетъ за движениемъ и получаетъ съуживающуюся кверху форму, показанную на томъ же рисункѣ, а затѣмъ постепеннымъ нажатіемъ сверху обратно опускаетъ ее внизъ. Такое поднятіе и опусканіе повторяется нѣсколько разъ для того, чтобы укрѣпить тѣсто на кружкѣ и выровнять его положеніе относительно центра вращенія вала.

Затѣмъ слѣдуетъ формование.

Для образования стѣнокъ и внутренней полости издѣлій большой палецъ руки накладывается сверху и при осторожномъ накладываніи его внутри массы, придерживая остальными пальцами наружную сторону, постепенно выводяя стѣнки издѣлія требуемыхъ очертаній.

Для того, чтобы сообразоваться съ формой и размѣрами даниаго образца, послѣдній помѣщается на станкѣ передъ токаремъ. Для проверки и прикладыванія величины главныхъ частей образца во время работы служить стойка съ прикрепленными къ ней мѣрками. У этой стойки высота и удаление ея отъ станочнаго кружка представляютъ величины, постоянныя для извѣстнаго станка; когда издѣлію придана требуемая форма, поверхность его склаживаются

мокрой губкой для того, чтобы выровнять налакатемъ неровности распределения массы. Надо заметить, что эта операция сглаживания требует значительного навыка и умѣнья.

Неравномерность распределения массы можетъ вызвать, кроме волнистости, искаженіе приданыхъ формъ и даже




Рис. 27а.




Рис. 27б.




Рис. 27а.



Рис. 28

трещины при усыпкѣ и усадкѣ, такъ какъ масса при этомъ не менѣе плотныхъ частяхъ садится сильнѣе, чѣмъ въ болѣе плотныхъ.

Готовое издѣліе срѣзываютъ съ кружка тонкой проволокой, ставятъ на дощечку и относятъ для высушивания.

Когда обтачиваемая вещь довольно велика и тяжела, такъ что снимать съ кружка ее не удобно и можно сломать, то ее точатъ на гипсовомъ кружкѣ, вмѣстѣ съ которымъ она и снимается для просушки.

Качество глинянаго тѣста имѣть некоторое вліяніе на способы раздѣлки издѣлія. Пластичное жирное тѣсто легко формуется въ самыя сложныя формы. Примѣръ такой раздѣлки можно видѣть на рис. 27а, где ваза съ широкимъ круглымъ корпусомъ, оканчивающаяся длиннымъ узкимъ горломъ раздѣлена на три части А, В и С, изъ которыхъ каждая точится отдельно; т. н.—направленіе отрѣзовъ проволокой. Обыкновенно гончаръ дѣлаетъ нѣсколько штуекъ каждой части и, послѣ того, какъ онъ достаточно окрѣпилъ поясъ высушиванія, ихъ соединяетъ вмѣстѣ, смочивъ разрѣзъ мокрой губкой.

При изготовлѣніи крупныхъ вещей, какъ напр., балясинъ, для облегченія тяжести ихъ дѣлаютъ полыми внутри. Для этого пользуются способомъ формованія на проволочномъ каркасѣ, который предварительно обвиваютъ вокругъ деревяннаго скелета (рис. 27в). Затѣмъ деревянный скелетъ вынимаются и на каркасѣ лѣнить форму издѣлія, и когда вещь достаточно окрѣпила, осторожно вытягиваютъ каркасъ.

При сложныхъ очертаніяхъ издѣлій и точности ихъ выполненія гончаръ во время работы провѣряетъ размѣры шаблономъ, образецъ которого показанъ на томъ же рисункѣ 27в.

а) *Верченіе отъ руки* имѣть мѣсто лишь для издѣлій, обладающихъ формою тѣль вращенія, т. е. цилиндрическихъ, округленыхъ или конусовидныхъ, да и то гладкихъ—безъ рельефовъ или углублений. Въ этомъ случаѣ, напримѣръ, при формовкѣ чашки, мастеръ охватываетъ комокъ массы руками, вдавливая въ него сверху большия пальцы рукъ, и осторожно поднимаетъ его за края, выводя такимъ образомъ стѣнки сосуда и образуя въ среднемъ полость (рис. 28, при чемъ кругъ не перестаетъ вертѣться въ теченіе всей манипуляціи; контуръ издѣлія по мѣрѣ надобности выравниваютъ *калибромъ* или *шаблономъ*, т. е. тонкой металлической пластинкой, съ вырезомъ точного контура; этимъ вырезомъ калибръ осторожно прикладываютъ къ поверхности вращаемой вещи, при чемъ онъ срѣзаетъ и сглаживаетъ всѣ неровности. Другимъ калибромъ такимъ же образомъ выравниваютъ внутреннюю поверхность сосуда. Въ заключеніе края обрѣзаютъ тонкой проволокой и сглаживаютъ. Готовую вещь срѣзываютъ съ

круга проволокою, а при большихъ размѣрахъ издѣлія снимаются съ гипсовой подстанковой и переносятся въ сушильню. Формовщикъ вообще работаетъ очень быстро, хотя ему приходится соблюдать много мелкихъ предосторожностей при выѣзкѣ тонкихъ сортовъ, тѣсно необходимо, между прочимъ, равномѣрное давленіе пальцевъ на стѣнки сосуда. Разница въ давленіи обнаруживается послѣ сушки и обжига, при чёмъ части, болѣе скатыя, сожмутся сильнѣе менѣе скатыхъ и поверхность издѣлія будетъ волнистая—что уже само по себѣ составляется недостатокъ въ тонкихъ издѣліяхъ. Но кромѣ того, неравномѣрность скатия соседнихъ частей даетъ много шансовъ на потерю правильной формы при сушкѣ и обжигѣ, искривленіе, образование трещинъ, перемѣщеніе гарнитуры (г. е. ручекъ, посниковъ и т. п.) и лѣпинъ деталей, которыхъ отступаютъ отъ правильного положенія или рвутся. Всѣ эти недостатки проявляются тѣмъ легче и сильнѣе, чѣмъ больше усадка массы, особенно, если главная ея доля падаетъ на конечный періодъ обжига и сопровождается размягченіемъ массы, какъ это бываетъ для фарфора.

Для формовки избѣгаютъ брать очень мягкую, т. е. богатую водой, массу, которая хотя легче формуется и обрабатывается плафономъ, но въ то же время и легче теряетъ однородность, а при сушкѣ дастъ большие усадки.

Для облегченія мастера формовочный кругъ можетъ приводиться въ движение рабочими, вращающими рукоятку маховаго колеса, соединенного ремнемъ со шкивомъ, наложеннымъ на вееретено въ此刻ь большого круга. Еще удобнѣе вращеніе паровой силой, при чёмъ аппаратъ снабжается особыми приспособленіями для автоматической перемѣны скорости вращенія. Напримѣръ, въ аппаратѣ системы Фора въ Лиможѣ (рис. 29) кругъ о приводится во вращеніе черезъ прикосновеніе двухъ конусовъ *A* и *B*. Конусъ *B* вращается приводомъ къ шкиву *C* и можетъ быть установленъ




Рис. 29.

болѣе или менѣе наклонно (какъ на рис. 29), если надавливать на него педаль *D*, неподвижно соединенную съ рычагомъ *E*, сдвигаящимъ книзу скользящее въ пазахъ *f*, *f* полукольцо *g*, въ которомъ держится ось съ конусомъ *B*; при этомъ вращеніе отъ *B* передается конусу *A* съ формовочнымъ кругомъ, усиливаясь съ наклономъ оси конуса *B*. Наоборотъ, стъ освобожденіемъ педали, конусъ *B* тяжестью противовѣса *h* приводится въѣсть въ полукольцо *g* въ вертикальное положеніе, при чёмъ конусы разобщаются и кругъ останавливается.

б) Выѣзка въ формахъ имѣть мѣсто для вещей, отступающихъ отъ формы тѣль вращенія или изѣющіхъ на себѣ рельефы, выступы, углубленія и вообще для посуды строго определенного размѣра или емкости. Формы берутся пористыми, способными къ поглощению влаги, вслѣдствіе чего тѣсто съ поверхности твердеетъ, крѣпѣтъ и скимается, легко отдѣляясь отъ формы; безъ этого тонкія издѣлія изъ тонкой массы (фарфоръ) не могутъ получить достаточной прочности для переноски и дальнѣйшихъ манипуляцій.

Гипсовые формы повсюду въ большомъ употребленіи. Выѣзка ихъ гораздо легче глиняныхъ, хотя они скорѣе утрачиваютъ чистоту деталей. Формы готовятся по моделямъ.

Основная модель дѣлается скѣльторомъ изъ глины, для мелкихъ вещей изъ воска. По ней готовятъ основную форму, при помощи которой отливаютъ вторую, постоянную модель или негативную форму, непосредственно служащую для отливки гипсовыхъ формъ, идущихъ въ дѣло. Эта модель для небольшихъ вещей очень тонкой лѣпки дѣлается ради прочности изъ олова или бронзы, а для крупныхъ или болѣе простыхъ изъ гипса, и такихъ готовятъ много экземпляровъ, потому что гипсовая модель съ течениемъ времени изнашивается. Гипсовой модели придаютъ крѣпость и непроницаемость, пропитывая ее послѣ тщательной сушки горячимъ лѣньямъ масломъ: она выходить еще крѣпче, если гипс для отливки разводится не на чистой водѣ, а на растворѣ квасцовъ.

Выѣзка гипсовыхъ формъ для издѣлій тонкой и сложной лѣпки затрудняется поломкой мелкихъ деталей при разниманіи модели отъ формы; у самихъ гипсовыхъ

моделей скоро притупляются острые углы и банты. Въ подобныхъ случаяхъ пѣлесообразнѣе употребленіе kleesowychъ моделей, для выдѣлки которыхъ столярный клей, съ пріѣсью желатиннаго, варить съ водой до консистенціи, вызывающей достаточно крѣпкое застываніе жидкости при охлажденіи, прибавляя во время варки еще глицерина (10 – 15% вѣса клея), придающаго продукту эластичность.

Изъ этого клея отливаютъ модель, передающую съ точностью мельчайшій детали основной модели и долго сохраниющую ихъ въ полной чистотѣ; эластичность ея топускаетъ легкое и безопасное отдѣленіе отъ формъ.

При изготовлѣніи моделей и формъ должно имѣть въ виду, что глина скимается при обжигѣ, а гипсъ расширяется на 1% при отвердѣніи, такъ что впередѣ требуется разсчитать насколько размѣръ моделей долженъ разниться отъ предполагаемаго размѣра вещи.

Формы бываютъ цѣлыми, изъ одного куска или составныя изъ двухъ и болѣе частей на шипахъ; въ послѣднемъ случаѣ вещь освобождаются отъ формы, разъединя эти части.

Можно отличить два главныхъ типа формъ.

1) *Вынутрільные*, пригодныя для выдѣлки тарелокъ, блюзъ и вообще неглубокой посуды и формующиа ея внутреннюю поверхность, т. е. верхъ тарелки. Опишемъ для примѣра формовку тарелки.

Мастеръ кладетъ на кругъ шаровидный комокъ готоваго теста, сплющиваетъ его, нажимая руками отъ центра къ периферіи и передаетъ круглый пластъ другому рабочему, который кладетъ его на выпуклую форму *F* (рис. 30), укрѣпленную шинами на формочномъ кругѣ, и, вращая кругъ, прижимаетъ осторожно пластъ къ формѣ мокрой губкой. Низъ тарелки формуютъ затѣмъ надавливаніемъ гипсовой матрицы или же при помощи калибра *A*, который укрѣленъ на шарнирѣ, такъ что можетъ опускаться или придвигаться къ формѣ на разстояніе, равное толщинѣ тарелки, придавая поверхности пласти профиль资料 of its own выреза; въ заключеніе обрѣзаютъ края.

При формовкѣ овального блюда или подноса, калибръ по мѣру вращенія круга, движется особымъ механизмомъ назадъ и впередъ, смотря по тому, приближается ли къ

ней боковая или удлиненная сторона формы такъ, чтобы между калибромъ и формой строго сохранялось разстояніе соотвѣтствующее толщинѣ блюда.

Вирочемъ овальную прямо- и многоугольную плоскодонныя издѣлія формуютъ часто и по второму способу.

Нынѣ практикуются также механические приемы формовки плоскихъ вещей — на машинныхъ кругахъ, которые, будучи приведены въ дѣйствіе, сами сплющиваютъ комокъ, формуютъ и обрѣзаютъ пластъ, при помощи движущихся дисковъ и калибровъ, безъ участія мастера.

2) *Полые* формы — бываютъ цѣлыми или составными и служатъ по преимуществу для выдѣлки болѣе или менѣе глубокой посуды, формуя ея наружную поверхность.




Рис. 30.



Рис. 31.

При значительной глубинѣ формы, дѣлаютъ сначала на кругѣ отъ руки грубое подобіе вещи, срѣзаютъ его и вкладываютъ въ форму (ЕЕДД, рис. 31), равномѣрно нажимая на его сѣбѣ мокрой губкой такъ, чтобы масса заполнила всѣ углубленія формы.

При цвѣтныхъ рельефахъ углубленія предварительно заполняютъ цвѣтной массой, снимаютъ излишки и тогда уже вкладываютъ тѣсто для черенка.

Углубленія формы, соотвѣтствующія рельефамъ или выступамъ наружной стороны издѣлія, не должны быть черезъ-чуръ глубоки, иначе заполненіе ихъ потребуетъ болѣе усиленного давленія на массу въ этихъ частяхъ со всѣми его вредными послѣдствіями. Сильные выступы и рельефы безошибочно придѣлываютъ послѣ.

Въ неглубокія формы вкладываютъ просто пластъ тѣста и также нажимаютъ его. Излишки массы вверху срѣзаютъ и выравниваютъ внутреннія стѣнки посуды калиб-

ромъ, а если употребление его неудобно, тогда въ полость вкладывают и нажимают гипсовую матрицу.

Вещи болѣе затѣлливыхъ фасоновъ формуютъ по частямъ, которая затѣмъ соединяютъ, смазывая края прикрепленія барботиной,—т. е. той же массой, замѣшанной съ водой въ жидкость консистенціи сливокъ,—играющій роль клея.

Барботину берутъ возможно меныше, чтобы не измѣнить въ этихъ мѣстахъ плотность массы, а быстрое впитываніе его задерживаются, слегка смазывая предварительно мѣста соединенія растворомъ гуммы.

Узкогорлые сосуды составляютъ изъ двухъ, большія вазы нерѣдко изъ трехъ частей, формуя отдельно шейку, корпушъ, цоколь и затѣмъ соединяютъ ихъ по фальцу.

При употребленіи формъ берутъ болѣе мягкое тесто, нежели для выѣлки отъ руки, иначе тесто, подвергаясь съ самаго начала обезвоживающему дѣйствію формы, можетъ потерять гибкость, необходимую для заполненія мельчайшихъ углубленій или давать трещинки и разрывы.

Когда корпушъ вещи приготовленъ, безразлично отъ руки или въ формахъ, приступаютъ къ окончательной его отѣлкѣ, т. е. придаливаютъ гарнитуру (ручики, ножки, носикъ и т. п.), рельефы, лѣпныя украшенія. Всѣ эти детальныя части готовятъ, по крайней мѣрѣ, для тонкихъ издѣлъ, въ особыхъ формочкахъ, вынимаютъ оттуда, когда ониѣ достаточно окрѣпли, и соединяютъ ихъ съ корпусомъ при помощи барботина.

Аксессуары эти слѣдуетъ готовить изъ того же теста, какъ и самый корпушъ, той же мягкости и подъ тѣмъ же давленіемъ во избѣженіе трещинъ, отпаденія и деформаціи при обжигѣ.

Высокіе сорта товаровъ въ заключеніе обчищаются при помощи тонкихъ щипателей, снимаются или сглаживаются на нихъ мелкія неровности и швы, исправляются лѣпку и т. п. Въ этихъ случаяхъ слѣдуетъ по возможности избѣгать давленія на массу, иначе при значительной усадкѣ послѣ обжига въ мѣстахъ давленія снова появляются тѣ же возвышенія и неровности, чего не бываетъ, если сглаживать или стачивать ихъ послѣ сушки. Для этого слу-

жать станки, въ родѣ токарныхъ и подобные же инструменты.

При обточкѣ полой посуды, ее плотно надѣваютъ на деревянную болванку, укрѣпленную на горизонтальной оси станка, приводимой во вращеніе, и стачиваютъ инструментомъ. Затѣмъ полируютъ песочной кожей и нааждачной бумагой.

Такимъ путемъ получается безукоризненно ровная и правильная поверхность. Тутъ же вырезаются на вещахъ пояса и пунтиры при помощи заостренныхъ или зубчатыхъ колесиковъ (молетокъ) или гравируются черепокъ ручнымъ или механическимъ путемъ для украшения и инкрустаций.

Терракоты иногда полируютъ, выглаживая ихъ въ сырьемъ видѣ роговой или металлической гладилкой. Чѣмъ тоньше и жириѣ масса, тѣмъ лучше сохраняетъ она при обжигѣ слѣды глянца отъ полировки.

Въ простонародной керамикѣ извѣстенъ особый родъ украшений издѣлъ, состоящій въ выглаживаніи узоровъ гладкимъ камнемъ или рогомъ. Получаемый послѣ обжига гладкій узоръ на матовомъ шероховатомъ грунтѣ даетъ своеобразный эффектъ.

Мѣста, назначенные для ажуроў (сквозныхъ прорѣзей), намѣчаются въ формахъ легкими возвышеніями, являясь такимъ образомъ на вещи углубленными, и вырезаются послѣ тонкими ножами; небольшія отверстія сверлятся.

Впрочемъ, на вазахъ простаго вида, напримѣръ, на краяхъ тарелокъ, ажуръ дѣлаются при самой формовкѣ. Такъ, если на выпуклой тарелочной формѣ сдѣлать соотвѣтственные рельефы, высота которыхъ равна толщинѣ налагаемаго пласти, тогда калибръ срѣзаетъ весь излишокъ теста надъ рельефами, такъ что тарелка снимается съ формы уже съ готовыми прорѣзами, которые остается лишь подправить.

а) Прессовка. Прессовка въ гипсовыхъ формахъ: главнымъ образомъ для выѣлки скульптурныхъ вещей и различныхъ аксессуаровъ.

Формы—замкнутыя, составленыя изъ двухъ или иѣсколькихъ частей, плотно уложенныя въ гипсовый фрутляръ изъ двухъ половинокъ. Каждая часть формы наполняется

тѣстомъ съ нѣкоторымъ избыткомъ, причемъ мастеръ накладываетъ его комочками, не оставляя между ними воздуха и тщательно заполняя всѣ углубленія.

Затѣмъ всѣ части укладываются въ обѣ половинки футляра, которыя соединяются съ надавливаніемъ, при чёмъ отдельныя порціи массы спаиваются въ одно цѣлое, а излишки ся выдавливается въ швы формы, нѣсколько расширенныя для этого съ внутренней стороны. Когда вещь окрѣпла и вынута, кантики и разныя неровности снимаются острымъ пинателемъ, такъ какъ это чрезвычайно легко сдѣлать безъ легкаго нажатія, — послѣ обжига часто появляется слегка возвышенный слѣдъ кантика. Поэтому, при изгото-вленіи формъ для тонкихъ статуэтокъ, стараются такъ расположить швы, чтобы они приходились на менѣе видныхъ мѣстахъ фигуры или совмѣстить ихъ со складками драпировокъ.

Удаленія швовъ и неровностей безошибочно послѣ сушки. Надѣть замѣтить, впрочемъ, что слишкомъ тщательная одѣлка статуэтокъ ведетъ къ сухости. Сильно выдающиеся части фигуръ, какъ, напримѣръ, вытянутыя руки, формуютъ отдельно и соединяются съ корпусомъ при помощи барботина.

При выдѣлкѣ группъ, фигуры и цоколь тоже формуютъ въ отдельности. Для выдѣлки ручекъ и т. п. аксессуаровъ тоже употребляются замкнутыя формы, обыкновенно изъ двухъ половинокъ. Въ каждой сдѣлано углубление, соотвѣтствующее продольной ручки рис. 32.

Заполнивъ тѣстомъ, обѣ половинки соединяютъ. Такимъ же образомъ формуютъ носики чайниковъ, съ тою разницей, что въ каждую половинку формы нажимаютъ пластинку тѣста. По соединеніи ихъ, краешки пластинокъ спаиваются, причемъ образуется внутри полость.

Глиняные формы, при употреблении ихъ въ теченіе нѣкотораго времени, настолько пропитываются влагою, что перестаютъ поглощать ее. Тогда ихъ сушатъ, очищаютъ отъ пыли и частицъ тѣста и снова пускаютъ въ дѣло.

а) *Выдавливаніе*. Если положить глиняное тѣсто въ

металлическій цилиндръ, на днѣ котораго сдѣлано отверстіе съ мундштукомъ, и давать тѣсто поршинемъ, оно выходитъ изъ отверстія въ видѣ непрерывной полосы, сѣченіе которой въ точности соотвѣтствуетъ сѣченію мундштука (ленточный прессъ). Такія полоски иногда готовятъ для выдѣлки разныхъ деталей.

Въ большихъ размѣрахъ способъ выдавливанія примѣненъ для выдѣлки кирпича, плитья, дренажныхъ и гончарныхъ трубъ и т. п., при чёмъ вмѣсто поршиневыхъ прессовъ часто употребляютъ просто тоннійдеръ, за разъ обрабатывающій глину и выдавливающій ее.

Для выдѣлки кирпича тоннійдеръ снабжается прямугольнымъ мундштукомъ; выходящая изъ него полоса



Рис. 32.




Рис. 33.

глины принимается на движущееся безконечное полотно; когда она отойдетъ на извѣстное разстояніе, на нее опускаютъ рамку съ пнатинутыми проволоками, рѣзющими полосу, поперекъ сразу на нѣсколько кирпичей, которые идутъ далѣ и затѣмъ убираются. Но мѣръ выдвиганія полосы, на нее опять опускается рамка и такимъ образомъ процессъ идетъ непрерывно.

Измѣненія надлежащимъ образомъ форму мундштука, получаютъ угольныя, желобчатыя, канелированныя и т. п. кирпичи, черепицы и кафли. Рис. 33 представляетъ общий видъ формовки кирпича при помощи тоннійдера на конномъ приводѣ.

Для выдѣлки трубъ тошнейдеръ или прессъ снабжаютъ круглымъ мундштукомъ, посреди котораго укрѣплено ядро въ видѣ металлическаго цилиндра. Въ этомъ случаѣ глина выдавливается поршнемъ въ видѣ непрерывной трубы, которая рѣжется на части, какъ указано.

Если взять прессъ съ прямоугольнымъ мундштукомъ, въ которомъ укрѣплены одинъ, два или четыре бруска (рис. 34 а), тогда исходящая полоса будетъ заключать соотвѣтственное число полостей, такъ что при разрѣзѣ ея получатся сорта пустотѣлого кирпича (рис. 34. б).

Для машинной выдѣлки простаго гончарного товара требуется глиняное тесто достаточно крѣпкое и пластичное. Слипкомъ мягкая или тощая массы успѣшие формуются ручнымъ путемъ.

а) Прессовка изъ металлическихъ формахъ получаетъ иныѣ обширное примѣненіе по своей дешевизнѣ и продуктивности. Масса въ видѣ комка или пласта кладется въ



Рис. 34. а.




Рис. 35.

форму и подъ ударомъ патрицы или штемпеля выполняется внутреннее пространство со всѣми его углубленіями.

Въ этомъ случаѣ вмѣсто гипсовыхъ формъ, не выдерживающихъ значительного давленія или удара, употребляютъ металлический. Способъ этотъ примѣнимъ не только для выдѣлки плитъ, изразцовъ, тарелокъ и вообще издѣлій простыхъ, плоскихъ формъ съ рельефными или углубленными украшеніями, но и для болѣе или менѣе глубокихъ и даже замкнутыхъ—какъ чайники и т. п.

Въ послѣднемъ случаѣ прессуютъ верхнюю и нижнюю половинки въ отдѣльности и затѣмъ склеиваютъ ихъ барботиномъ; посикі готовятся отдѣльно. Прессы бываютъ

ручные—винтовые или рычажные—машинные, въ которыхъ штемпель непосредственно и непрерывно подымается и опускается паровой или гидравлической силой.

Рис. 35 изображаетъ существенные части пресса для выдѣлки тарелки. А—матрица, формующая низъ тарелки; сюда кладутъ пласти глинянаго теста и вгоняютъ патрицу, т. е. штемпель В, формующійся верхъ. Затѣмъ, снова выдѣниувъ штемпель рычагомъ б, подымаютъ кверху укрѣпленое на оси д выдвижное дно формы—е. Снявъ съ него осторожно тарелку, дно приводятъ въ прежнєе положеніе и прессуютъ новую. Чтобы избѣгнуть при этомъ деформаціи издѣлія отъ приставанія къ формѣ, ее смазываютъ масломъ, или перекладываютъ пласти сверху и снизу тонкимъ каучуковымъ листикомъ, который вообще не мнѣаетъ прессовкѣ и затѣмъ легко сдирается съ издѣліемъ. Еще удобнѣе вкладывать въ углубленіе матрицы оболочку изъ тонкаго листового металла, которая послѣ удара пресса вынимается вмѣстѣ съ издѣліемъ, замѣняясь новой, и переносится въ сушильню.

По высыханіи вещь сама отстаетъ отъ оболочки.

Въ извѣстныхъ случаяхъ употребляютъ складныя матрицы. Что касается массы для издѣлій, то тесто беруть возможно болѣе твердой консистенціи, въ виду легкости деформаціи при выниманіи изъ формы.

Еще проще сухое прессование, при чемъ берутъ сухую порошковатую массу и, слегка смочивъ водою, засыпаютъ въ форму. При сильномъ давленіи штемпеля и достаточно жирныхъ свойствахъ массы, отпресованное издѣліе, не приставая къ формѣ, имѣть настолько связности, что вынимается и переносится безъ поврежденія. Фарфоровая масса, какъ менѣе связная, пригодна въ сухомъ видѣ лишь для выдѣлки мелкихъ вещей; такъ изъ нея прессуютъ пуговицы, телеграфные изоляторы, пластины и т. п.

Сухая прессовка иныѣ примѣнія съ успѣхомъ для выдѣлки кирпича, камней, плитъ и т. п. простыхъ издѣлій, даже изъ тощихъ и сланцеватыхъ глинъ. Эта прессовка, помимо своей простоты, громадной продуктивности и иѣкоторыхъ практическихъ удобствъ, выгодна еще тѣмъ, что издѣліе не требуетъ особой сушки, прямо поступая

въ обжигъ, и отличается плотностью, почему даетъ меньшіе усадки при обжигѣ.

Вообще, чѣмъ сильнѣе давленіе, тѣмъ плотнѣе и крѣпче получается продуктъ при достаточной тонкости массы.

д) Отливка. Если глиновую форму наполнить барботиномъ съ консистенціей густыхъ сливокъ, она на первыхъ порахъ довольно быстро впитываетъ изъ него воду, при чѣмъ твердые частицы массы присасываются къ стѣнкамъ формы, отлагаясь въ видѣ непрерывнаго слоя и заполняя мельчайшія ея углубленія.

По мѣрѣ впитыванія воды слой постепенно нарастаетъ; когда онъ достигъ надлежащей толщины, остатки барботина сливаются и даютъ отложенію окрѣпнуть, при чѣмъ они испытываютъ нѣкоторую усадку и легкѣ отдѣляются изъ формы. Для толстостѣнныхъ вещей барботинъ дополняютъ въ форму по нѣсколько разъ.

Способъ этотъ болѣе пригоденъ для тонкихъ массъ, чѣмъ для жирныхъ. При употреблѣніи жирной съ самаго начала образуется отложеніе, настолько плотное, что не пропускаетъ черезъ себя воду, прекращающее дальнѣйшее нарастаніе.

Отливка примѣнѣма пынѣ главнымъ образомъ для фарфора; для очень тонкостѣнныхъ вещей, представляющихъ большія трудности, она почти не замѣнѣма, и совершиается легко и быстро; очень удобна для выдѣлки узкогорлыхъ сосудовъ, фарфоровой химической посуды, какъ-то: ретортъ, трубки, тонкихъ тигельковъ и чашекъ. Литыя издѣлія имѣютъ вообще ровный черенокъ, повсюду ровной толщинѣ, но зато они отличаются рыхлостью и большей усадкой при сушкѣ.

Фабрикація ихъ требуетъ большаго запаса формъ, частой ихъ сушки и возобновленія. Формы для отливки не должны быть слишкомъ пористы; для приготовленія ихъ на 1 ч. гипса берутъ не болѣе 1 ч. воды, иначе онъ на первыхъ порахъ слишкомъ быстро всасываетъ воду и скорѣе насыщаются ею; въ широкія поры легко увлекаются частицы самой массы и засариваютъ ихъ. Формы тоже бывають простыя или составныя.

Всѣ почти сорта фарфоровыхъ издѣлій можно готовить путемъ отливки. Тигли, реторты, трубки, колонки, ножки для мебели почти всегда отливаются. Отливка не стѣсняется

размѣромъ издѣлія и съ успѣхомъ пригодна для формовки огромныхъ вазъ.

Опишемъ для примѣра процессъ отливки вазочки, рис. 36.

Барботинъ изъ чана *a*пускаютъ по трубкѣ *b* въ колбу *c* съ въ складную форму *d* снизу. При наполненіи сверху барботинъ текеть по стѣнкамъ неравномѣрно и смѣшивается съ воздухомъ, вслѣдствіе чего черепокъ получится неровный, съ нѣстотами и трещинами; чтобы препятствовать осажденію твердыхъ частицъ въ чанѣ *a*, барботинъ въ немъ осторожно размѣшиваются лопаткой *e*, наполнивъ *a*, прикрываютъ кранъ *f* на столѣтко, чтобы во все время операции барботинъ не убывалъ въ формѣ, т.-е. притетъ бы понемногу взамѣнъ впитанной воды. Черезъ нѣсколько минутъ жидкость изъ формы спускаютъ, закрываютъ кранъ *f* и открываютъ *g*, въ чанѣ *g*.

Если толщина отложенія съ одного раза недостаточна, туже операцию повторяютъ нѣсколько разъ. Затѣмъ, когда слой окрѣпнетъ, форму разнимаютъ.

Для отливки ручекъ, носиковъ и т. п. служать такія же складныя формочки, какъ и для прессованія, рис. 32; въ нихъ лишь дѣлаютъ два сквозныхъ отверстія: одно внизу для выпуска барботина, другое въ самой верхней части сгиба для выхода вытѣсняемаго воздуха. Плотно сложивъ форму, ее кладутъ на столъ и пускаютъ въ нее по трубкѣ барботинъ; когда онъ попольется изъ выходнаго отверстія, послѣднее затыкаютъ на нѣсколько минутъ, послѣ чего сливаютъ остатки барботина и, давъ окрѣпнуть отложенію, разнимаютъ форму.

При отливкѣ большихъ вазъ отложеніе можетъ оторваться отъ стѣнокъ формы и сѣсть въ силу собственной тяжести. Во избѣженіе этого, отливку ихъ производятъ при содѣйствії сгущеннаго или разрѣженнаго воздуха.

Въ первомъ случаѣ форму устраиваютъ такъ, чтобы




Рис. 36.

открытый верхъ ся могъ герметически запираться крышкой съ трубкой, соединенной съ нагнетательнымъ насосомъ.

По пополненіи формы барботиномъ ее закрываютъ крышкой и накачиваютъ въ форму воздухъ, который давленіемъ своимъ не позволяетъ отложенію свалиться со стѣнки.

Во второмъ случаѣ вся форма, за исключеніемъ открытаго верха, помѣщается въ герметически закрытый металлическій резервуаръ, сообщенный съ воздушнымъ насосомъ.

Во время отливки изъ резервуара накачиваютъ воздухъ, вслѣдствіе чего атмосферный воздухъ черезъ открытый верхъ давитъ на отложенія, плотно прижимая его къ стѣнкамъ формы.

Этотъ приемъ лучше тѣмъ, что устраниется возможность разрывовъ и внутренность формы открыта для наблюденія.

Лучшій барботинъ для отливки готовится изъ обрѣзковъ массы съ формовочного круга.

Отдѣлка сформованныхъ предметовъ и инструменты.

Весьма рѣдко издѣлія могутъ высушиваться и обжигаться непосредственно послѣ формованія, почти всегда ихъ слѣдуетъ подвергнуть предварительно обработкѣ.

Круглые сосуды съ гладкою поверхностью отдѣлываются на станкахъ, подобныхъ тѣмъ, которыми пользуются токари, послѣ чего полируются рогомъ или каучукомъ. Украшенія наносятся на нихъ гравировальными рѣзцами. Спай, образовавшійся при формованіи и отливкѣ, соскабливаются ножомъ и смываются влажною губкой.

Приставныя части, какъ-то: ручки, ножки, а также другія выдающіяся части у фигуръ (головы, руки, пальцы и пр.) отдѣлываются особо и въ полувысокшемъ состояніи приклеиваются или придѣлываются при помощи жидкаго раствора изъ той же массы. Въ виду того, что такая операция является наиболѣе трудною, на большихъ фабрикахъ она выполняется специальными рабочими, гравировщиками.

Что касается станка для обтачивания посуды, то отличительной чертой его отъ обыкновенного токарного является то, что на верхней оси, вместо острія, на который насаживается обтачиваемый деревянный предметъ, сдѣланъ

винтъ, на который навертываются разной величины и формы деревянныя болванки или балтушки, въ свою очередь служаща для насаживания на нихъ обтачиваемой посуды. Вспомогательными же при станкѣ инструментами, вместо долотъ, служатъ разной величины и формы стальныя пластинки, приготовляемыя самими же токарями-гончарами изъ старыхъ ниль-ножекъ и такихъ формъ, какія требуются и сподручнѣе для токаря.

Образецъ такого станка представленъ на рис. 37.

Кромѣ того, въ качествѣ вспомогательныхъ инструментовъ для гончара служать: для снятия слоевъ глины съ посуды — ношъ, скребокъ или рѣзецъ, представляющій




Рис. 37.




Рис. 38.

собой кленовую (или желѣзную) пластинку, вырѣзанную по формѣ, изображенной на рис. 38.

Размѣры этой пластиинки по линіи $a-b$ не должны превышать 2 вершковъ, а по линіи $c-d=1\frac{1}{2}$ вершка, при толщинѣ ея по срединѣ въ $\frac{1}{6}-\frac{1}{5}$ вершка, которая по краямъ ножика $c-b-d$ измѣняется въ тупое заостреніе. На пластиинѣ, ближе къ краю $c-d$ долженъ быть сдѣланъ вырѣзъ по формѣ соответствующей формѣ самого ножика, въ который продѣвается большой палецъ рабочаго въ то время, когда онъ ножомъ снимаетъ излишнюю глину съ различныхъ мѣстъ формуемаго на кругѣ предмета, или когда онъ выглаживаетъ внутреннюю и наружную поверхности его.

Необходимо также иметь токарю тонкую медную проволоку, толщиною въ обыкновенную швейную нитку, кото-




Рис. 39.



а



Рис. 40.

рая служить для срѣзыванія уже готоваго сосуда, чтобы отдѣлить его отъ поверхности верхнаго круга. Длина ея обыкновенно $1\frac{1}{2}$ аршина, а концы ея привязываются къ



Рис. 41.



Рис. 42.



Рис. 43.

двумъ небольшимъ палочкамъ, для того, чтобы удобнѣе удерживать проволоку, при рѣзкѣ, въ рукахъ.

Спека — тоненькая, плоско заостренная на концахъ палочка, большую частью изъ пальмового дерева — употребляется при отдѣлкѣ прессованныхъ вещей; кроме того въ

распоряженіи рабочаго имются различные рѣзы, ножички и пр., изготовленныя самими мастерами.

Шаблоны употребляются или деревянные или латунные.



Рис. 44.



Рис. 45.



Рис. 46.

На рис. 39—*a* изображенъ шаблонъ кувшина, а на 39—*b* — пѣтничника.

На рис. 40—49 представлены различныя гончарныя



Рис. 47.



Рис. 48.



Рис. 49.

издѣлія, по образцамъ которыхъ всякий мастеръ можетъ вырезать шаблонъ и затѣмъ изготовить изъ глины и саму вещь.

Сушка отформованныхъ издѣлій.

Простые товары вродѣ кирпича, горшечной посуды и т. п., чаще всего подвергаются сушкѣ на открытомъ

воздухъ подъ навѣсомъ и на солнцѣ. Отъ мороза же въ холодное время года гончарный издѣлій приходится защищать во время сушки, такъ какъ въ противномъ случаѣ при обжигѣ получается рыхлый продуктъ и много брака. При небольшомъ производствѣ особой сушильни не дѣлаются, а отформованный издѣлій сохнуть въ томъ же помѣщеніи, где производится формовка.

Самый процессъ испаренія въ общемъ идетъ тѣмъ продолжительнѣе и равномѣрнѣе, чѣмъ масса жириѣ и толще. Первый периодъ сушки, сопряженный съ обильнымъ выдѣленіемъ водяного пара и наибольшимъ сжатіемъ, наиболѣе опасный для сохраненія формы и целостности издѣлія. Искривленіе издѣлій и образованіе трещинъ возникаютъ тѣмъ легче, чѣмъ крупнѣе, массивнѣе предметъ.

Тонкія части, края, быстрѣе всего теряющіе влагу, легко меняютъ свое положеніе относительно толстыхъ. Поэтому, чтобы нѣсколько замедлить испареніе на краяхъ, тонкихъ и выдающихся частяхъ, часто ихъ обкладываютъ мокрой тряпкой. Если издѣлія требуютъ вслѣдствіе своихъ свойствъ очень медленного усыханія (массивными, огнеупорными), то ихъ, прежде чѣмъ перенести въ теплое сушильное помѣщеніе, на болѣе или менѣе продолжительное время оставляютъ въ сыроватомъ прохладномъ помѣщеніи.

Сушильное помѣщеніе должно хорошо отапливаться и вентилироваться для удаленія влаги. Обыкновенно оно снабжается многочисленными полками и подмостками для помѣщенія товара, посыпаными пескомъ и шамотомъ, пленными или рѣшетчатыми, при чьемъ, если позволяютъ форма и крѣпость издѣлій, ихъ ставятъ даже другъ на друга.

Въ сушильнѣ нельзя допускать рѣзкихъ перемѣнъ температуры и другихъ условій, которыми способствовали бы неравномѣрности сушки, напр. нельзя допускать, чтобы воздушный сухой токъ шелъ только съ одной стороны, такъ какъ въ этомъ случаѣ издѣлія съ одного бока будутъ скрѣплять воду и сжиматься, чѣмъ съ другого и покривятся въ эту сторону. Равномѣрность тепла въ сушильнѣ легче всего достигается путемъ парового или воздушного отопленія, прокладывая желѣзныя трубы по полу сушильни подъ подмостками. Иногда для сушки пользую-

ются теплымъ воздухомъ изъ остывающихъ печей. Для этого проводятъ жаръ отъ выпарительныхъ или обжигательныхъ печей, уже бывшихъ въ дѣйствіи, въ рабочее помѣщеніе посредствомъ упомянутыхъ желѣзныхъ трубъ; утилизируютъ также для сушки и паръ отъ паровыхъ машинъ, проводя его по такимъ же трубамъ чрезъ сушильную камену.

Во всякомъ случаѣ, сушку дѣйствіемъ теплоты надо вести весьма равномѣрно, приступая къ ней уже послѣ того, какъ издѣлія потеряли большую часть той влаги, какую они могли выдѣлить въ сухой и умѣренно теплой атмосфѣрѣ.

Относительно крупныхъ издѣлій можно сказать, что процентъ брака при обжигѣ находится въ обратномъ отношеніи въ продолжительности его сушки, т. е. чѣмъ дольше идетъ сушка, тѣмъ менѣе браку и обратно.

Массивный огнеупорный товаръ, какъ, напр., крупные камни для печей, большие плоскіе тигли и т. п., сушатъ въ умѣренно тепломъ помѣщеніи обыкновенно въ теченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ; чѣмъ дольше сушка, тѣмъ они внослѣдствіи лучше выстаиваютъ въ огнѣ. Время отъ времени вещи поворачиваются, чтобы сушка шла равномѣрнѣе. Половина издѣлія, послѣ того какъ они окрѣпнутъ, поворачиваются вверхъ дномъ, при чьемъ ставятъ такъ, чтобы воздухъ имѣлъ доступъ во внутреннее пространство ихъ.

Вполнѣ сушка заканчивается лишь при началѣ обжига, въ то время какъ въ печи находится избытокъ теплого воздуха.

Горшечные, кухонные и др. простые товары обыкновенно покрываются глазурью передъ обжигомъ, или *мураласи* при самомъ обжигѣ. Хорошіе же товары обжигаются большою частью не менѣе двухъ разъ: первый разъ безъ глазури, затѣмъ на обожженный продуктъ, называемый *бисквитомъ*, кладутъ глазурь и жгутъ второй разъ.

Глазурь и глазуровка издѣлій.

Составъ и свойства глазурей. Подъ названіемъ глазури понимаютъ блестящій проникаемый, стеклообразный слой вещества, покрывающаго свободную сторону глинянаго

издѣлія, причемъ по своему составу глазурь представляетъ стекло, т. е. аморфный сложный силикатъ, плавкий въ болѣе или менѣе сильномъ жару.

Покрываніе глазурью нѣть цѣлью сдѣлать матовую или шероховатую поверхность издѣлій—блестящую и не-проницаемую для газовъ и жидкостей (какъ это требуется въ горшечной посудѣ), увеличить затѣмъ противодѣйствіе химическому воздѣйствію (каменная посуда) или, наоборотъ, придать глинянымъ предметамъ изящный видъ и скрыть часто некрасивую окраску глиняной вещи (въ фаянсѣ, майоликѣ и изразцахъ).

Не только разнообразіе отдельныхъ керамическихъ предметовъ, но также и мѣстныя условія фабрикаціи, равно какъ и требованія, предъявляемыя къ издѣліямъ, обусловливаютъ измѣненія состава этихъ стекловидныхъ веществъ, даже въ примѣненіи ихъ къ одной и той же категоріи предметовъ.

Глазурь большую частью наводится на вещь въ видѣ тонкаго порошка, смѣшанного съ водой до консистенціи сливокъ, причемъ вода всасывается порами черепка, частицы же глазури удерживаются на немъ какъ бы перелетая между собою, и при обжигѣ сплавляются въ непрерывный слой.

Отъ хорошей глазури, кромѣ чистоты, блеска и гладкой поверхности, требуется твердость и прочность, въ противномъ случаѣ, при употребленіи глазурованной посуды, глазурь будетъ легко стираться, царапаться и раздѣляться кислыми жидкостями.

Общепотребительные глазури можно раздѣлить на два главныхъ разряда: въ составъ однѣхъ чаще всего входитъ щелочь, известь, глиновоземъ, всѣ вмѣстѣ или по два, — то такъ называемыя землистые глазури, которая тверды, тугоплавки и примѣнимы главнымъ образомъ для фарфора и твердыхъ фаянсовъ.

Въ другихъ глазуряхъ, такъ называемыхъ свинцовыхъ, преобладаетъ окись свинца; онъ мягче, плавче и прозрачне первыхъ; въ сплавленомъ видѣ болѣе жидкі и примѣнимы для мягкихъ пористыхъ издѣлій. Для горшечныхъ издѣлій берутъ даже простой свинцовый силикатъ, составъ которого увидимъ ниже.

Твердость и прочность глазурей находится въ полной зависимости отъ содержащагося въ ней кремнезема, глинозема и щелочныхъ земель, т. е. самыхъ твердыхъ и огнеупорныхъ тѣлъ, и стоять въ прямомъ отношеніи къ ея тугоплавкости, почему тѣ издѣлія, которымъ требуютъ слабаго обжига, не могутъ имѣть твердой глазури (самая твердая глазурь, фарфоровая, плавится приблизительно при 1500°).

Глазури бываютъ прозрачныя и глухія или опаковыя (эмали). Опаковыя стужаютъ почти исключительно для эмальированного фаянса или маилоки и въ своемъ составѣ имѣтъ, напр., *дуокись олова, окислы сурьмы*, т. е. такія вещества, которыя, не растворяясь, равномѣрно распредѣляются въ массѣ при сплавленіи, превращая ее въ блѣдый сплавъ; другія растворяются, но при охлажденіи сплава кристаллизируются, напр., *бѣлый мышьякъ, фосфорно-кислая извѣстка* (въ видѣ жженой кости) — но всѣ онѣ, надо замѣтить, кроме окиси олова, рѣдко идутъ для опаковыхъ глазурей.

Окраска глазурей производится двоякимъ путемъ: 1) такъ же, какъ краска обыкновенного стекла т. е. прибавлениемъ въ составѣ глазури металлическихъ окисловъ, растворяющихся въ ней съ образованіемъ цветныхъ силикатовъ; 2) прибавлениемъ огнеупорныхъ красящихъ тѣлъ, которыя, не растворяясь, равномѣрно распредѣляются въ массѣ, сообщая ей свой цветъ.

По своему составу глазурь, употребляемая для глиняныхъ издѣлій, подраздѣляется на слѣдующія группы:

1) *Свинцовая глазурь*, которая представляетъ собой настоящее стекло и содержитъ *свинцовую окись, салициловую кислоту*, а также другія различныя примѣси.

По степени плавкости, по способу изготавленія и по видѣнію виду ее можно подраздѣлить на:

a) глазурь, содержащую землисто-свинцовыя окиси; непрозрачная глазурь для обыкновенной и горшечной посуды и другихъ простыхъ гончарныхъ издѣлій, которая состоитъ изъ *свинцовой окиси и глины*, рѣже полевого шпата;

b) глазурь, содержащую *свинцовую, салициловую и борную кислоты*, или прозрачную глазурь для горшечной посуды болѣе высокихъ сортовъ, съ примѣсью борной кислоты для каменной посуды и фарфора: она окрашивается нерѣдко

известными окислами металловъ въ качествѣ майоликовой глазури;

с) глазурь, содержащую окиси свинца и олова, такъ называемую эмаль,—непрозрачную глазурь, имѣющую составъ, подобный стекловидной глазурь, содержащей свинцовую и борную кислоты; непрозрачность ея зависитъ отъ содержания окиси олова; часто эта глазурь ограничивается окисями тяжелыхъ металловъ.

2). Глазурь, не содержащая свинца:

а) щелочная глазурь, которая состоитъ изъ салициловыхъ щелочей и применяется въ каменныхъ издѣліяхъ; такъ какъ она находится въ калийномъ жару подъ дѣйствіемъ паровъ воды и поваренной соли, то ее часто называютъ соляной глазурью;

б) земисто-щелочная глазурь, состоящая изъ салициловой кислоты, землистой глины, землистыхъ и другихъ щелочей, напосыпь на твердый фарфоръ и каменную посуду.

Приведемъ несколько рецептовъ составленія глазурей для гончарныхъ издѣлій, при чёмъ глазурная масса переносится черезъ жерновъ столько разъ и до тѣхъ поръ, пока не получится глазурь въ видѣ тончайшей мути:

Обыкновенная глазурь, въ большинствѣ случаевъ, имѣющая слѣдующій составъ:

глуту (свинцовой окиси).	35	фунтовъ,
глины	20	фунтовъ;

прозрачная глазурь, для составленія которой вместо глины берутъ песокъ:

глуту	30	фунтовъ,
шеску	20	фунтовъ,
или:		
глуту	40	фунтовъ,
шеску	12	фунтовъ.

Смѣсь эта разжижается на жерновѣ при содѣйствіи воды до консистенціи патоки или немногомъ жиже.

Для получения цветной глазури, какъ мы уже говорили, добавляютъ къ основной глазури различные окиси; приведемъ здесь пропорцію добавляемыхъ окисей:

Зеленая глазурь получается, если, кроме подлежащаго

количества песку, на 1 пудъ свинца добавить 2 фунта пережженного мѣдного лому;

желтая глазурь,—при добавленіи на 1 пудъ свинца 5 фунтовъ циндра (желѣзной окалины);

темно-коричневая глазурь,—при добавленіи на 1 пудъ свинца отъ 4 до 6 фунтовъ окиси марганца.

Смѣщеніе глуты, песку и окрашивающей глазурью окиси совершаются также при перемѣлѣ всѣхъ веществъ на жерновѣ.

На иѣкоторыхъ заводахъ желтая и черная глазурь составляется по слѣдующему рецепту:

для желтой глазури, берутъ:

глуту.	1	пудъ,
блѣдо-толченаго кварца.	20	фунтовъ,
блѣдо-толченаго стекла.	15	фунтовъ,
буры.	$\frac{1}{2}$	фунта,
шмелъки	$\frac{1}{2}$	фунта;

для черной глазури:

глуту.	1	пудъ,
перекиси марганца.	20	фунтовъ.

Все это сплавляется въ муфельной печи въ стекловидную массу, которую затѣмъ толкуютъ, мелютъ на жерновѣ съ водой въ теченіе двухъ дней, при чёмъ первый разъ пропускаютъ чрезъ жерновъ безъ всякой подѣлки, а затѣмъ на данную порцію прибавляютъ 4 фунта суртика. Краска должна быть очень жидка, а при погруженіи въ нее посуды ее постоянно взбалтываютъ.

Для окраски болѣе простой посуды можетъ быть также примѣнена цветная глазурь, употребляемая для изразцовъ и черепицы, а именно: для получения глазури:

синевато-коричневый—берутъ:

марганца	3	фунта,
свинцового глата.	10	фунтовъ,
кварцевого песку	10	фунтовъ;

зеленой—

мѣдного купороса	1	фунтъ,
свинцового глата.	10	фунтовъ,
кварцевого песку	10	фунтовъ,

красной —

свинцового глета	10 фунтовъ;
кварцеваго песку	10 фунтовъ.
<i>желтой —</i>	
желѣзного купороса	4 фунта,
свинцового глета	10 фунтовъ,
кварцеваго песку	10 фунтовъ;

Всѣ эти составы необходимо мелко истолочь и, пересыпав между собою, пропустить сквозь сито, а затѣмъ посыпать посуду, предварительно смазанную слоемъ мучного клейстера.

Наконецъ иѣкоторые заводы и гончары употребляютъ для окраски глазури въ цвета:

красный — желѣзный купоросъ,
желтый — сѣристую сурму,
зеленый — ярь — мѣдянку.
синий — шмальту.

Все это измельчается или въ ступкѣ, или же на жерновѣ въ натуральномъ или же предварительно въ пережженномъ видѣ, на подобіе свинца, но такъ какъ мѣдь и иѣкоторые другие металлы плавятся труднѣе свинца, поэтому, когда пережигаютъ ихъ, то въ бритвѣ или котелочкѣ, въ видѣ плавания, бросаютъ иѣкоторое количество поваренной соли.


Приготовленіе глазурей. Что касается приготовленія глазурей, то составныя части для многихъ глиняныхъ издѣлій, какъ мы уже упоминали, смѣшиваются въ сухомъ видѣ по вѣсовымъ частямъ и лишь въ рѣдкихъ случаяхъ, для простой горнічной посуды, берутся по объемамъ; они размалываются на специальныхъ мельницахъ, ст прибавлениемъ воды до получения совершенно мягкаго наощущенія порошка.

Гончарами-кустарями преимущественно употребляются каменные жернова, состоящие изъ двухъ камней, образующихъ совмѣстно цилиндръ, диаметромъ $\frac{3}{4}$ аршина и высотою 4—5 вершковъ (см. рис. 50 и 51). Жернова бываютъ различного устройства.

На рис. 50 камень *a*, *a* выдолбленъ и представляеть какъ бы сосудъ съ прямымъ дномъ, по срединѣ которого вѣдались стальной подшипникъ *b*. Въ это пространство вставля-

ется другой камень *c*, *c*, сквозь который проходитъ жѣлѣзный стержень *d* съ выдающимся *нижнимъ* концомъ, навареннымъ сталью и дѣйствующимъ подобно шпину. Стержень *d* служитъ осью вращенія камня *c*, *c*, приводимаго въ движение рычагомъ *g*, одинъ конецъ котораго вставляется въ углубление, выдолбленное въ верхнемъ каминѣ, а другой конецъ вѣдѣтъ въ ушко изъ толстой кожи, укрѣпленное къ потолку *e*, *e*.

Вещества, подлежащія тонкому измельченію, всыпаются въ промежутокъ между стѣнками обоихъ камней, а самое измельченіе этихъ веществъ происходитъ отъ расти-



* Рис. 50.




Рис. 51.

ранія ихъ между верхомъ нижнаго камня и нижней поверхностью вращающагося камня, которая почти плотно прилегаетъ къ верхней поверхности нижнаго камня. Измельченіе, какъ уже было упомянуто, производится всегда при содѣйствіи воды, которая постоянно подливается въ жерновъ, но мѣрѣ того какъ размельченный и перемѣшанный вещества вытекаютъ изъ жернова черезъ проделанный сквозь нижній камень жолобокъ въ поставленный сосудъ *k*.

Рис. 50—51. Жернова для размалыванія глазурей.

Жернова, указанный на рисункахъ 51—болѣе практическій и отличается отъ описанаго только тѣмъ, что нижній камень не представляетъ выдолбленаго сосуда, а подобенъ верхнему каминю; боковыя же стѣнки нижнаго камня дѣлаются или изъ рѣшеточной обичайки, или изъ дубовой бондарной клепки, скрѣпляемыхъ съ нижнимъ камнемъ посредствомъ жѣлѣзныхъ или деревянныхъ обру-

чей, при чёмъ обичайка эта должна быть такой вышины, чтобы могла закрыть по сторонамъ и верхній камень.

Глазури, содержащія свинець, расплавляются до размыванія въ компактную стекловидную массу, получившую название *фритты*.

Фриттованіе или сплавленіе глазури имѣетъ мѣсто при содержаніи въ ней растворимыхъ матеріаловъ, какъ-то: соды, поташа, селитры, буры и др. Фриттуютъ всю смѣсь или только часть ея, содержащую всю порцію растворимыхъ матеріаловъ для перевода ихъ въ нерастворимые силикаты, потому смѣшиваются съ остальной и размалываются.

Фриттованіе или сплавленіе въ ма-
ломъ размѣрѣ производится въ тигляхъ,
плошкахъ или капселяхъ—на свободныхъ
мѣстахъ обжигательной печи. При боль-
шомъ производствѣ смѣсь фриттуютъ на




Рис. 52.




Рис. 53.




Рис. 54.

поду отражательной печи, а сплавляютъ въ особыхъ печахъ, такого же устройства, какъ стеклоиздѣльныхъ.

Ниже на рис. 52 показанъ видъ простой печи для варки глазури и эмалей. Подъ сводомъ ея на стойкѣ по-мѣщается тигель *a*—между топкой *b* и дымоходомъ *c*. Передняя открытая сторона печи, черезъ которую вносится тигель, на время варки заставляется заслонкой, примазанной глиной. Въ заслонкѣ сдѣлано устье для засыпки въ тигель глазурной смѣси и вычерпыванія сплавленной глазури, обыкновенно сливающейся съ черпака прямо въ воду, чѣмъ весьма облегчается ея размоль.

Не лишнимъ считаемъ здѣсь же упомянуть о пережиганіи продажного свинца, чтобы обратить его въ окись свинца (глѣтъ), что дѣлается обыкновенно гончарами-кустарями для глазури (или какъ называютъ гончары, «полива»). Для этого употребляется ретортъ—небольшая однодонная чугунная кубышка, которая кладется наклонно на обыкновенный паскори сложенный очагъ. Гончары же—кустари для этой надобности дѣлаютъ такъ называемый «бритвани», т.е. небольшую печь, устраиваемую сбоку, возлѣ топочного отверстія горна.

Для устройства бритвана самъ гончарь сперва выдѣлываетъ сосудъ изъ огнеупорной глины формы, изображенной на рис. 53, вышиною отъ $\frac{1}{2}$ до 1 аршина, діаметромъ въ широкомъ мѣстѣ до $5-5\frac{1}{2}$ вершковъ, и съ прямоугольною вырѣзкою *abcd*.

Такой сосудъ до употребленія его въ дѣло, просушивается на воздухѣ, а затѣмъ вѣдѣливается въ небольшую печку, въ которой у одной изъ продольныхъ стѣнъ вмазывается такимъ образомъ, чтобы, во-первыхъ, бритвансъ лежалъ на боку обращеннымъ горловымъ отверстиемъ къ устью печи, во-вторыхъ, чтобы прямоугольная вырѣзка *abcd* приходилась съ боку, на сторонѣ, обращенной къ топочному пространству бритвана и, наконецъ, въ-третьихъ, чтобы между вырѣзкою *abcd* и противоположной стѣною топочного пространства находился промежутокъ въ $4-5$ вершковъ, въ которомъ производится сожиганіе топлива, состоящаго изъ мелко колотыхъ сосновыхъ или дубовыхъ дровъ. Для выхода продуктовъ горенія дѣлается отверстіе наружу сзади бритвана.

Дѣйствие бритвана слѣдующее: въ сосудъ кладутъ свинецъ, въ количествѣ отъ 5 фунтовъ до $1\frac{1}{2}$ пуд., смотря по вмѣстимости сосуда, затѣмъ зажигаютъ топливо, пламя котораго, проникая въ сосудъ чрезъ прямоугольную вырѣзку *abcd*, ударяется о вогнутую поверхность сосуда, отъ которой, отражаясь, падаетъ на свинецъ, расплавляя его въ жидкую массу, постепенно густѣющу и, наконецъ, превращающуюся въ свѣтло-красновато-желтоватое вещество, извѣстное въ продажѣ подъ названіемъ *глѣта*.

Глазурованіе. Глиняные предметы предъ глазурованіемъ берутся или сырьими, какъ, напр., кирпичъ, обыкновенная

горшечная посуда, печные кафли и т. п., или же прогалеными, при чём предмет уже обладает достаточной для глазурования прочностью, что примыкается при твердом фарфоре и изящной горшечной посуде, или же, на конец, совершенно обожженными: при каменной посуде, костяном фарфоре и пр.

Разнообразные свойства глиняных предметов такъ же какъ и различие въ формѣ и манерѣ украшений — все это требуетъ разнообразныхъ методовъ глазурованія, которые всѣ, однако, преслѣдуютъ одну общую цѣль: покрыть предметы, по возможности равнотрѣйнымъ слоемъ изящно окрашенной глазури, чтобы эта послѣдняя при обжигѣ могла расплываться въ ровный гладкий налѣтъ.

1) *Глазурованіе посредствомъ опыленія*, или посыпаніемъ сырыхъ издѣлій сухою смѣстью песка или кварца со свинцевымъ соединеніемъ выполняется весьма рѣдко. Тонкій ломкій фарфоръ или непрожженная живопись не переносятъ погруженія предмета въ жидкій составъ глазури, а потому такой предметъ долженъ быть опыленъ мелко истолченной глазурью, покрывающей его налѣтомъ.

2) *Нанесеніе глазури способомъ погруженія*. Такъ какъ предыдущий приемъ очень вреденъ для рабочихъ, вслѣдствіе распространія свинцовой пыли, то во всѣхъ другихъ случаяхъ берется глазурная муть консистенціи сливокъ и наносится на *бисквитъ*, т.-е. обожженный черепокъ.

Отъ жидкой глазури, налитой въ особый чанъ, требуется возможно медленное осажденіе твердыхъ частицъ для того, чтобы густота ея не измѣнялась замѣтно во время работы. Въ данномъ случаѣ хороши сырья глазури, содержащія немнога глины, и хуже — сплавленныя и особенно свинцовыя. Присутствіе свободной глины полезно еще тѣмъ, что она лучше укрѣпляетъ сырью глазурь на черепкѣ. Осадженію глазури препятствуютъ также перемѣшаніемъ жидкости и прибавленіемъ въ нее уксуса, гуммы, поваренной соли.

Глазурь наносится различнымъ путемъ. Издѣлія небольшого размѣра погружаютъ въ глазурь на несколько секундъ, при чёмъ черепокъ всасываетъ воду, а твердые частицы, бывшія въ этой водѣ, пристаютъ къ его поверхности въ видѣ слоя, толщина которого увеличивается съ

густотою муты, пористостью, массивностью черепка и временемъ его погруженія. Очень тонкій черепокъ быстро насыщается водою, такъ что отложеніе глазури можетъ остановиться ранѣе, чѣмъ будетъ достигнута должная толщина слоя. Поэтому для тонкихъ вещей муть берется гуще, чѣмъ для толстыхъ. Чтобы получить ровный слой глазури, погружаютъ такъ, чтобы все точки на поверхности вещи пробыли въ мутѣ одинаковое время. Такъ, напримѣръ, тарелку погружаютъ въ глазурь ребромъ съ одного края, а вынимаютъ съ противоположнаго. При погруженіи вещь осторожно придерживаютъ пальцами въ мѣстахъ, где глазурь не нужна или отсутствіе ея мало замѣтно; или же эти мѣста замазываютъ глазурью посѣгъ.

Внутренность глубокой посуды глазируютъ, наливая въ нее муть и осторожно повертивая для ровнаго распределенія глазури по стѣнкамъ, послѣ чего остатокъ выливаютъ.

Этотъ методъ примыкается при обожженныхъ издѣліяхъ, какъ, напр.: фарфоръ, каменная посуда, плавленныя вещи и т. п.

Сырые и лишь высушенные на воздухѣ предметы должны состоять изъ очень жирной и твердой глины, иначе они при погружении совершенно размѣгчаются и искаражаются въ формѣ. Сырыя издѣлія кроются глазурью для экономіи расходовъ при обжигѣ. Чтобы мелко истолченная глазурь не счищалась и держалась твердо, въ растворъ глазури слѣдуетъ прибавлять klejkie вещества.

3) *Глазурованіе съ помощью резерважа*. Иногда требуется наложить глазурь мѣстами, оставляя другія мѣста голыми или покрывая ихъ потомъ цветной глазурью. Для этого часто пользуются резерважемъ изъ жирныхъ или смолистыхъ тѣлъ. Глазурь не пристаетъ на мѣста, предварительно покрытыя слоемъ резерважа съ бисти. Для наложенія на нихъ цветной глазури, резерважъ разрушаютъ слабымъ прокаливаниемъ. Резерважъ служить растищеніемъ сала или еще лучшее растворъ шеллака въ спиртѣ.

4) *Глазурованіе посредствомъ поливанія*. Предметы болѣе крупные по своимъ размѣрамъ съ которыми трудно обращаться, какъ, напр., печные карнизы, глиняные трубы и т. п., или вещи, покрываемыя глазурью лишь съ одной

сторони, какъ, напр., изразцы, кирпичи, а также ломкія сырьи и, наконецъ, сплошнія издѣлія, не способны всасывать воду, — кроются глазурью поливаніемъ предмета послѣдняго, размѣшанного въ водѣ.

5) *Глазурованіе кистью*. Глазурь наносится также при помощи кисти, ваты, губки, при изукрашиваніи предмета въ разноцѣтныхъ настрыяхъ краски (напр., при цветныхъ майоликахъ).

Для лучшаго наведенія глазури кистью и для равномѣрнаго приставанія ея къ предметамъ, къ ней примѣниваются въ такихъ случаяхъ гумми, брахмальную камедь или глицеринъ. Предметы, глазурованные погружениемъ, имѣютъ нѣкоторыхъ мѣста, за которыми держали ихъ, неглазурованными, а потому приходится въ данномъ случаѣ тоже прибѣгать къ помощи кисти.

Надо замѣтить, что пыль, грязь, жиръ на черепкѣ препятствуютъ приставанію глазури; поэтому передъ глазуровкой полезно обчищать вещи щеткой.

Кромѣ трещинъ и отекаканій, глазурь послѣ обжига можетъ показывать и другіе недостатки, а именно: если обжигъ недостаточно сильенъ или продолжителенъ, глазурь не успѣваетъ сплавиться или ровно растечься по черепку, отчего является сухою, волнистою или получаетъ видъ яичной скорлупы. Чрезмѣрный или долгій обжигъ вызываетъ стеканіе глазури или всасываніе ея въ пористый черепокъ или высыпаніе отъ улетучивания щелочей.

Вскапаніе глазури показываетъ, что выдѣленіе газовъ въ ней или на черепкѣ еще не прекратилось до времени ея отвердѣнія, что можетъ быть при обжигѣ, недостаточно сильномъ для полнаго соединенія глазурной смѣсі; съ другой стороны, глазури, богатыя щелочами или бѣдныя кремнеземомъ склонны вскипать въ сильномъ огнѣ отъ улетучивания щелочей, вытѣсняемыхъ въ послѣднемъ случаѣ постоянными основаніями.

Стягиваніе глазури въ капли или отлупливаніе является результатомъ дурнаго соединенія съ черепкомъ.

Содержаніе въ глазури хлористыхъ и особенно сѣрнистыхъ солей въ неразложенномъ видѣ вызываетъ *потѣніе*, т. е. сырье глазури, отчего теряется блескъ вслѣдствіе поглощенія солями влаги изъ воздуха. Въ качествѣ мѣръ

противъ этихъ вредныхъ солей можно рекомендовать достаточно долгій обжигъ, восстановительное пламя, переводящее сульфатъ въ сѣрнисто-кислую соль, легко разложимую кремнеземомъ глазури.

Глазури, обильными свинцомъ, могутъ страдать отъ восстановленія свинца. Если, напр., уголь, оставшій въ попахъ черепка въ началѣ обжига, не успѣлъ сгорѣть до сплавленія глазури, онъ выдѣляется при плавленіи свинецъ, дающій сѣрыя металлическій пятна.

Бѣлая глазурь. Въ виду того, что глазурь, въ которой имѣется свинецъ, какъ уже сказано, ядовита, то ея употребляютъ только для такой посуды, въ которой не предполагается содержать чего-либо ядовитаго, какъ, напр., простокваша, квасу, маринады и даже варенья; для этихъ послѣднихъ жидкостей всегда слѣдуетъ предпочитать посуду, покрытую исключительно минеральной глазурью, для каковой цѣли можно рекомендовать *бѣлую глазурь* изъ голландской или англійской глины и кварца.

Чтобы получить такую глазурь, большия куски кварца сначала разбиваются на болѣе мелкіе, затѣмъ эти куски обжигаются въ пламени печи и толкутся въ чугунной ступѣ въ мелкій порошокъ, который просеивается чрезъ мѣдное сито и затѣмъ мелется на жерновѣ первый разъ сухимъ, а потомъ съ водой.

Порошокъ пропускается черезъ жерновъ до семи разъ, послѣ чего смѣшивается съ предварительно замоченной голландской или англійской глиной, въ пропорціи одной части, по вѣсу, кварца на двѣ части глины. Смѣсь еще разъ пропускается чрезъ жерновъ съ добавленіемъ воды и доводится до состоянія известковаго молока.

Глазурь — водное растворимое вещество: она безвредна, прочна и дешевле многихъ другихъ; ею покрывается слегка обожженная посуда, которая затѣмъ послѣ глазуровки вторично прожигается.

Такую глазурь составляетъ расплавленный кремень, т.-е. чистый кремнистый песокъ, и плавень — щелочь-поварень, который можетъ быть изъ золы собственнаго очага; слѣдовательно, для производителя лучше подобнаго материала, по дешевизнѣ и совершенной пригодности, и желательне слѣдуетъ.

Для получения растворимого, т.-е. водного стекла могут служить следующие рецепты:

1) *Водное стекло:*

- 3 части (по вѣсу) чистаго бѣлаго кварцеваго песку.
- 2 части сухого поташа.

Все это необходимо предварительно расплавить и, за темъ, подливая горячей воды, продолжать уваривать. Получится масса болѣе или менѣе густая, смотря по количеству употребленной воды, для чего прежде всего необходимо песок сильно прокалить, горячимъ всыпать въ воду, а послѣ, сливъ воду и высушивъ, толченiemъ или размолкой превратить въ мелкую пыль и въ такомъ видѣ, разогрѣвши его хорошенъко, размѣшивая, прибавлять поташъ, а затѣмъ уже и горячую воду. Если же взять плавия, т.-е. поташа больше, то песокъ расплавится скорѣе, но та кая глазурь будетъ менѣе огнеупорна и обратно.

2) *Калийное водное стекло* съ другими пропорціями:

- | | |
|-----------|--------------------------|
| 45 частей | кварцеваго песку. |
| 30 „ | поташу. |
| 3 „ | порошка древеснаго угля. |

Все это, по раствореніи, растворить въ горячей водѣ.

3) *Натровое водное стекло.*

- | | |
|--------------|---------------------|
| a) 45 частей | кварцеваго порошка. |
| 23 „ | прокаленной соды. |
| 3 „ | угля. |

или же:

- | | |
|---------------|-------------------------------|
| b) 100 частей | кварцеваго порошка. |
| 60 „ | прокаленной глауберовой соли. |
| 15—20 частей | древеснаго угля. |

4) *Двойное водное стекло.*

- | | |
|--------------|---------------------|
| a) 152 части | кварцеваго порошка. |
| 54 „ | прокаленной соды. |
| 70 „ | поташа. |

или:

- | | |
|---------------|---------------------|
| a) 100 частей | кварцеваго порошка. |
| 28 „ | очищенаго поташа. |
| 22 „ | прокаленной соды. |
| 70 „ | поташа. |

или:

- | | |
|---------------|---------------------|
| b) 100 частей | кварцеваго порошка. |
| 28 „ | очищенаго поташа. |
| 22 „ | прокаленной соды. |
| 6 „ | древеснаго угля. |

или:

- | | |
|-------------|---------------------------|
| c) 3 объема | калийного водного стекла. |
| 2 „ | натроваго стекла. |

Къ водному стеклу можно примѣшивать различные краски, при чём если оно будетъ употребляться какъ лакъ, то краски могутъ быть растительныя, но если для глазури, то такія, которыхъ не измѣняются въ огнѣ, т.-е. обыкновенно разныя металлическія окиси.

Чтобы сдѣлать глазурь болѣе легкоплавкою, можно прибавить борніосилѣй извести.

5) *Глазурь изъ жидкаго стекла* другимъ способомъ:

- | | |
|----------|-------------------------------|
| 70 фунт. | хорошаго поташа. |
| 60 „ | глауберовой соли. |
| 152 „ | бѣлаго песку. |
| 10 „ | непорошенаго древеснаго угля. |

Смѣсь эту нагревать въ чугунномъ котлѣ, отчего она теряетъ воду. Но если употребляется пережженнаа соль, то вместо 60 берутъ только 27 фунт., и тогда нагревать уже незачѣмъ.

Смѣсь сначала растапливаютъ и выкладываютъ на каменную или жѣлезную плиту. По охлажденіи быстро толкнуть и просѣивать; потомъ мелютъ въ жерновѣ со столькимъ количествомъ воды, что она получаетъ густоту кашицы, которую и употребляютъ для глазуровки.

Наконецъ, для приданія глазуроюннй посудѣ золотистаго оттенка и полученія простой и незатѣмнѣйшей глазури можно рекомендовать слѣдующіе способы.

Если во время обжиганія посуды, покрытой свинцовой глазурью, нарочно произвести дымъ, подкладывая въ огонь сырыхъ вѣтокъ или инымъ способомъ, то угольныя частицы дыма, измѣнившись свинца, сообщаютъ глазурою золотистый отблѣлокъ, но если посуда не покрыта глазурью, то таъ же самый дымъ сообщить ей цвѣтъ черный или же стальной, что происходитъ отъ того, что частицы угля

садятся на посуду или же вследствие изменения окиси железа, содержащегося в глине.

Затемъ, если при концѣ обжиганія не глазурованной посуды, бросить на раскаленные угли мелкой поваренной соли, то образовавшіяся пары осадутъ на посудѣ и сообщатъ ей тонкую стеклообразную покрышку, отчего она приобрѣтетъ лучшій видъ и большую прочность. Но еще лучше, если посуду, несколько обожженную, погрузить въ растворъ поваренной соли или растворъ соли и поташа, или же просто въ древесномъ щелокѣ, въ которомъ растворено несколько поваренной соли,—то отъ этого, послѣ вторичнаго пережиганія, посуда получитъ лучшій видъ, большую плотность и свойство непромокаемости.

Устройство печей, или горновъ.

Печи для обжиганія вообще керамическихъ издѣлій можно раздѣлить на два разряда:

1) *Периодическіе* печи, въ которыхъ между двумя другъ за другомъ слѣдующими обжигами печь остываетъ, разгружается и нагружается свѣжимъ товаромъ, и

2) печи *непрерывно-дѣйствующіе*, въ которыхъ обжигъ идетъ безостановочно въ теченіе неопределенного времени, при этомъ происходит постоянная нагрузка и выгрузка товара.

Кромѣ того, по способу отопленія и тѣ и другія печи дѣлятся на печи съ *твердымъ* и *газообразнымъ топливомъ*.

Печи непрерывно дѣйствующія, хотя и весьмагодны въ экономическомъ отношеніи, но такъ какъ они не такъ давно примѣнены на практикѣ, то еще недостаточно приспособлены для обжига керамическихъ издѣлій, а потому въ данной брошюрѣ мы будемъ рассматривать только печи *периодическіе*.

Вообще, все керамическія печи имѣютъ ту особенность, что нагревательное пространство ихъ значительно обширнѣе и выше, чтобы возможно было заразъ обжигать большую массу издѣлій; при этомъ слѣдуетъ замѣтить, что чѣмъ обширнѣе нагревательное пространство, тѣмъ труднѣе достигнуть во всѣхъ частяхъ его равномѣрности распределенія жара, необходимаго для ровнаго обжига издѣ-

лій, но неровности жара здесь отчасти сглаживаются, благодаря тому, что раскаленный глиняный издѣлій извѣстится хорошимъ проводникомъ тепла.

Кромѣ того надо замѣтить, что въ большихъ керамическихъ печахъ, путемъ опыта всегда можно найти области болѣе слабаго жара, такъ какъ при правильномъ веденіи обжига они бываютъ болѣе или менѣе постоянны, а потому, руководствуясь этимъ, предоставляется полнѣшая возможность умѣрить вредъ отъ неровнаго жара, именно предназначивъ эти области для обжига менѣе стойкихъ вещей или другихъ менѣе огнестойкихъ сортовъ.

Прежде чѣмъ перейти къ описанію устройства различныхъ печей, разсмотримъ вкратцѣ свойства топлива, имѣющія прямое отношеніе къ гончарному дѣлу.

Изъ всѣхъ горючихъ матеріаловъ дерево даетъ самое длинное пламя и потому болѣе всего подходитъ для гончарного дѣла, такъ какъ степень равномѣрности жара въ керамической печи, при равнѣстѣ прочихъ условій, зависитъ въ прямой зависимости отъ длины пламени, развивающаго топливо; въ данномъ случаѣ наиболѣе подходятъ рыхлые породы дерева: они гористѣе другихъ и потому быстрѣе выдѣляютъ изъ себя горючіе газы, обуславливаютъ болѣе длинное пламя. Очень пригодны въ этомъ отношеніи также емoliстые хвойные сорта, хотя при обжигѣ продуктовъ разложенныхъ смолистыхъ тѣль труднѣе подвергаются полному сжиганію и даютъ много копоти. Слѣдуетъ замѣтить, что дрова должны быть при этомъ сухія. Ихъ надлежитъ сушить на воздухѣ, а если условія позволяютъ, то лучше въ дровосушникахъ. Сухія мелко колотыя дрова могутъ развить весьма сильный жарь, тогда какъ сырьи и крупные не только даютъ менѣе жара, но и расходуются для его достижения въ большемъ количествѣ.

Хороший каменный уголь по тепловому и нагревательному (жаровому) дѣйствію значительно превышаетъ дерево, что, конечно, очень важно въ экономическомъ отношеніи, такъ какъ даетъ возможность, при меньшей затратѣ топлива быстрѣе достигать болѣе высокихъ степеней жара, чѣмъ при дровахъ. Что касается длины пламени, то каменный уголь значительно уступаетъ дереву; кромѣ того ввиду богатства онъ склоненъ своей копотью

вредить обжигаемымъ издѣліямъ. и, наконецъ, продукты горѣнія каменного угля содергать гораздо болѣе вредныхъ для товара составныхъ частей—напр., сѣристый газъ, котораго дерево совсѣмъ не даетъ. Зола, получающаяся при гораніи каменного угля, часто богата желѣзомъ, а потому, попадая или прямо на бѣлый товаръ, или черезъ трещины покрывающихъ его канселей, она можетъ оставлять пятна.

Для сожиганія каменного угля необходимо имѣть въ топкѣ рѣшетку, которой не требуется для дровъ, такъ какъ онъ горитъ труднѣе дерева и требуетъ болѣе тѣснаго со-прикосновеній съ воздухомъ.

По длине пламени и жаровой силѣ каменные угли можно раздѣлить на два главныхъ разряда: первое мѣсто занимаютъ *жирные* сорта, богатые водородомъ, но имѣющіе тѣтъ недостатокъ, что происходитъ спеканіе кокса, затрудняющее доступъ воздуха черезъ рѣшетку; второе мѣсто отводится сортамъ *тощаго* угля, богатымъ кислородомъ и дающимъ гораздо длинише пламя, но въ свою очередь неудобны вслѣдствіе легкаго разсыпанія на мелочь, которая безъ пользы просыпается въ зольникъ.

Недостатки обоихъ сортовъ каменного угля отчасти сглаживаются, если брать для топки смѣсь ихъ. Спеканіе жирнаго угля безъ ущерба его жаровому дѣйствію устраиваютъ примѣшаніемъ къ нему подходящаго сорта бурыхъ углей.

Сухой, прессованый торфъ, по своей пригодности для обжига гончарныхъ издѣлій, занимаетъ средину между каменнымъ углемъ и деревомъ.

Что касается нефти, то попытки примѣненія этого топлива были и дали довольно хороши результаты при обжигѣ самыхъ простыхъ гончарныхъ товаровъ, а именно нефтянныя форсунки были примѣнены при обжигѣ кирпича какъ на Кавказѣ, такъ и въ Европейской Россіи.

Періодическая печи (на твердомъ топливѣ).

Самый простой видъ керамической печи—это *наполненная* для обжига кирпича. Имѣеть видъ четырехгранной усѣченной пирамиды, высотою 2—3 сажени, сверху открыта, у основания же имѣеть съ каждой стороны по нѣскольку

отсѣковъ, т.-е. топочныхъ отверстій. Внутренность ея заполняется уложенными въ клѣтку кирпичемъ, за исключеніемъ нѣсколькихъ параллельныхъ проходовъ въ основаніи, около аршина шириной, соединяющихъ противолежащіе очелки; въ нихъ забрасывается и сжигается. Въ улучшенномъ и постоянномъ видѣ такая печь—получаетъ название постоянной стѣнной печи съ восходящимъ пламенемъ—типъ, очень распространенный у насъ для обжига кирпича и поливного товара, напр. простого фаянса и пр. (рис. 55).

Очелки *a* шириной около 1— $1\frac{1}{4}$ аршина въ основаніи печи раздѣлены перегородками, или *бѣжками*. Каждый очелокъ во всѣ длины прикрытъ рядомъ опирающихся на бычки параллельныхъ арочекъ, шириной въ одинъ кирпичъ, между которыми остаются свободные прогары, шириной въ пол-кирпича. Пазухи арочекъ забучены и выровнены такъ, что образуется горизонтальный подъ, представля-




Рис. 55




Рис. 56

ющий въ то же время, по многочисленности прогаровъ огромную рѣшетку, на которую и нагружается товаръ. Чтобы подъ и нижний слой товара слишкомъ не обременялись всей нагрузкой, высоту печи часто дѣлаютъ не болѣе двухъ саженей отъ пода. Дрова забрасываются въ очелки иногда съ одной лишь стороны, — въ этомъ случаѣ другая закрыта на-глухо, а при большой длины очелковъ—съ обѣихъ, и тогда каждый очелокъ раздѣленъ по срединѣ перегородкой, съ тою цѣлью, чтобы пламя не проносилось вдоль очелка, а увлекалось тягою въ прогары, идя затѣмъ по промежуткамъ между загруженными издѣліями вплоть до верху (кладка нагрузки внизу должна быть просторище, чѣмъ вверху).

Верхъ печи или совсѣмъ открыть, при чемъ утилизация тепла пламени далеко недостаточна, или покрыть

сводомъ, задерживающимъ пламя; сводъ снабженъ однимъ большимъ выходомъ съ трубою или нѣсколькими болѣе мелкими, равномѣрно распределенными по своду для того, чтобы пламя не уклонялось отъ стѣнокъ къ срединѣ, какъ это бываетъ при центральной трубѣ, а шло ровно по всему сѣченію печи. Толщина стѣнъ, для устойчивости снабженныхъ контрфорсами, дѣлается внизу въ четыре кирпича, а выше—въ три. Длина печи можетъ доходить до 15 саженъ.

На рис. 57 представленъ боковой разрѣз стѣнной гончарной печи со сводомъ и трубою: *a*—точечный каналъ, *b*—подъ съ прогарами, съ люкъ предъ очелками для кочегара. Нагрузка и выгрузка товара производится черезъ лазъ въ задней стѣнѣ, который на время обжига закладывается кирпичами и замазывается глиной.




Рис. 57.




Рис. 58.

Главнымъ недостаткомъ печей этого типа съ восходящимъ пламенемъ, нужно считать очень неравномѣрное распределеніе жара. Жарь изъ очелковъ сосредоточивается въ нижней части печи, такъ что подъ страдаетъ отъ перегара, нижний ярусъ обжигаемыхъ издѣлій вакаливается сильно, верхнихъ, получая жарь не только отъ пламени, но и отъ лучесинускій раскаленного пода. Въ углахъ жарь ниже, чѣмъ въ срединѣ, отчего товаръ тамъ не дожигается, тогда какъ на полу легко пережигается, трескается, садится, шлакуется.

При отсутствіи рѣшетки, которая вставляется лишь при топкѣ каменнымъ углемъ, воздухъ имѣть обширный дос-

тупъ въ печь, сообщая пламени сильно окислительный характеръ и усиливая тепловую потерю для нагреванія большого излишка воздуха²⁾. При усиленной нагрузкѣ топлива можно вызвать въ печи возстановительный огонь и сильный, болѣе равномѣрный жарь, хотя тепловая потеря опять-таки будетъ очень велика, потому что изъ печи уйдетъ масса несгорѣвшихъ газовъ и копоти.

Теплота, уносимая изъ печи продуктами горѣнія, отчасти можетъ быть утилизирована при устройствѣ въ ней 2-го яруса. На рис. 57 представленъ типъ двухъярусной печи—для обжига огнеупорныхъ товаровъ.—состоящей изъ нѣсколькихъ смежныхъ отдѣлений съ очелками *a*, *a*; верхній ярусъ можетъ служить для издѣлій, требующихъ болѣе слабаго обжига.




Рис. 59.




Рис. 60.

Лежачія печи. Слѣдующимъ шагомъ по пути улучшенія гончарныхъ печей можно считать примѣненіе для обжига печей съ горизонтальнымъ ходомъ пламени.

На рис. 58 представленъ такъ называемый *кассельской* типъ печей, служащий, главнымъ образомъ, для обжига гончарныхъ и простыхъ каменныхъ издѣлій. Продолжавшое нагревательное пространство *a*, загружаемое до верха обжигаемыми издѣліями, отдѣляется отъ топки съ рѣшетчатой перегородкой *i* изъ сложенного въ клѣтку огнеупорного кир-

²⁾ Смотри по ходу топки огонь въ печи можетъ иметь болѣе или менѣе рѣзкій окислительный или восстановительный характеръ. Въ первомъ случаѣ, болѣе частью пламя отличается излишкомъ кислорода при отсутствіи горючихъ газовъ или преобладаніемъ его надъ газами; во второмъ, наоборотъ, обильствомъ горючихъ газовъ и копоти при небольшомъ содержаніи или отсутствіи кислорода.

ничя; *d*—рѣшетка, *f*—зольник^{*)}). Упомянутая рѣшетчатая перегородка задерживает золу, содѣйствует равномѣрному распределенію пламени и при входѣ въ печь, тѣсному смыкшенію газовъ и воздуха въ узкихъ проходахъ и скижанію дыма.

Пламя уходитъ черезъ рѣшетчатую заднюю стѣнку въ боровъ *a*. Въ задней части печи жаръ долженъ быть несолько слабъ, и эту разницу можно сгладить съ ужинаниемъ печи къ концу, отчего пламя приобрѣтаетъ тамъ большую скорость и не успѣваетъ значительно охлаждаться. Наконецъ, въ задѣ печи можно ставить такія издѣлія, которыя требуютъ болѣе слабаго обжига. При сильной тягѣ верхъ печи тоже получаетъ меньшіе жара, вслѣдствіе пригibaнія пламени къ борову; для того, чтобы этого избѣгнуть, устраиваютъ въ разныхъ мѣстахъ свода небольшія отверстія *n*, вызывающія мѣстныя маленькия тяги, привлекающія къ отверстіямъ часть пламени, вслѣдствіе чего верхняя часть печи будетъ получать уже больше жара.

При усиленной топкѣ жаръ въ печи болѣе равномѣрнъ при возстановительному характерѣ отгия; при этомъ, для устраненія чрезмѣрного наклоненія горючихъ газовъ въ печи, внизу боковыхъ стѣнокъ ся дѣлаютъ отверстія для доступа воздуха, помогающаго скижанію газа, которымъ при слабой топкѣ замазываются. Для использованія теплыхъ продуктовъ горѣнья пламя можно провести изъ печи въ другое отдѣленіе, служащее для товаровъ слабаго обжига, фриттованія глазурей и т. п. и затѣмъ уже въ боровъ.

Средину между печами съ восходящей и горизонтальной тягой занимаетъ тинъ лежачихъ съ рѣшетчатымъ подомъ *a* (рис. 59). Пламя съ рѣшетки *d* для тооплива проходитъ черезъ многочисленныя отверстія пода и нагружку равномѣрно по всему горизонтальному сѣченію печи, и тянется въ трубу *c*. Отверстія *d* и *e* имѣютъ тоже самое назначение, какъ и отверстія *n* для печи, помѣщенной на рис. 54.

Распределеніе жара идетъ вполнѣ равномѣрно по своей площади пода при слѣдующемъ измѣненіи этого типа: вместо сквозныхъ дыръ прокладываются въ поду до 8 продольныхъ горизонтальныхъ каналовъ, идущихъ отъ топки

и открывающихся въ нагревательное пространство посредствомъ многочисленныхъ отверстій въ поду, черезъ которыя и входитъ пламя. Выходные отверстія въ большомъ числѣ равномѣрно распределены по всему своду и ведутъ въ особое надводное пространство, соединенное съ боковой трубой.



Рис. 61.




Рис. 62.

Къ числу общихъ недостатковъ лежачихъ печей слѣдуетъ отнести также сильное поглощеніе тепла сводомъ.

Для болѣе полной утилизации тооплива устраиваютъ, по примеру этажныхъ стѣнныхъ печей, и *этажная лежачая* печь. На рис. 60 представлена разрѣзъ трехъ-этажной кассельской печи для обжига кирпича и простого товара. Этажи *A*, *B*, *C*, каждый съ топкой *K*, загружаются и начибаютъ вести обжигъ съ нижняго, откуда пламя черезъ лазы *a* циркулируетъ по этажамъ *B* и *C* и, отдавъ имъ свой излишекъ тепла, выходитъ въ трубу. По окончаніи обжига въ *A*, дожигаютъ нагрузку въ отдѣленіи *B*, разводя сгонь въ его топкѣ, при чмъ пламя идетъ къ трубѣ опять черезъ этажъ *C*, уже гораздо сильнѣе обогрѣвая его нагрузку.

^{*)} При дровяномъ тоопливе употребляютъ также печи безъ рѣшетокъ въ топкѣ, скижая тоопливо прямо на поду.

Этимъ и ограничиваются обжигъ въ томъ случаѣ, если этажъ С загружается другимъ сортомъ издѣлій, который для обжига требуетъ болѣе слабаго огня, чѣмъ товаръ въ этажахъ А и В; при одномъ и томъ же товарѣ пускаютъ въ ходъ и тонку въ отдѣленіи С.

Вмѣсто этажного устройства, печи иногда располагаютъ рядомъ въ такомъ же порядкѣ, хотя надо замѣтить, что въ послѣднемъ случаѣ тяга будетъ хуже.

Равномѣрное распределеніе жара лучше всего достигается въ круглыхъ печахъ съ нѣсколькими топками при основаніи и восходящимъ пламенемъ, а еще лучше съ обратнымъ, при чѣмъ пламя вмѣсто того, чтобы выходить въ дымовые каналы свода, отражается отъ послѣдняго, идетъ внизъ и удаляется черезъ отверстія пода, въ проходящіе подъ нимъ каналы, ведущіе къ дымовой трубѣ. При томъ цилиндрическая конструкція печей, какъ известно, гораздо прочнѣе угловой, вслѣдствіе равномѣрности давленія свода на стѣнки, а также и равномѣрности сжатія и расширенія всѣхъ частей печи при ея нагреваніи и остудкѣ.

Круглые печи. Равномѣрному распределенію жара въ круглыхъ печахъ благопріятствуетъ, во первыхъ, круглое сѣченіе ихъ, во-вторыхъ, присутствіе нѣсколькихъ топокъ, пристроенныхъ вокругъ коринуса печи; при этомъ необходимо следить за тѣмъ, чтобы огонь въ топкахъ все время поддерживался съ одинаковой силой, и тяга въ гориѣ была равномѣрна со всѣхъ сторонъ,—что имѣть мѣсто при равной плотности нагрузкѣ товара. Число топокъ вообще возрастаетъ съ увеличеніемъ диаметра гориа. Изъ большого количества печей этого типа на рис. 61 показанъ наружный видъ и разрѣзъ трехъ-ярусной печи. Въ ней пламя изъ ниж资料 яруса проникаетъ въ верхніе, гдѣ и утилизируется для обжига того же сорта товара или другого, требующаго меньшаго жара.

Такіе гориа въ большомъ ходу для обжига фарфора, тонкаго фаянса и другихъ высшихъ сортовъ керамическихъ издѣлій (рис. 62).

Нижний ярусъ, снабженный пятью топками съ рѣзинчатыми пламенными выходами, служить для второго, глазурнаго обжига фарфора.

Отсюда пламя по многочисленнымъ ходамъ въ сводѣ

переходитъ во второй ярусъ, гдѣ производится бисквитный обжигъ фарфора (или, наоборотъ, глазурный обжигъ фаянса). Этотъ ярусъ тоже снабженъ топками, допускающими при случаѣ произвольное возвышение въ немъ жара. Отсюда пламя переходитъ въ третій ярусъ и, наконецъ, въ трубу. Иногда надстраивается еще четвертый этажъ (ярусъ).

Въ центральной части такихъ печей жарь бываетъ слабѣе, чѣмъ въ боковыхъ (по периферии), такъ какъ пламя естественно болѣе стремится вверхъ къ выходнымъ каналамъ, доступъ же его къ центрѣ отчасти преграждается са- мой нагрузкой.




Рис. 63.




Рис. 64.

Такая неровность жара болѣе или менѣе устраняется въ печахъ съ обратнымъ пламенемъ. Можно отличать два типа такихъ печей. Въ одномъ пламя пускаютъ изъ одной или нѣсколькихъ топокъ по соответствующему числу каналовъ, идущихъ подъ подомъ печи къ обширному центральному выходу. По свободному промежутку, не занятому кладкой (шахтой), надъ этимъ выходомъ пламя направляется къ своду, отразившись отъ него, пронизываетъ укладку и уходитъ въ произвольное число периферическихъ выходовъ, симметрично расположенныхъ внизу у стѣнокъ печи; отсюда по стѣнкамъ каналамъ можетъ быть проведено во второй ярусъ.

Въ другомъ типѣ (рис. 63) пламя изъ боковыхъ то-

покъ прямо поступаетъ въ печь, направляясь къ своду, отъ него идеть по свободнымъ шахтамъ въ укладѣ къ выходнымъ каналамъ въ печномъ подѣ, и по сгибамъ ихъ въ бороть ведущий къ дымовой трубѣ. Въ этой печи, какъ и въ предыдущихъ, нижній периферической слой товара все-таки получаетъ менѣе жара уже по самому расположению топокъ.




Рис. 64.

На рис. 64 (разрѣзъ черезъ одну тонку) представлена двухярусная печь этого типа (для обжига фарфора и др. тонкихъ издѣлій) съ обратнымъ пламенемъ, наиболѣе совершеннымъ распределеніемъ жара и выдѣлываніемъ устроемъ топокъ.

Топки устроены въ печной стѣнѣ, такъ что наклонная решетка выступаетъ въ нагревательное пространство,— это удобно по отсутствію пламенного канала, сильно страшдающаго отъ огня. Огневой выходъ окружено низкимъ щитомъ изъ кирпичныхъ камней, направляющимъ пламя вверхъ. Отразившись отъ свода, пламя равномерно опускается по свободнымъ шахтамъ, въ укладѣ къ поду, поступаетъ черезъ выходы въ горизонтальные каналы, число которыхъ равно числу топокъ, и по вертикальнымъ каналамъ входить въ верхній ярусъ; для равномерности въ немъ жара устроено два выхода—боковой и къ срединѣ. Число и расположение подобныхъ выходовъ, конечно, можетъ быть произвольно; ихъ устраиваютъ также по бокамъ каналовъ, соединяя съ нимъ посредствомъ колѣнчатыхъ ходовъ.

Въ такихъ печахъ для полной равномерности жара достаточно бываетъ трехъ топокъ.

Керамическія печи снабжаются арматурой, т. е. скрѣпами изъ желѣзныхъ полосъ, угольного желѣза, рель-

совъ—достаточно прочаго для противодѣйствія расширѣнію кладки вслѣдствіе жара, особенно у сводовъ. Всего практичеѣ пружинныя скрѣпы (т. е. связанные полосами съ крѣпкой пружиной), уступающіе до извѣстной степени расширенію свода, не лопаясь, а по остываніи сжимающіеся вслѣдъ за нимъ.

Горнъ для обжигания посуды—самый простой—устраивается изъ кирпича,толщиной въ два кирпича, т. е. 12 вершковъ; надземная часть его должна имѣть въ основаніи квадратъ по крайней мѣрѣ 5 аршинъ, что составитъ внутри печи площадь въ $3\frac{1}{2}$ кв. аршинъ. Устройство горна и его частей видно изъ прилагаемаго рис. 65.

Рис. 65 представляетъ видъ спереди, где обозначены: первая камера для обжиганія посуды; вторая камера для обжиганія посуды, требующей менѣшаго жара; топка отверстія, черезъ которымъ нагружается и выгружается посуда; дымовая труба и подъемникъ для топокъ.

Вышина печи зависитъ отъ вышины обжигательного помѣщенія; приблизительно вышину дѣлаютъ слѣдующихъ размѣровъ: вышину верхней камеры принимаютъ ровной $1\frac{3}{4}$ арш., нижней $2\frac{3}{4}$ арш.; что же касается топки и зольника, то таковые могутъ быть ниже уровня пола, для чего дѣлается подъемникъ.

Данная печь, какъ неволниѣ совершенная, пригодна лишь для кустарно-заводской промышленности, такъ какъ устройство ея не требуетъ слишкомъ специальныхъ знаній и большихъ расходовъ.

О б ж и гъ.

Установка товара въ печь. При установкѣ товара старажаются возможно полноѣ использовать печное пространство, не затрудня, однако, ходъ пламени, и равномерность его распределенія. Лучшіе сорта товаровъ—фарфоръ, тонкіе фаянсы, каменные издѣлія, маюлики укрываютъ канселями изъ огнеупорной глины—въ видѣ круглыхъ или овальныхъ крышекъ или колецъ, которые ставятся другъ на друга. Это дѣлается для защиты издѣлій отъ налета золы, отъ прямого неровнаго удара пламени, отчасти отъ ко-

поти; такимъ образомъ при употреблениі кансель пламя, можно сказать, фильтруется черезъ ихъ поры. Товаръ по-проще (простой эмальированный фаянсъ, терракоты и т. п.) перекладываютъ глиняными плитами; горшечный и т. п. товаръ жгутъ наголо. Въ послѣднемъ случаѣ вещи ставить въ клѣтку одинъ рядъ на другой (кирпичъ и камни ставить въ клѣтку) до самаго свода печи, оставляя лишь мѣстами промежутки (шахты) для циркуляціи пламени.

Чтобы избѣжать разрушенія нижнихъ рядовъ подъ давленіемъ верхнихъ, внизъ помѣщаются самый тяжелый товаръ, а чѣмъ выше, тѣмъ мельче и легче, подкладывая глиняные плиты въ тѣхъ мѣстахъ, где форма вещей не допускаетъ достаточной устойчивости. Для экономіи пространства—вещи, близкія по формѣ, но различныя по размѣру укладываются другъ въ друга. Плоскія вещи—тарелки и блюда, ставить одна на другую, колонками. Глазурованные вещи располагаются такъ, чтобы они соприкасались частями, лишенными глазури или такими, где поврежденіе глазури несущественно или мало замѣтно, лишь бы вещи не сливались настолько, чтобы ихъ нельзя было разнять безъ порчи. Въ силу этого дно издѣлій или его краешки не глазируются.

Плитная укладка ведется такимъ обр зомъ: установивъ нижний рядъ вещей, прикладываютъ ихъ какъ бы на вѣсомъ, сложеннымъ изъ квадратныхъ плитъ, которымъ поддерживаются глиняными столбиками.

На этомъ навсегда, посыпавъ его пескомъ или шармотомъ, чтобы вещи не приставали, устанавливаютъ новый рядъ вещей и также прикрываютъ плитами, на нихъ еще рядъ и т. д. до свода. Боковые ряды тоже по мѣрѣ надобности перекладываютъ плитами, становя ихъ на ребро, такъ что печное пространство дѣлится на много клѣтокъ, заключающихъ по одной или по иѣсколько вещей. Чтобы дать проходъ пламени внутрь этихъ клѣтокъ, углы плитъ срѣзаются, такъ что при складываніи плитъ образуются отверстія. Чтобы ослабить давленіе верхнихъ этажей на нижніе, ихъ составляютъ изъ болѣе тонкихъ плитъ и иныхъ столбиковъ или трубъ. Рис. 67 даетъ представление объ установкѣ товара. Слѣва свободная установка, справа—плитная.

Бисквитный обжигъ простыхъ фаянсовъ часто ведутъ наголо, а глазурный съ плитами. При одновременномъ обжигѣ сырого и глазурованного фаянса первый ставятъ къ огневымъ выходамъ, второй позади. Плоскіе издѣлія, украшенныя съ одной стороны, напримѣръ, глазурованныя, инкрустированныя плиты, изразцы и т. п., становятъ задней стороной къ направлению огня. Вообще передъ огневыми выходами всегда ставятъ самыя грубыя и крѣпкія вещи или даже другой, болѣе низкій сортъ товара, для того, чтобы онъ принимали на себя прямой ударъ пламени и задерживали золу.




Рис. 66.




Рис. 67.

При кансельной укладкѣ проще всего накрываніе при бисквитномъ обжигѣ, допускающемъ взаимное соприкосновеніе вещей. Такъ, плоская посуда ставится другъ на друга въ большомъ числѣ и сразу кроется одной высокой канселью или, еще лучше, рядомъ кансельныхъ колецъ, уложенныхъ одно на другое. При глазурномъ обжигѣ, не допускающемъ соприкосновенія, каждую вещь помѣщаются или въ особомъ кансельномъ отдѣленіи или прибѣгаютъ къ разнымъ уловкамъ для выигрыша мѣста. Напримѣръ, плоскія фаянсовые вещи подвѣшиваются другъ подъ другомъ краями на острыхъ ребрахъ глиняныхъ призмочекъ, продѣтыхъ въ особые отверстія колецъ; подъ каждую вещь пропущено по три призмочки. Слѣды поврежденій глазури въ трехъ точкахъ на краяхъ тарелки не важны для ординарной посуды. Или перекладываются тарелки маленькими треножничками съ острыми ножками.

Всего тщательнѣе укладка сортовъ, которые при об-

жигъ размягчаются (фарфоръ). Такія венци требуютъ поддержки всего основанія; при поддержкѣ же въ нѣсколькихъ точкахъ легко садится подъ вліяніемъ своей тяжести. По этому у такихъ издѣлій сильно выдающаяся части (напр. вытнутие руки у статуэтокъ) приходится поддерживать при обжигѣ особыми тонкими поднорочками изъ слабо обожженной фарфоровой массы. Края фарфоровыхъ тарелокъ и блюдъ не поднижаютъ, но дѣлаютъ ихъ нѣсколько выше образца, принимая въ разсчетъ обычную степень ихъ опускания. Фарфоръ укладывается такимъ образомъ: близъ стѣнки горна кладутъ массивный кругъ изъ кансельной массы, ставить на него кансельное кольцо, верхний край которого выступаетъ нѣсколько во внутрь; въ кольцо это помѣщаются одно или нѣсколько мелкихъ венцей рядомъ, если же венцы высоки, тогда ставить одно на другое нѣсколько колецъ, предварительно посыпавъ кругъ кварцевымъ пескомъ, чтобы затруднить приставаніе къ нему венцей; затѣмъ покрываютъ кольцо кансельнымъ кружкомъ такого размѣра, чтобы края его ложились только на выступающій край кольца. Такимъ образомъ венецъ является заключеніемъ въ особое кансельное отдѣленіе. На первое кольцо ставить второе и. помѣстивъ на него венецъ, снова кроютъ кружкомъ, затѣмъ ставить третье кольцо и т. д. выкладывая изъ коленъ колонку или штабель, доходящую почти до свода. Рядомъ съ этимъ укладываются другой штабель, потомъ третій и т. д. постепенно заполняютъ штабелями всю внутренность горна, оставляя между ними лишь узкіе проходы для пламени. Для устойчивости штабелей между нижн. мѣстами прокладываются скрѣны изъ кансельного лома, примазывая ихъ глиной; а также между наружными штабелями и стѣнками печи. Нижніе ряды кансель, держащіе на себѣ всю тяжесть штабеля, должны отличаться добротностью, иначе, въ случаѣ разрушенія какой-нибудь изъ нижнѣхъ кансель, штабель при ослабѣніи скрѣнахъ можетъ повалиться на сторону, сбить соединѣній штабеля; тѣль въ свою очередь слѣдующий и т. д., такъ что значительная часть нагрузки гибнетъ.

Между кансельными колышами обыкновенно прокладываются тонкіе валики изъ смѣси 1 ч. огнеупорной глины съ 2 ч. кварцеваго песка или шармотта, чтобы вполнѣ

преградить прямой доступъ пламени во внутрь черезъ швы; это всего важнѣе при каменоугольной топкѣ.

Плотность укладки во всѣхъ частяхъ горна должна быть равномѣрна во избѣженіе неровности жара. Или же со стороны болѣе плотной укладки держать сильнѣе огонь въ топкѣ.

Если пламенные выходы изъ топокъ не загорожены ширмами изъ огнеупорного кирпича, тогда обыкновенно передъ каждымъ выходомъ ставятъ одинъ или два штабеля изъ пустыхъ канселей или массивныхъ круговъ, принимающихъ на себя прямой ударъ пламени. Въ соединѣніе штабели укладываются кручиной, грубый массивный товаръ, требующій болѣе сильнаго жара или по составу своему лучшіе выдерживающій его. Тонкія, деликатныя крашенія издѣлія помѣщаются въ штабели болѣе удаленныхъ отъ топокъ. Рис. 68 представляетъ часть укладки въ фарфоровомъ горнѣ.

Выѣлка хорошихъ канселей составляется важную статью въ фабрикаціи фарфора и др. тонкихъ издѣлій. Кансельная масса должна быть:



Рис. 68.

а) огнеупорна настолько, чтобы не показывать признаковъ размягченія при обжигѣ венцей;

б) Достаточно пориста—для доступа пламени черезъ поры.

в) Груба настолько, чтобы по возможности выдерживать рѣзкія колебанія жара и вмѣстѣ съ тѣмъ

г) Крѣпка, чтобы выдерживать значительное давленіе. Кансельная масса соивается изъ лучшихъ пластичныхъ сортовъ огнеупорной глины, при чемъ на 1 ч. сырой глины берется 1— $1\frac{1}{2}$ ч. шармотты, смотря по связности сырца; смѣсь должна быть тщательно переработана.

Послѣ осторожной сушки кансели, смазавъ иногда внутри слоемъ глазури, обжигаются обыкновенно въ верхнемъ отдѣленіи горна. Смазка дѣлается для устраненія сильнаго улетучивания глазури съ венцей, вслѣдствіе поглощенія ея бисквитной кансельной массой, а также, чтобы затруднить отпаденіе зернишекъ массы съ кансель на издѣлія. Смазка повторяется неоднократно и вносятъ въ

при употреблениі кансели. Кансели, треснувшія безъ распаденій, часто еще могутъ идти въ дѣло.

Ходъ обжига. Обжигъ начинаютъ съ очень слабаго огня, повышая его осторожно. Надо имѣть въ виду, что начальный періодъ обжига есть ни что иное, какъ окончаніе сушки. Товаръ при поступлениі въ печь заключаетъ иногда еще до 15% физически связанный воды, быстрое удаленіе которой вызываетъ его иорчю. Поэтому въ началѣ обжига заботится, чтобы въ печь проходило лишь возможно больше теплого воздуха, увлекающаго влагу. Для этого огонь разводить не въ тонкѣ, а сначала въ зольникѣ, забрасывая туда толстый отмѣтъ—для тихаго горѣнія. Но съ другой стороны слишкомъ медленное повышеніе огня при большихъ размѣрахъ печи влечетъ за собою обильное осажденіе коноти и влаги, вредное для товара. Влага, увлекаемая токомъ теплого воздуха съ ближайшихъ въ тонкѣ частей нагруженіи, вновь осаждается на дальнихъ еще холодныхъ партіяхъ товара. Она растворяетъ составные части садящейся вѣтѣ съ ней золы и растворъ впитывается въ черепокъ; затѣмъ при повышеніи жара вода испаряется, если же выступаютъ на поверхность изѣлѣї, особенно въ углахъ, иногда очень тѣсно соединяясь съ уплотненной массой; или дѣйствуютъ химически на массу, измѣняя ея нормальный цветъ, вызывая пятна; могутъ вредить тѣсному соединенію глазури съ черепокомъ, вызывая ея отслаиваніе. Даже кансели, защищающія товаръ отъ золы, не препятствуютъ вполнѣ осажденію на немъ влаги; между тѣмъ продукты, особенно при каменноугольномъ топливѣ, содержатъ пары разныхъ кислотъ и другихъ тѣлъ, которые, осаждаясь вѣтѣ съ водою на товаръ, могутъ реагировать на глазурь и черепокъ, растворять горновыя краски, вызывая ихъ растеканія, увлекая сквозь черепокъ на другую его сторону или переводя ихъ въ легкую соединеніе (соляную кислоту). На маломъ огнѣ такихъ паровъ образуется еще болѣе, нежели на большомъ.

Небольшой размѣръ печей, тщательная сушка товара, или нагрузка его въ возможно теплую не вполнѣ остывшую отъ предыдущаго обжига печь устраниютъ конденсацію влаги.

Подъемъ глазурнаго огня можно вести быстрѣе. Гла-

зурі даже лучше выходить на скромъ огнѣ и при быстромъ сплавленіи.

Когда товаръ вполнѣ просохъ и прогрѣлся, огонь разводить въ самой тонкѣ и постепенно усиливаютъ, стараясь развить по возможности длинное пламя.

Вскорѣ наступаетъ періодъ выдѣленія химически связанный воды, одновременно со сгораніемъ органическихъ примѣсей, а затѣмъ началомъ выдѣленія углекислоты изъ углекислой извести.

Если періодъ этотъ сопровождается значительной усадкой, жаръ поднимаютъ осторожно, потому опять свободнѣе. Если конечный чукъ обжига не высокъ, — огонь усиливаютъ періодически, загружая въ тонки каждую новую порцію топлива по мѣрѣ догоранія стараго. Это дѣлается для того, чтобы товаръ успѣлъ равномерно прогрѣться и всѣ химические процессы могли закончиться къ тому времени, когда жаръ достигнетъ высшаго предѣла, за которымъ обжигъ долженъ быть остановленъ. Если же предѣлъ этотъ очень высокъ, огонь усиливаютъ безостановочно, добавляя топливо по возможности чаще.

Вообще при глазурномъ обжигѣ слѣдуетъ избѣгать значительной пристановки или случайного спусканія жара; это дурно влияетъ на вѣнчаніе достоинства глазури.

Конецъ обжига опредѣляется почти всегда экспериметически, — для лучшихъ товаровъ при помощи пробъ, которые готовятся изъ той же массы и обыкновенно имѣютъ форму чашечекъ съ двумя дырами въ стѣнкахъ для того, чтобы захватывать ихъ на прутъ.

Пробы закладываются въ печь противъ окошечекъ, продѣланныхъ въ разныхъ мѣстахъ печи для наблюденія за огнемъ и выниманія пробъ.

Когда обжигъ идетъ къ концу, о приближеніи которого можно судить по пѣвѣ раскаленной нагрузки, по времени обжига или посредствомъ парометровъ, тогда начинаютъ время отъ времени вынимать пробы. Какъ только всѣ они стали показывать признаки готовности, обжигъ кончаютъ.

Если остываніе должно идти въ восстановительной атмосфѣрѣ, тогда, нагрузивъ въ послѣдний разъ топливо, плотно закрываютъ трубы и тонки (даже замазывая щели).

Если же—въ окислительной или нейтральной, тогда, давъ топливо вполнѣ додогрѣть, закрываютъ трубы, тошки же оставляютъ открытыми, если издѣлія переносятъ рѣзкія перемѣны тепла; въ противномъ случаѣ притокъ воздуха затрудняютъ болѣе или менѣе прикрывая тошки.

Когда закладка остыла значительно, дальнѣйшее охлажденіе можно ускорить безъ всякой опасности; для этого открываютъ трубы, тошки и др. отверстія, такъ что закладка продувается струею холоднаго воздуха. Замѣчено, что быстрая остудка обожженного издѣлія даетъ глазури большии блескъ, хотя иногда можетъ вызвать ея растрескиваніе или даже отскакиваніе.

Наоборотъ, слизкомъ медленная остудка способствуетъ въ иныхъ случаяхъ разстекловыванію, сопряженномъ съ матовостью, непрозрачностью глазури. Во всякомъ случаѣ медленная ровная остудка вообще способствуетъ прочности глиняныхъ издѣлій, какъ и стекла.

Въ данное время дѣлаются попытки закаленія глиняныхъ издѣлій, путемъ быстраго охлажденія раскаленнаго товара подобно тому, какъ поступаютъ для получения закаленного, небьющагося стекла.

Напримеръ, усиленіе результаты были достигнуты при пробахъ быстраго охлажденія выпусканіемъ водяного пара въ печь по окончаніи обжига.

Размѣгчающіеся товары (фарфоръ) требуютъ особаго вниманія въ концѣ обжига: стоитъ жару подняться немногій выше нормы—и товаръ садится, легче всего весы съ высокимъ центромъ тяжести. Высота температуры, достигаемая при обжигѣ, бываетъ различна. Простые мягкие товары обжигаются около $800 - 1000^{\circ}$, хороши, огнеупорные—выше.

Чѣмъ выше обжигъ выдерживаетъ товаръ, тѣмъ онъ вообще крѣпче и прочиѣ. Сильнѣе всего обжигъ для твердаго фарфора—доходящій до 1600° .

Темно-красное каленіе едва ли достаточно для большинства издѣлій даже при жирной глины.

Для получения весьма сильнаго жара (какъ при обжигѣ твердаго фарфора) стараются возможно усилить и ускорить разложеніе и сгораніе топлива въ печи. Для этого усиливаютъ тягу, раскрывая задвижки дымовыхъ трубъ и борю-

вовъ; берутъ сухія мелко колотыя дрова (или, лучше сорта каменнаго угля) и дѣлаютъ нагрузку возможно чаше, такъ, чтобы тошка была полна горячимъ топливомъ. Такимъ образомъ жаръ можно довести до $1700 - 1800^{\circ}$.

Болѣе сильный жаръ въ заводскихъ печахъ уже трудно достигается, причину чего полагаютъ въ усиленной диссоціаціи углекислоты (начиная съ 1200°) и водяного пара (съ 1000°).

Однако, въ послѣднее время доказываютъ, что диссоціація на самомъ дѣлѣ не можетъ быть значительна даже при самыхъ значительныхъ температурахъ.

Свойства пламени имѣютъ большое влияніе на равнomoрность обжига и качества издѣлія. Преобладаніе окислительного или восстановительного пламени втеченіе всего обжига или въ разные периоды и составъ его—отражаются въ хорошую или дурную сторону на качествахъ глазури и на цветѣ массы, который часто характеризуетъ извѣстные сорта товара. Для большинства сортовъ высокая степень бѣлизны представляетъ одно изъ существенныхъ достоинствъ, а чѣмъ бѣлѣе товаръ, тѣмъ рѣзче бросаются въ глаза виѣніе его недостатки,—какъ-то пятна, зернишки, неровности и т. п.

Содержание сѣристаго газа въ продуктахъ горѣнія при каменноугольной тошкѣ можетъ вредить нормальной окраскѣ массы, особенно желтаго товара (облицовочнаго кирпича, терракотовыхъ издѣлій), который при этомъ красится въ красный цветъ или покрывается красными пятнами.

Причина этого въ томъ, что известь вмѣсто соединенія съ желѣзомъ образуетъ съ сѣристымъ газомъ при содѣствіи кислорода гипсъ, и свободная окись желѣза проявляетъ свой красный цветъ. Поглощенію сѣристаго газа особенно благопріятствуетъ обильная конденсація влаги на товарѣ въ началѣ обжига.

Вредное влияніе сѣристаго газа устраняется отъ долгаго восстановительного огня или еще лучше отъ частаго чередованія его съ окислительнымъ—чѣмъ затрудняется также вредное влияніе сѣристаго газа и на бѣлую массы, свободныя отъ извести и склонныя, наоборотъ, грызиниться иногда отъ дѣйствія его въ непрерывномъ восстановительномъ огнѣ.

Возстановительный огонь способствует также раскислению силикисльныхъ солей, содержащихъ въ самой глине, послѣ чего основанія вступаютъ въ соединеніе съ массой. Въ противномъ же случаѣ соли легко вступаютъ на поверхности товара въ видѣ блескаго налета, либо пятенъ.

Слѣдуетъ однако избѣгать обильнаго накопленія возстановительныхъ газовъ и копоти въ печи передъ спеканіемъ массы или сиалавенiemъ глазури. Газы, проникая въ пары товара, отлагаются въ нихъ уголь, который долженъ выгорѣть и грызинить черенокъ. Копоть, осѣвшая на товарѣ въ первый періодъ обжига, должна обязательно выгорѣть до сплавления глазури, иначе можетъ вызвать въ ней вскинаніе, пятна, возстановленіе свинца — настолько, что затѣмъ долгий окислительный огонь не исправляетъ ее. Обилье копоти и возстановительныхъ газовъ способствуетъ также разрушенію горновыхъ красокъ. Если ко всему сказанному прибавить, что возстановительный огонь способствуетъ также и равномѣрному распределенію жара въ печи, то приходится заключить, что частое чередованіе окислительного и возстановительного огня при обжигѣ въ общемъ болѣе всего благопріятствуетъ удачѣ послѣдняго.

Случайные недостатки глазури, какъ-то: отѣльныя пятнышки, кансельныя зерна удаляютъ съ дорогихъ издѣлій стачиваніемъ и полировкой.

Первое производится на твердыхъ каменныхъ кругахъ, приводимыхъ въ вѣсма быстрое вращеніе (до 1000—1200 оборотовъ въ минуту). Хорошія круги готовятъ прессованіемъ тончайшаго кварца съ примѣсью 4—6% фарфоровой массы и сильнымъ обжигомъ. Полируютъ свинцовыми или деревянными кругами при содѣйствіи пемзы или жженаго олова.

Гончария для малаго производства.

Гончары часто работаютъ въ избахъ; тамъ они вертятъ посуду и сушатъ ее, а потому въ избахъ бываетъ сырой, спертымъ воздухъ, вредный для здоровья; только немногія гончарни находятся въ особыхъ помѣщеніяхъ. Обжигаютъ кустары свои издѣлія нерѣдко въ варистыхъ печахъ, отличающихся отъ обыкновенныхъ тѣмъ, что они

строются повыше. Большинство, впрочемъ, обжигаетъ издѣлія въ особо построенныхъ горнахъ. Эти горны суть ямныя печи, на-половину, или больше, покрыты сводомъ; надъ тоиливникомъ у нихъ имѣется рѣшетка съ большими, безпорядочно расположеннымъ, ноздрями. Эта рѣшетка не доходитъ до задней стѣнки печи, такъ что пламя горящаго тоилива проходитъ въ передней ся части черезъ ѿшетку, а въ задней выходитъ прямо въ большое непокрытое




Рис. 69.

отверстіе. Сводъ надъ печью покрываетъ ея переднюю часть; задняя же часть остается открытой. При такомъ устройствѣ печи нельзя получить сильнаго жара, поэтому посуда выходитъ, большей частью, слабо обожженная, а поливать ее можно легко-плакою поливою, составляемую изъ свинцовой окиси съ примѣсью песка или глины. Эта полива имѣеть цветъ свѣтлого желтоватаго. Нерѣдко можно встрѣтить у кустарей поливу ярко-зеленаго цвѣта, которая получается отъ прибавленія къ указанному выше составу мѣдныхъ оцинковъ. Обѣ эти поливы разѣдаются кислотою въ кушаны и квасѣ и вредны для здоровья. Чтобы уничтожить или хотя ослабить вредъ такой поливы, нужно удалить изъ нея свинецъ

и мѣдь или хотя уменьшить ихъ количество въ составѣ поливной смѣси, введя туда неядовитыя вещества напр.: морская соль, сода, стекло и др. Но по мѣрѣ уменьшения количества свинца, полива становится болѣе туго-плавкою, она уже не можетъ плавиться въ томъ жару, который могутъ дать существующія у кустарей печи. Опыты показали, что для малыхъ гончаренъ лучше устраивать лежачую печь, потому что постройка ея дешевле, и въ ней удобнѣе управлять огнемъ. Обжигая обыкновеннымъ способомъ

ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗРЫВЪ




Рис. 70.

можно получать въ передней ся половинѣ издѣлія вполнѣ обожженныя, а въ задней—слабо обожженныя; но при неизначительномъ приспособленіи можно получать изъ всей печи издѣлія вполнѣ и хорошо обожженныя. Приспособленіе это состоить въ томъ, что въ ближайшей къ дымовой трубѣ половинѣ свода дѣлаются, въ 2—3 ряда, отверстія, $3\frac{1}{2}$ верш. въ поперечнике; въ нихъ вставляются чугунные трубы, закрываемыя сверху чугунными же колпаками, края которыхъ входятъ въ насыпанный около трубки на сводѣ песокъ. Эти трубы служатъ для подbrasыванія черезъ нихъ въ печь тоналива, затѣмъ, чтобы получить по всей печи равномѣрно сильный жарь.

Заряжая печь, необходимо подъ названными отверстіями оставить пустыми, сверху до низу, промежутки между частями вложенныхъ для обжига издѣлій, чтобы вбрасываемое тоналиво не попадало на издѣлія, а промежъ ихъ.

На прилагаемыхъ рисункахъ 69, 70 и 71 показаны: 1) планъ, 2) продольный разрѣзъ и 3) поперечный разрѣзъ. На нихъ буквами «*oo*» обозначены горнъ печи, буквами «*ee*»—огнераздѣлительная решетка, буквами «*aaa*» обозначено продольными стѣнами печи, «*kk*»—колосниковую решетку, «*bb*»—топочныхъ отверстія, «*ttt*»—дымовую трубу, *d*—отверстія для заряженія и разгрузки печи, «*u*»—предпечье, кочегарку, *n*—погребъ, означенный на планѣ точками. На рутины стѣны печи кладутся изъ 2-хъ слоевъ: външняя стѣнка можетъ быть сложена изъ ломового камня, внутреннюю же необходимо складывать изъ хорошаго кирпича, между ними насыпается



Рис. 71.

тонкий, въ 2 вершины, слой золы, которая кладется для сѣдущей цѣли: во время дѣйствія печи сильный жарь, при которомъ происходитъ обжиганіе, расширяетъ печь; вслѣдствіе этого внутренняя стѣнка станетъ подаваться наружу, причемъ, слой золы будетъ противодействовать разрушенію наружной стѣнки печи. По вычисленію, на печь показанную на чертежахъ 69, 70 и 71 должно пойти краснаго кирпича до 11.500 штукъ, кроме того 1.200 штукъ на дымовую трубу; для облицовки стѣнокъ и свода внутри понадобится огнеупорного кирпича до 5.750 штукъ. На рисункахъ вмѣстѣ съ печью показана и мастерская, которой предполагается дать въ длину 18, ширину $10\frac{1}{2}$ и высоту отъ пола до потолка $5\frac{1}{4}$ аршинъ. Мастерская эта мо-

жеть быть построена изъ какого угодно материала; дешевле всего—изъ глиномяки, которая въ тоже время и наиболѣе удобный материалъ для огнедѣйствующаго зведенія. Въ предполагаемой гончаріи большое мѣсто на-




Рис. 72.

значено для погреба, имѣющаго важное значение для улучшеннаго гончарного производства. Готовыя изделия могутъ быть сложены на чердаки гончарии.




Рис. 73.

При топкѣ дровами длина печи межеть быть до $\frac{3}{4}$ аршина, а высота до $4\frac{1}{4}$ аршина; при топкѣ бурымъ углемъ или торфомъ,— длина до $8\frac{1}{2}$, высота до $4\frac{1}{4}$ аршина; при топкѣ хорошимъ каменнымъ углемъ,— длина до $8\frac{1}{2}$ и вышина до $3\frac{1}{2}$ аршинъ.

Ширина для всякаго рода топлива можетъ доходить до $5\frac{3}{4}$ аршина, причемъ должно быть три топочныхъ отверстія.

Ширина колосниковой решетки дѣлается отъ $1\frac{3}{4}$ до 2 аршина, а стѣны печи—въ три кирпича толщиною, т. е. толщина стѣнокъ по обѣ стороны зольного слоя должны быть въ полтора кирпича.

Огнераздѣлительная решетка устраивается такъ: нижняя часть ся кладется въ цѣлый кирпичъ, средина—въ $\frac{3}{4}$ кирпича, а верхняя часть—въ $\frac{1}{2}$ кирпича.

Послѣ обжиганія заряда издѣлій, решетку приходится исправлять и нерѣдко перекладывать, причемъ размѣщеніе ноздрей можно примѣнять сообразно указаніямъ опыта.

Упомянутую решетку слѣдуетъ дѣлать непремѣнно изъ огнеупорнаго кирпича.

Устройство крестьянскаго горна въ землѣ.

Гончары-крестьяне строятъ свои горны въ землѣ такимъ образомъ. Выкалываютъ въ землѣ круглую яму, глубиною въ $2\frac{1}{2}$ аршина, въ поперечникѣ $2\frac{1}{4}$ аршина. Рядомъ съ этой ямой выкапываютъ другую яму, такой же глубины квадратную.

Между ямами оставляется земляная стѣнка, въ $\frac{3}{4}$ аршина; стѣнка эта прибивается около пола ямъ аркою для топочнаго отверстія; арка эта обкладывается кирпичомъ.

Въ круглой ямѣ выкладываютъ изъ кирпича сырья горнокъ, къ низу въ поперечникѣ въ $1\frac{1}{4}$ аршина.

Первые пять рядовъ кирпича отъ пола къ верху кладутся плашмя, расширяя каждый рядъ до стѣнокъ круглой ямы. Подъ эти 5 рядовъ кирпича подсыпается земля, чтобы кирпич лежалъ на землѣ своей наружной стороной.

Выше этихъ пяти рядовъ яма обкладывается также сырьимъ кирпичомъ, въ одинъ кирпичъ толщиною. Для устойчивости этой стѣнки въ нижней части яма дѣлается уступъ, то-есть внизу яма дѣлается уже на ширину кирпича, чтобы стѣнка стояла на твердой некопанной почвѣ.

Не доходя до поверхности земли на 9 вершковъ, кладку этой стѣнки прекращаютъ и приступаютъ къ устройству арокъ внутри горшка, а именно: въ середину дна горшка кладутъ кирпичный столбъ въ полтора кирпича, выводить его на 1 аршинъ вышины.

Когда столбъ готовъ, укрѣпляютъ на немъ 4 кирпичныя арки накресть, однимъ концомъ на столбъ, а другимъ на пятый рядъ кирпича отъ низа,—такимъ образомъ подъ арками кругомъ столба ходить пламя и выходитъ чрезъ обжигаемую посуду прямо вверхъ.

Когда арки выложены, тогда докладываютъ стѣнки горшка такимъ образомъ: кладутъ 6 рядовъ стѣнки, постепенно съживая, такъ что въ верхней части горшка понеречинькъ равняется 1 аршину и 6 вершкамъ.

Когда это будетъ сдѣлано, горнъ готовъ.

На поверхности земли горнъ обносится плетнемъ, въ 1½ аршина высоты.

Для выжиганія посуды въ такомъ горнѣ требуется не болѣе 6 часовъ.

Такой горнъ стоитъ съ работой и материаломъ до 10 рублей.

Мастера-кустары готовятъ глину для работы такъ: смачиваютъ ее водой, томятъ ее до 2 сутокъ и потомъ переминаютъ ее ногами, примѣшивая песку, если нужно, или смѣнивая разныя глины.

Попадающіеся во время работы камешки выковыриваются ногтемъ пальца.

Работа кустаря дешевле и спорѣе, но зато хуже. Тонкой, чистой посуды при такихъ пріемахъ работать нельзя,—глина во время сушки садится неровно, стѣнки посуды толсты, въ обжигѣ посуда часто кривится.

Яма—(рис. 72), а—круглая во всѣ стороны въ три съ половиною аршина глубины (рис.—а); послѣдній аршинъ вглубь копается, отступя отъ стѣнки ямы на 8 вершковъ, къ низу воронкой, съ дномъ въ 1½ аршина въ ширину (рис. 73—а).

Яма—(рис. 72—б) и 73—б—служитъ для растапливанія печи. Яма эта въ 3 куб. арш.; разстояніе между двумя ямами пробивается около дна каналомъ для устья печи; каналъ этотъ—(рис. 73)—б—обкладывается кирпичнымъ сводомъ.

Въ ямѣ—(рис. 73)—а—выкладывается печь (горнъ) въ видѣ горшка (рис. 73 ⅰ). На днѣ ямы ставится столбъ δ , выложенный въ полтора кирпича, вышиною въ 1½ аршина; чрезъ верхъ столба или на поверхности его учи-

раются четыре арочки съ поставленными накресть однимъ плечомъ на земляной уступъ въ ямѣ, а другимъ на бирничный столбъ. Сверхъ этихъ арокъ нагружается обжигаемая посуда. Огонь раскладывается подъ арками чрезъ устья печи.

Кладка горна начинается со дна ямы (дно можетъ даже остьться невыложеніемъ кирпичемъ), покатыя стѣнки ворошки ямы обкладываются кирпичемъ на ребро, прямо по землѣ; кирпичъ кладется на глини. Доведя эту стѣнку до заплечей ворошки, на заплечьяхъ закладываются арки и кладутъ отвѣсныя стѣны горна въ 1 кирпичъ и ламя, не доходя $\frac{3}{4}$ аршина до поверхности земли, начинаютъ напускать кирпичъ внутрь, чтобы съузить верхнее отверстѣе горна, у поверхности земли, до 1½ аршина въ ширину (рис. 73—а).

Крышки для горна не полагается, но вокругъ ямы дѣлается стѣнка изъ пласти для защиты отъ вѣтра.

Посуда поступаетъ въ горнъ чрезъ верхъ и закладывается черепками битой посуды.

Посуда выжигается въ 6—7 часовъ.



Подарокъ молодымъ хозяйствамъ или руководство къ уменьшению расходовъ въ домашнемъ хозяйстве. Всѣхъ 3000 описаний разныхъ кушаній, съ надробнымъ указаниемъ выдачи для нихъ пропорціи мѣрою и вѣсомъ. Болѣе 1000 описаний приготовления разныхъ запасовъ фруктовыхъ и мясныхъ, разнаго печенья, паренія, налипокъ, сира, укуса, крахмала, масла и проч., всего 3500 номеровъ. Составила Елена Молохонецъ. Сѣб. 25-ое изданіе, съ рисунками (ромдатный томъ въ 1068 стр.). Ц. 4 р. Книга Молохонецъ разошлась въ количествѣ 200.000 экземпляровъ. Это лучшая рекомендация. По полнотѣ и точности, а равно какъ по количеству рецептовъ кушаній, съ книгою г-жи Молохонецъ не можетъ сравняться ни одна поваренная книга въ русской литературѣ. Популярность ея доказывается, кроме количества изданій также и тѣмъ, что существуетъ измѣненный ея переводъ. „Кухня“,—говорить авторъ въ предисловіи къ своему труду,—это въ своемъ родѣ искусство, которое, безъ руководства и если пельзъ исклюючительно посвятить ему иѣскоюль пре- мены, приобрѣтается не годами, но десятками лѣтъ, а этотъ десятокъ лѣтъ неопытности иногда очень дорого обходится, въ особенности молодымъ супругамъ, и первѣко приходится слышать, что разстройство состоянія, а всѣдѣ- ствие этого и разныхъ искудовольствій въ семейной жизни, принимаются большою частью тому, что хозяйка дома была неопытна и не хотѣла сама вникнуть и заняться хозяйствомъ“. Въ данномъ случаѣ книга г-жи Молохонецъ вполнѣ достигаетъ своей цѣли. (Отзывъ. „Новое время“). Просимъ остерегаться подѣлѣкъ.

Домашний дешевый столъ, скромный и постыдный. Составленъ въ 2-хъ частяхъ и 24-хъ отдѣлахъ. 6-значительное дополненіе изданіе. Сѣб. Цѣла 1 р. Въ этой книжѣ молодымъ и неопытнымъ хозяйствамъ найдутъ полное руководство, какъ приготовлять хорошия и вкусные домашніе обѣды. Часть I. Суши. Овощи. Мясные кушанія. Салаты. Рыбы и раки. Тѣсто для пироговъ, пирожковъ къ супу и булокъ. Пельмени, колдуны, вареники лапша, ватрушки и каши. Пуддинги и суфле. Пирожное, торты и пракинки Желе, муссы, кремы, мороженое, пломбѣръ, бланманже, кисели, компоты. Различные сорта бѣлаго хлѣба. Варенья и проче запасы изъ ягодъ и фруктовъ. Наливки, пиннажи и кисели. Разныи заготовки соленыхъ. Запасы на годъ. Хлѣбъ. Часть II. Столъ постыдный. Суши. Тѣсто для постыдныхъ пироговъ, булокъ. Задливное, майонезы, киннитры, соусы и подливи. Овощи. Рыбныи кушанія. Пуддинги. Шарлотки. Пирожное. Кушаніе для дѣтей. Кушанія для больныхъ. и пр. и пр.

Квасоваръ. Боярскій квасъ, хлѣбный, фруктовый и ягодный. Меды. Соки и сиропы. Инв. и разные прохладительные напитки домашнаго приготовленія. Сост. В. И. Фроловъ. Сѣб. II. 60 к.

Хозяйка дома, домоустройство. Устройство дома и домашнаго хозяйства.—Выборъ и наемъ квартиръ, ся обстановка. —Меблировка.—Декоративная часть.—Чистота и порядокъ въ домѣ.—Дачная жизнь.—Прислуга въ домѣ.—Домашнія экономія, бухгалтерія. Воспитаніе дѣтей.—Уходъ за ними.—Слѣтская роль хозяйки дома.—Нарядные приемы гостей; застѣраки, обѣды, ужини.—Вальз и вечеръ.—Мужской и дамскій туалетъ.—Бѣлье, платье, мѣха.—Драгоценности.—Хозяйка въ кухнѣ. Буфетъ, кладовая, ногребѣ.—Домашнія гигиена.—Вентиляція.—Освѣщеніе и отопленіе.—Комнатаное цвѣтводство.—Комнатаные птицы.—Домашнія животныи и пр. Составили Юрьевъ и Владимицкій, съ многими гравюрами и рисунками. Сѣб. I р. 50 к.

Хорошій тонъ. Сборникъ правилъ и советовъ, какъ нужно вести себѣ въ разныхъ случаяхъ домашней и общественной жизни: на крестинахъ, свадьбахъ, похоронахъ, иминиахъ, юбилеяхъ и т. п., а также подробное описание устройства знаменыхъ обѣдовъ, вечеровъ, баловъ, раутовъ, пикниковъ и т. п. Наставленіе, какъ нужно держать себѣ при отданіи и приемѣ визитовъ, на балахъ, во время танцевъ, на прогулкѣ, въ собранияхъ, въ театрахъ, маскарадахъ и т. п. Подробное изложеніе обязанностей крестинъ отцовъ и матерей, посаженныхъ отцовъ и матерей, шаферовъ, дружекъ и пр.; съ прибавленіемъ именнинника. Составили Юрьевъ и Владимицкій. Сѣб. 4-е дополненіе изданіе. Съ 100 рисун. и заставками, 508 стр. Ц. 1 р. 50 к.