

ОСІП БЛОСКУРСЬКИЙ

## КЕРАМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

ДЛЯ КУСТАРНО-ПРОМИСЛОВИХ ШКІЛ  
ТА УЧБОВИХ МАЙСТЕРЕнь

ОСИП БЛОСКУРСЬКИЙ

# КЕРАМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

ДЛЯ КУСТАРНО-ПРОМИСЛОВИХ ШКОЛ  
ТА УЧБОВИХ МАЙСТЕРЕНЬ

З 60 МАЛЮНКАМИ

Державний Науково-Методологічний Комітет  
Наукомистості УСРР по секції професійної освіти  
дозволяє до вжитку як підручник для кустарно-  
промислових шкіл та училищ майстерень



ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО УКРАЇНИ  
1928

## ВСТУП

Керамічна технологія є наука, яка вивчає матеріали, вживані в керамічному виробництві, вивчає способи їх приготовляти, а також способи виготовляти різні вироби керамічні.

Переробляючи сирові матеріали, ми піддаємо їх впливові різних хемічних процесів, у наслідок чого хемічний склад їхній та властивості змінюються, або ж піддаємо їх різним механічним впливам, у наслідок чого вони втрачають свій зовнішній вигляд, не змінюючи при цьому ні свого хемічного складу, ні властивостей.

Ta частина технології, що вивчає способи перероблювання сирових матеріалів за допомогою хемічних процесів, називається *технологією хемічною*, друга — що вивчає способи оброблювання матеріалів за допомогою механічного впливу, називається *технологією механічною*.

Керамічна технологія, що має завдання винчати способи перетворення сирових матеріалів у виріб, придатний до вжитку, складається теж із двох згаданих частин, при чому перша частина, де трактується способи приготування матеріалів та техніку виробництва, є технологією механічною, а друга, що охоплює випалювання виробів, поливи та фарби — технологією хемічною.



Малюнки художника Минюри,  
технічні рисунки О. Білоцурського

## ЧАСТИНА ПЕРША

### Сирові матеріали

#### Глина

Глина—це землиста мінеральна маса, що являє собою мішанину дрібнєсеньких частинок різних металів та мінералів, заліза, вапна, різних солей, вуглянів та ін., а також часто зогнилих органічних (рослинних) речовин, у різному кількісному відношенні.

Але головні складники глини є т. зв. глинка ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) і крем'янка ( $\text{SiO}_2$ ).

Хемічними аналізами, що їх пророблено над різними глинами, виявлено такий склад їхній:

Назва глини	$\text{Al}_2\text{O}_3$	$\text{SiO}_2$	$\text{CaO}$	$\text{MgO}$	$\text{Fe}_2\text{O}_3$	$\text{K}_2\text{O} + \text{Na}_2\text{O}$	Утруднене важіння нагрівання
Англійський каолін . . .	39,75	46,00	0,35	0,43	0,25	—	13,20
Глухівський каолін . . .	37,00	46,35	0,10	0,16	0,10	—	16,50
Дніпропетровський каолін	39,04	45,33	0,27	0,22	—	—	14,00
Звичайна вогнетривала глина . . . . .	34,10	47,20	0,89	0,72	4,67	0,50	12,00
Опішнянський „побіл“ . . .	36,00	45,00	0,62	0,28	3,50	0,55	14,50
Ганчарська глина . . .	16,03	60,00	1,10	0,50	7,30	3,00	12,00
Цеглянська глина . . .	14,90	55,44	13,67	1,48	2,40	—	11,66

З наведеної таблиці ми бачимо, що головні кількістю складники глини є  $\text{Al}_2\text{O}_3$  (глинка) та  $\text{SiO}_2$  (крем'янка), з яких і складаються каоліни, за винятком маленької кількості  $\text{CaO}$  (окис кальцію),  $\text{MgO}$  (окис магнія) та  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  (окис заліза), а також органічних домішок, які згоряють під час нагрівання.

## Походження глини

Глини постали із звіріліх полевикових (фельдшпатових, скалинцевих), гранітних та інших скель, які під впливом атмосферичних перемін, як: сонце, вітер, дощ, мороз і т. інш. відрібають, розпадаються на дрібні частини, що легко переносяться на інші місця, і подрібнюються зовсім.

Коли цей звірілій полевик, цей порох з розрухлих скель залишився на своєму місці (первісні глини), або бувши занесений водами на інші місця (осадові глини) не набрав по дорозі своїй яких-будь мінеральних занечищень, то ми його знаходимо тепер у вигляді чистої білої порцелянової глини, або каоліну. Однак найчастіш цей порох, мандруючи з водами, набирає по дорозі багато різних мінеральних та рослинних домішок, і на місці свого нового осідку має уже зовсім інший вигляд. Залежно від того, яку кількість і які саме домішки мають у собі глини, ми й оцінюємо та кваліфікуємо їх, розподіляючи їх на три основні групи та беручи за основу температурит порцелянового горна, а саме:

- 1) **глина нетопливі**, так звані каоліни,
- 2) **глини важкотопливі**, т.зв. огнетривалі глини, та
- 3) **глини легкотопливі**, себ-то глини цеглярські, кафлярські, дахівкарські, ганчарські, мергельні, червінка (охра, або болюс) та інші.

Глини, що в своєму складі мають майже виключно тільки глинику та крем'янку і звуться каолінами, є глини нетопливі, себ-то в температурі порцелянового горна (приблизно 1500—1600°) не топляться і навіть не деформуються (не крияляться).

Глини вогнетривалі, як бачимо на таблиці хемічного складу глин, теж мають майже таку кількість глинику та крем'янки, що й каоліни, але поряд цього ми бачимо в них, крім збільшеної трохи кількості  $\text{CaO}$  та  $\text{MgO}$ , досить багато (аж 4,67%)  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ , тоб-то триоксиду двозалізового, що значно ослаблює нетопливість її, та передовезеть уже в групу глини важкотопливих, тоб-то таких, що в порцеляновій температурі не топляться, але деформуються.

І, нарешті, ми бачимо на тій самій таблиці склад глини ганчарської та цеглярської, себ-то глини легкотопливих. В них відсоток глинику значно поменшав, крем'янки — збільшився

порівняно з глинами попередніми і куди більший відсоток вапна, заліза та солей, через що глина ця легкотоплива, себ-то така, яка в порцеляновому огні топиться на скляну масу.

## Колір глини

Колір сирої глини, як уже вище сказано, залежить від домішок, які в процесі утворення глини та їхніх переміщень до них потрапляють. Через те, знайомлячися з глиною, нам треба в першу чергу виявити ці домішки глини, ці занечищення, на які глина багата, і це часто можна, здебільшого виявити „на око“.

Не всяка глина є каолін або глина високої якості, через те тільки, що вона в сирому стані біла; і навпаки, бувають іноді дуже гарні, високої якості білі після випалення і вогнетривалі глини, які в сирому вигляді зовсім не білі.

В природі трапляються глини найрізноманітніших кольорів від чистобілих до чорних: сірі, кремові, жовті, зелені, сині, червоні — з різноманітнимі відтінками. Найвидатнішу рою в зафарбленні глин відіграють: залізо та інші органічні занечищення (рослинність). Менша або більша кількість заліза в білій глині дає кольори від легкокремових до жовтих і навіть дуже червоних, і ці домішки відіграє у глині велику роль, бо, їх кажучи вже про те, що вона зменшує вогнетривалість глини, але після випалки надає черепкові легший або сильніший червоний колір. Глини, де є багато заліза, які ми називаємо червінкою або охрою, вживають як червоної фарби для розмальовування виробів, і вона іноді має дуже яскравий і живий червоний колір.

Органічні занечищення істотної ролі не відіграють і, змінюючи тільки колір глини в сирому стані, зовсім не знецінюють її, коли вона високої якості. Така, наприклад, т.зв. оліївська глина в Західній Україні глина вогнетривала, після випалення чистого білого кольору, яка вживається виключно для побілів і яка в сирому вигляді має майже чорний колір.

Вапняк ( $\text{CaCO}_3$ ), загальновідомий під назвою „мергеля“), коли більше його в глині, теж має вплив на колір глини і надає білизну, не зважаючи на те, що в глині може бути трохи заліза і органічних речовин. Завдяки йому, ми на перший погляд можемо принпустити, що така глина є одна з більш

вогнетривалих глин або навіть каолін. Така біла глина, т. зв. мергельна, належить до глин легкотопливих, і вживается її для виробу *італійського фаянсу* — посуду, полотного білою непрозорою поливою, т. зв. *емаллю*.

Виявите наявність у глині вапняку можна дуже легко і простим способом, обливши грудочку такої глини мідним оцтом. Коли грудочка почне кипіти й пінитися, то це глина з меншою або більшою кількістю вапна, і її ми не можемо вважати за цінну глину; а коли грудочка під впливом оцту не змінюється, не кипить, то тут маємо справу з білою вогнетривалою глиною або навіть каоліном, якою в ній немає забагато інших мінеральних занечищень. Таку глину варто підлати хемічній аналізі.

### Властивості глин

Всі глини відрізняються трьома більш або менш характеристичними властивостями, а саме: а) *пластичністю*, б) *ліпильністю*, в) *стигливістю*.

*Пластичністю* ми називамо ту властивість глини, завдяки якій глина легко приймає і зберігає ту форму, яку ми їй надаємо, не виявляє ніякого опору, коли надається їй бажаних нам форм, відзначається достатньою в'язкістю, себ-то не розпадається її не розсипається.

Пластична глина, принявши надану їй форму, зберігає її назавжди і під час висихання і під час випалювання.

Глина може відрізнятися більшою або меншою пластичністю. Що більше в глині глинки та зогнилих органічних решовин, а менш крем'янки, то пластичніша глина. Що більше в глині крем'янки (піску), то менш пластична глина. Пластичні глини називаємо також *масніми* (жирними); мало пластичні — *пісніми* (тощими).

Пластичні або масні глини, висихаючи на вільному повітрі, розсипаються на дрібні кристали, стінки яких бліскучі і під пальцем почуються на них ніжна гладкість. Пісні глини, висихаючи, розсипаються безформною масою.

Пластичні глини, як облити їх водою, ледве-ледве та м'яво вбирають її в себе, а вбираючи набрякають. Висихаючи — теж м'яво віддають воду. Пісні глини легко вбирають воду, легко розмокают і швидко висихають. Це пояснюється тим, що в пісніх глинах, завдяки крем'янці (піску), є куди

більші пори та відступи між окремими кристалами піску, ніж у масніх глинах, в яких легко проходить вода та легко з них випарюється.

Через це вироби, зроблені з пісної глини, можуть швидко висихати навіть у досить теплій температурі, не кривлячись та не тріскаючись.

Вироби, зроблені з пластичної або масної глини, не можна швидко сушити, бо вода, не маючи змоги швидко й легко вийти з пор глини, кривить її, розсаджує, і ми кажемо, що глина тріскає.

Пластична глина, розведена з водою до густоти тіста, дає почувати пальцям гладкість, в'язкість і масність; пісна глина в такому стані під пальцями шарщава і розсипчаста.

Пластичність глини надає переважно глинику ( $Al_2O_3$ ), але разом з цим збільшують пластичність глини і органічні речовини, які вона має в собі. Каолін, які складаються майже виключно з глинок і крем'янки, не відрізняються такою пластичністю, як звичайні глини, які, крім того, мають і органічні занечищення.

Пластичність глини ми легко можемо збільшувати або зменшувати, відбираючи від неї або додаючи її крем'янки.

Глина випалена втраче зовсім і назавжди свою пластичність.

*Ліпильністю* (або вбиральністю) глини ми називамо ту властивість її, завдяки якій глина легко вбирає в свої пори воду. Що глина пісніша, то більші її пори і легше вбирає воду; що масніша глина, то менші пори і важче вбирає воду. Коли прикласти до сухої грудочки глини язика, то почуємо, як він прилипає до грудочки і швидко висихає. Вагість язика негайно переходить у глину.

Цю властивість глина зберігає й після випалення.

*Стигливість*. Стигливість називаємо здатністю глини зменшувати свій розмір (обсяг) під час висихання та випалювання.

Глина, вбираючи в себе воду, набрякає, збільшує свій обсяг, як уже раніше зазначено.

Через що саме? Через те, що вода проходить у глину, в її пори, її не тільки виповнює їх собою, але виповнившись, роздвигає мікроскопічні частинки глини одну від одної, в наслідок чого обсяг глини збільшується.

Увібравши в себе ту кількість води, яку ми ввели до глини, вона стала м'яка, пластична, здатна приймати ті форми, що їх ми їй надаємо. Зробивши що-будь з неї, ми залишаемо її в спокою. Що робиться з нею? Вона висихає, а висихаючи меншає розміром. Вода введена нами до глини, під впливом повітря та теплоти парує, виходить із неї, пори звільняються від води, частинки глини, що були роздвинуті водою, знову наближаються до себе, в наслідок чого глина або річ, зроблені з неї, меншають розміром.

Цей процес зменшення триває доти, доки глина сохне, себ-то доки вода, паруючи, виходить із неї. Коли глина зовсім висохла, вона перестає зменшуватись обсягом.

Ми сказали раніше, що глини пластичні, глини масні важче вібрають в себе воду, ніж глини пісні. Не зважаючи однак на це, масні глини вібрають у себе куди більше води, доходячи певної рідкості, ніж глини пісні. А що в масній глині води більше, ніж у пісній, то, висихаючи, масна глина мусить віддати більше води, ніж пісня, себ-то мусить більше стягнутися, більше мусить зменшити свій обсяг, ніж пісня глина.

І так воно справді. Кожен ганчар знає з практики, що посудина, зроблена з масної глини, більше „усихається“, меншає розміром, ніж зроблена з пісної глини.

Відсі правило: що глина масніша, що пластичніша, то більша її стягливість. Щоб зменшити її стягливість, треба зменшити її пластичність. Стягливість глини не зникає, коли вона зовсім висохне, цю властивість вона виявляє також і під час випалювання.

### Впливогню на глину

Нагріваючи глину вогнем або випалюючи, помічаємо, що вона і дає висихає, виділяючи з себе багато пари. Хоч нам і здавалося, що глина вже зовсім суха і стягливість її припинилася, але в ній все-таки була ще т.зв. „гігроскопічна вода“. Та чи може ж суха глина на вільному повітрі буди абсолютно сухою, коли ми знаємо, що і в повітрі в чи мало води вигляді пари? А що глина має властивість вибирати в себе воду, то ясно, що в т.зв. сухій глині є завжди певна кількість води.

Випалюючи глину, вона починає виділяти багато пари вже з самого майже початку, як нагріто її вище за  $100^{\circ}\text{C}$ .

Таке парування спочатку досить значне, а де-далі менше, триває майже доти, доки глина або вироби, які випалюємо, почнуть ледве замітно червоніти. Тепер глина позбавлена вже цілком води.

Збільшуючи вогонь або випалюючи глину далі до температури  $700 - 1000^{\circ}$ , вона назавжди втрачає свою пластичність. Під впливом вогню, вона змінюється в кам'янistу, досить міцну масу, яка хоч би була поточена і розтерта на дрібний порошок та замішана з водою, ніколи не стane масою пластичною та в'язкою. Однак у цьому стані глина зберігає ще свої дві останні властивості, а саме: ліпливість або вбиральництво та стягливість.

Черепок, випалений у температурі до  $1000^{\circ}$  і ще не позбавлений своєї порутості, менше або більше проймається водою і, висихаючи, відає воду, але ріжниця в тому, що вода виповнює тільки пори, і черепок не набрякає, не більшає розміром а висихаючи, хоч би і швидко, не тріскає, не криється й не стягається.

Зате процес стягливості глини відбувається далі, коли ми станемо її палити вище за  $1000^{\circ}\text{C}$ . При цій температурі глина м'якшає, в наслідок чого частинки її укладаються зовсім цільно, зливаються в одну густу масу, в якій пор, відступів між окремими частинками глини, вже немає, і ми кажемо, що черепок стопився або спікся, через що більше стягнувся, помершав розміром і тепер тільки втратив уже свою властивість стягатися, а також і вбирати воду.

Випалюючи глину далі, приблизно вище за  $1300^{\circ}\text{C}$ , всі частинки глини цілком топляться, вона втрачає свою форму і зливається в одну купку скляної маси.

Під впливом вогню, випалювання, глина змінює теж свій колір у тому разі, коли в ній було хоч трохи  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  (заліза), яке зафарбовує черепок від кремового і легенько жовтого колору аж до червоного, залежно від кількості заліза.

Чистий каолін, білий у сирому стані, залишається білим і після випалення, бо немає в ньому барвних речовин. Біла мергельна глина звичайно виходить з вогню кремовою, бо вона завжди має хоч трохи заліза. Глини вогнетривалі виходять з вогню кремовими, або жовтими, бо теж мають невелику кількість заліза. Глини легкотопливі: ганчарські, цеглярські та інші виходять з вогню жовтими, менші або більше червоними, бо в них досить заліза. Колір сирої глини: сірий, зелений,

синеватий та чорний, зникає, як обпалиться глину, бо спалюються ті органічні речовини, які цей колір глини надавали.

Що до інших домішок, які є в глині, а саме:  $\text{CaO}$ ,  $\text{MgO}$ ,  $\text{K}_2\text{O}$ ,  $\text{Na}_2\text{O}$ , то вони на колір черепка впливу жодного не мають, але впливають на більшу або меншу топливість глини, залежно від того, скільки цих домішок.

### Відмінні глини

Як уже раніше сказано, ми розподіляємо глини на групи: глини нетопливні (в температурі порцелянового горна), глини важкотопливні та глини легкотопливні.

До першої категорії належать тільки каоліні, або порцелянові глини.

*Каоліни* відрізняються своєю чистотою і здебільша чистим білим кольором. Крім глиники та крем'янки, юдиних домішок майже не мають.

В сировому виді гладенький й блискучі. Відрізняються незначною пластичністю, не вживаючи на те, що в них досить глиники ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ). Це пояснюється тим, що в каолінах немає органічних домішок, які мають значний вплив на пластичність.

Хоч і мало пластичній, каолін відрізняється великою стягливістю, як найбільші пластичні глини.

Каоліни першіні, або первинні, завжди мають у собі велико - зернисту крем'янку, як наприклад, бердичівський (глуховецький) каолін. Каоліни осадові відрізняються однорідністю та тонкістю своєї маси.

У всьому Союзі найбільше каолінів маємо в Українській Республіці, які відрізняються високою якістю. На них багата Чернігівщина, Дніпропетровщина, Одесьщина, Харківщина, Волинь, Кіївщина. Світової слави здобув собі каолін глухівський.

Каоліну вживають для виробу порцелянового посуду декоративного та ужиткового, посуду лабораторного, електричних ізоляторів, медичного та гігієнічного посуду, ванн, плиток т. ін.

Порцеляновий посуд відрізняється своїм тонким і ніжним виділом та чистотою виконання. Черепок напівпрозорий.

Порцеляновий посуд, випалений у температурі до  $1000^\circ\text{C}$ , дає блосніжний, дуже поруватий черепок, т. зв. бісквіт. Випалений у температурі порцелянового горна дає черепок зякнений (спечений), непоруватий, напівпрогорюй.

До другої категорії належать *огнетривалі глини*, які трапляються вже у сирому стані в різних виглядах та різних цінностей що до їхньої якості. Звичайно, це глини, що недалеко відійшли від каолінів і відрізняються від них тим, що мають у собі набагато різних домішок, як:  $\text{CaO}$ ,  $\text{MgO}$ ,  $\text{K}_2\text{O}$ ,  $\text{Na}_2\text{O}$ ,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  та органічні занесення, через що вони відзначаються іноді великою пластичністю.

Огнетривалі глини трапляються завжди як осадові.

Колір їхній після випалення найчастіші кремовий та жовтуватий, рідко буває чистобілий.

На вогнетривалі глини Україна теж дуже багата.

Огнетривалі глини вживають для виробу декоративного та ужиткового фаянсу, який від порцелянів відрізняється тільки своїм поруватим та непрозорим черепком; для виробу різних огнетривальних виробів для промисловості, як: бритвалів (тиглів), капсульів, муфельів, огнетривалої цегли для будівлі домен у металургії, для топлення заліза, спіжу (чугуна), для гут і т. п., щоб виробляти кам'яний посуд декоративний, столовий, кухонний та хемічний (кислотопідпорний), та каналізаційні труби. Кислотопідпорний посуд та каналізаційні труби випалюється в температурі майже порцелянового горна; мають вони черепок стопленій і темночорну поліву, виготовлену з звичайної ганчарської глини.

Вогнетривалі глини дуже часто вживають і на вироби звичайного ганчарського посуду, як от в Опішні на Полтавщині, в Піскуніях на Артемівщині та інших місцевостях. Посуд такий, випалений в температурі приблизно  $1000^\circ$ , дає доброї якості товар.

До третьої категорії заразовуємо всі інші глини, які в температурі порцелянового горна топляться на рідку масу. До них належать:

*Глина ганчарська*, яка дуже поширена і яку часто звуть глеем. Відрізняється вона великою пластичністю, яка дуже часто не дає змоги вживати її на вироби, не зменшивши її пластичності. Висихаючи на повітрі, розпадається на дрібні кристали. В сировому виді має кольори: сірий, зеленуватий, синеватий, брудно-жовтий, червонавий, чорнявий. Головну ролю в кольорах глини відіграють залізо та органічні речовини.

Після випалення черепок має завжди колір жовтій та менш або більш червоний.

Ганчарських глин вживають для виробу: декоративної майоліки (посуду, що має на собі різникольорові фарби та поливи), для виробу кафелів, простого кухенного посуду, мисок, макітер, глечиків та збанків, обкладинкових плиток, різних будівельно-фасадових прикрас, дахівки, дренажних труб то-що.

Не зважаючи на таке широке використування ганчарських глин у різноманітних керамічних виробах, дуже й дуже рідко буває так, що глина, взята з природи, придається й на виробництво. Майже завжди ганчареві немало буває мороки, поки він, додаючи то піску, то інших глин, пристосує її для такого виробництва.

Хочі інші глини, як ганчарські, не відрізняються такою химерністю та вередливістю: то погано точиться, погано сохне, то крутиться та тріскає, а коли вже тут наладиш, ливишися, а вона вогню не любить — дає дуже багато браку.

Треба теж зазначити, що не зважаючи на те, що на всі цицереліні вироби треба вибирати глину пластичну, але все таки для кожного виробу є певні вимоги та межі тієї пластичності. Через те, коли глина придається для одного виробу, наприклад, глечиків, то це не значить, що вона буде добра для дахівки або навіть мисок та макітер.

Як найлегше пристосувати глину для виробу та від чого залежить її добробутність, про це буде мова далі.

*Глина мергельна* в природі трапляється в вигляді білої глини, бо в ній багато вапняку. Дуже часто на перший погляд важко сказати, чи то каолін, чи огнетривала, чи мергельна глина. Відрізняється пластичністю, але меншою, ніж ганчарські глини. Після випалювання порувата її має колір жовтавий.

Вживается її на виробі т.зв. „італійського фаянсу“, політого білою непрозорою емалюю, та на виріб білих смальтих кафель.

*Глина цеглянська* — це глина такого самого складу, що і глина ганчарська, тільки піску в ній куди більше, ніж у глині ганчарських, через що значно менша її пластичність.

Що в ній багато піску, то вона придається на такий грубий продукт, як цегла, бо не тріскається ні під час висушування, ні під час випалення.

*Червінка, або охра* — це глина пластична, з великою кількістю заліза, з якої роблять червону побілку, червону підлогову фарбу для майоліки; вживають її, як глини на виріб теракоти, та на поливу для кам'яного посуду.

### Шкідливі домішки в глинах

В загалі всі домішки, які є в глинах, можна вважати за шкідливі, бо вони переводять глини з високосортових до низькосортових. Однак ми маємо змогу використати і низькосортові глини на дуже корисні й потрібні вироби, через що і ці глини являють собою корисні й цінні матеріали.

Але є домішки в глинах абсолютно шкідливі, що з ними погодитися ми не можемо і повинні або усунути їх із глини, або відмовитися від самої глини — це більших або менших розмірів *камінчики*, які не більшують розміром у сирому стані, ні зменшуються, коли глина висихає. Глина висихаючи стягається, а натривися своїй масі на річ, що не засихається разом з нею, а навпаки — ставить їй певний опір, глина в цьому місці тріскає. Коли навіть під час висушування обідеться щасливо з камінцем, то вже в випалюванні камінь свою роль відіграє, бо глина, випалюючись, стягається, а камінець, на впаки, збільшується. Далі до шкідливих домішок належать різні *корінці*, *шматочки дерева* і *взагалі більші частки органічних речовин*. Вони заважають досконало вимішувати глину, що відбивається на якості виробів, під час висушування, як і камінчики зумовлюють тріскання, а під час випалювання, згоряючи всередині черепка, утворюють гази, які, не маючи змоги вийти з черепка, роздувають його, в наслідок чого виріб дістає більші або менші пухирі, або черепок тріскається.

*Кальційний карбонат* ( $\text{CaCO}_3$ ), *мергель*, на Буковині звуть його *салітрою*, в Галичині — *опокою*. Коли  $\text{CaCO}_3$  знаходитьться в грудочках у глині, то ці грудочки вапняку, випалившись разом із глиною, перетворюються у нелюсоване вапно.

А нам відомо, що нелюсоване вапно дуже вбирає в себе воду, кипить, набрякає і лусується, а через це грудочки мергеля під впливом вогкості набрякають і розривають черепок, або відсаджують цілі шари черепок.

Вапняк не шкідливий у глині, коли він у ній зовсім розведений, щільно з глиною сполучений, а не сидить у ній окремими гніздами. Навпаки, коли небагато мергелю (до 25%), глина від цього виграє, бо при невисокій порівняно температурі дахівка, посуд або цегла досить сильно спікаються, через що черепок виходить не такий поруватий. А коли багато мергелю, черепок виходить

глина стає ще м'якішо у вогні, і дахівка, цегла або посуд під час випалення можуть уже легко деформуватися, кривитися.

*Дисульфід залізний* ( $FeS_2$ ) шкідливий уже через те, що знаходитьться в глині окремими, незміщаними з глиною, домішками, і далі через те, що він легко оксидується як на вільному повітрі, так і під час випалювання та утворює сульфати перетворюється в гіпс, який виступає на черепку і дає білі матові плями на виробах.

### Випробування придатності глини для продукції

Бажаючи перевірити придатність якоєю нової глини для виробу того або іншого продукту, ми повинні зробити аналіз її, тобто виявити її склад та властивості. Аналізи бувають хемічні та механічні. Для перших потрібні відповідно устатальний склад глини; для другого способу потрібен свідомий фахівець, майстерня і горен або муфель, у якому буде можна піпалити проби.

Фахівець, робітник - кустар повинен уміти розібратись у якості глини, придатності їх для того або іншого виробу, без лабораторії, за допомогою механічної аналізи, у своїй майстерні та з своїм горном.

Коли хочемо ознайомитися з якоєю глиною, перевірити, чи придатна вона для виробу посуду, кафель, дахівки або цегли, то робимо це ось як:

1. Треба визначити ступінь її пластичності на підставі цих прикмет, про які ми вже згадували: а) кристалічності кусників сухої глини, б) гладкості і блискучості поверхні сухих грудочок глини, в) мастиності глини під пальцями в сируму стані й тягучості її та г) нешивидкого розкидання глини у воді.

2. Переконавшись у тому, що глина пластична, ми ще не маємо підстав сказати, що вона придатна для виробу. Нам нам я в самій роботі, так під час висушування та випалювання. Для цього беремо 2—3 кг глини, намочуємо її, і коли вона склонямо через густе металічне сито. Сито повинно бути такої

густоти, через яке макове зерно не зможе просіянтися. Процедивши глину, ми роздивляємося, які рештки залишились у ситі. Коли їх майже немає, глина що до своєї чистоти забезпечена, можна її брати для виробу в такому стані, в якому вона є. Але така чиста глина досить рідко трапляється, і коли на ситі ми побачимо камінці, корінці, грудочки мергелю та інші різні занечиціння, то глину треба обов'язково щідити, щоб використати її для виробу, особливо на посуд.

Визначивши пластичність глини та її стан що до чистоти, ми пробуємо її, як вона поводить себе під час виробу. Дуже мало ще того, що ми попередньо пробою виявили, що глина пластична, але чи не завелика або замала пластичність,— ми ще цього не знаємо, і це виявляється практичною роботою та спробами з нею.

Беремо грудку добре вимішаної й чистої глини (коли треба, то її прогідженої) і точно з неї посудину, найкраще — рівнину високий циліндр.

Під час цієї роботи фахівець відчує, чи має глина достатню або замалу пластичність. Коли глина занадто пластична, замасна, то під час точення посуду вона „скручується“. Така глина дуже ускладнє процес точення, вона даватиме дуже багато браку під час висушування і випалювання, і тоді треба зменшити її пластичність, додавши до неї другої глини, піснішої.

Змішувати глину пластично з піснішою треба в кількох пропорціях зразу, починаючи від найменшої кількості пісної глини й кінчаючи приблизно потрібною найбільшою. Ці мішанини в кількох пропорціях ми перенірємо знову точенням на круглі. Коли натримимо на пропорцію мішанини, яка не „скручується“ під час точення, даетесь тонко „витягати“ її не „сідає“, то склад маси приготовлено якраз відповідний.

Однак треба мати на увазі, що як буде багато браку під час сушения посуду та випалювання, нам доведеться ще меншити пластичність глини, і це має показати дальша проба лині — сушення та випалювання.

Виявивши пластичність глини та її чистоту, ми робимо пробу з неї, чи придається вона на плитки, кафлі або дахівку, а саме: з добре перемішаної глини робимо декілька *блоків*, кафель чи дахівок. Коли вони під час сушения *крикляться* та тріскаються, значить — глина для цих виробів замасна, і ми мусимо її спіснити, доки сушення, а далі її палення відбудуватиметься нормально.

Підшукуючи глину на виріб цегла, ми не можемо обирати як цегла, непридатні. Тут потрібна глина пісна, але не за пісними глинами треба обирати ту, яка більш масна. З неї робимо декілька пробних цеглин і сушимо на вільному повітрі. Результати сушення покажуть нам, чи глина добра для виробу, чи треба її спіснити, змішуючи відповідні пропорції з піском.

Для виробу майолікового посуду та плиток глину треба відіти, хоч би вона й здавалась більш-менш чистою, бо для такого, все-таки дорогої продукту, як майоліка, та для технічно-досконалого виконання, абсолютна чистота глини конче потрібна.

На вироби дешевші як: простий ганчарський посуд, кафлі, дахівка, цегла, звичайно цідити глину нерационально й неоплатно. На ці вироби треба підшукувати глини чисті з природи, а під час мішення глини уважно вибирати та викидати всі випадкові заміщення.

### Інші сирові матеріали

В керамічній промисловості не самі тільки глини являють сировий матеріал для виробництва. Крім глин, є ще й інші матеріали, що їх ми додаємо до глин, зменшуючи її пластичність, зменшуючи або збільшуючи її топливність; нарешті, є матеріали, які входять у склад фарб, полив та емаль. Матеріали ці ми звемо пісниками, топниками або флюсами та складниками полив.

### Пісники

Пісниками звемо ті матеріали, якими зменшуюмо пластичність глини; це є пісок для виробу посуду, кафель, дахівки та цегла, і шамот — для виробів огнетривалих.

*Пісок*, так як і глина, утворився в наслідок розкладу горських кам'янистих порід. Зважаючи на те, що ці горські породи були неоднакові, то й пісок, постадій від них, теж неоднаковий. Своїм складом пісок звичайно, крім кварцевих постав він, та різні інші домішки.

Коли нам треба піску, як додатку до глини, то особливих вимог до нього ставити недоводиться. Для цього беремо перший — ліпший пісок, аби тільки він був однорідний що до величини його зерен, та не мав різних засмічень — камінців, коринців тощо.

Коли ж піску нам треба для глини, які йдуть для виробу тонкого майолікового посуду, або для білих огнетривалих глин, то тут краще користуватися з чистішого білого піску.

Пісок дає змогу легше й швидше вимісити глину в однорідну масу. Пісні глини куди легше переробляти, ніж масні.

На вогнетривалих виробах треба «брать чистий кварцовий пісок без домішок вапна й заліза, бо це зменшує огнетривальність глини».

При низькій температурі випалювання пісок збільшує огнетривальність глини, але при температурах високих він відігріє рою топника, наприклад — у виробництві порцеляні.

Чистість пісок, просіюючи його, щоб відділити камінці та інші засмічення, або промиваючи, щоб усунути всякі глиняні домішки, які розчиняються у воді.

*Шамот*. Шамотом звемо випалену й поточену огнетривальну глину, для чого використовуємо відпадки різного вогнетривального продукту. Пересіваючи поточені відпадки через різні сита, ми заготовляємо шамот у зернах різної величини, від наймінішого до найбільш зернистого — як до потреби.

Шамот, доданий до глини, хоч би наявіть досить пластичної, дуже помітно зменшує її стягливість через те, що зерна шамоту, коли глину змочено водою й висихає вона, не збільшують і не зменшують своїх розмірів.

Шамот збільшує вогнетривальність глини (не зменшуючи її топливності) та робить її більш здатною витримувати різкі зміни температури.

Але найбільше значення шамоту в тому, що він не дає тріскатись найбільш вередливій глині під час висушування й випалювання, бо зерна шамоту, різної формою, гострі та порушені, міцно звязують усю глиняну масу і через це порувацьльність легко віддають воді під час висихання. Таких властивостей пісок не має, бо поверхня зерен його гладенька, і немає в них пор.

*Графіт*. Щоб збільшити вогнетривальність глини, до неї додають теж графіту, який у вогні не топиться.

Вживається графіт у виробництві вогнетривалих брітвалів для металургії. В кустарній промисловості він застосовання не має.

### Топники, або флюси

Бувають випадки, коли треба зробити черепок менше порутатий, більш стоплений при порівнянно невисокій температурі випалення. Для цього ми вводимо до глини такі матеріали та домішки, які в суміші з глинкою і крем'янкою легше сплавляться, залишаючи собою пори черепка й дають нам густіший спечений черепок.

Для цього вживають: полевикабофельдшпат,  $\text{Al}_2\text{O}_3\text{SiO}_4\text{K}_2\text{O}$ , крейду, вапно, доломіт, соду, поташ, сіль і т. п. Ці домішки однак значно зменшують огнетривалість глини.

### Складники полив

Дуже важливу й головну групу матеріалів, потрібних у керамічному виробництві, являють матеріали, з яких заготовляємо побілки, фарби, поливи та емалі.

За основу для побілок (енгобів) є чиста біла глина і чистий кварцовий пісок. Ці два основні матеріали, взяті в відповідній пропорції, дають білу побілку.

Так само і для підполивних фарб за основу є біла глина (кальцинована) та кварц.

Для поливів та емаль за основу використовується кварц ( $\text{SiO}_2$ ) та півтораокис олова ( $\text{PbO}$  та  $\text{Pb}_2\text{O}_4$ ).

Щоб надати бажаного кольору побілці, фарбі, поливі або емалі, вживаємо окисів різних металів, а саме: для кольорів жовтих вживаємо триоксиду двозалізового ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ), (як його багато — дає колір брудночорвоний), для зелених — окисиду міді —  $\text{MnO}_2$ , для вишнево-буруватих — мanganового двооксиду цинкового двооксиду ( $\text{SnO}_2$ ), і т. ін.

Всі матеріали, вживані для складання побілок, фарб, полив та смаль, повинні бути абсолютно чисті, особливо коли робимо склади білі; або ніжно-кольорові. Через найменше занечищення колір може будніти, а фарба або полива відставати від черепка тощо.

Крім олов'яних полив, рідше вживають теж полив соляно-бораксових та поташових. За основу цих полив є: глина, сіль, сода, боракс та поташ.

### Вуглецеві речовини

Щоб одержати досить порутатий і легкий черепок, додають до глини таких матеріалів, які під час випалювання згоряють, залишаючи після себе порожнини — пори. Для цього вживають: деревину тирсу, розтертий вугілля, інфузорну землю, азбест і т. п. В кустарній промисловості таких заходів не вживають, і тому ми над цим зупиняємося не будемо.

### Класифікація керамічних виробів

Щоб легше орієнтуватися в різноманітних керамічних виробах і групувати в систему споріднені між собою вироби, ми поділяємо їх на дві основні класи та на дев'ять груп.

За ознаки належності виробу до класи та групи є:

- 1) колір та властивості черепка виробу,
- 2) зовнішній вигляд виробу (полив'яний чи не полив'яний).

До першої класи зараховуємо всі ті вироби, черепок яких порутатий, а до другої класи — вироби, черепок яких стоплений.

### Перша класа

**1 група.** Черепок забарвлений і порутатий; виріб не полив'яний. Охоплює будівельні матеріали: цеглу, дахівку, плити, дренажні труби, а також простий, не полив'яний посуд.

**2 група.** Черепок забарвлений і порутатий; виріб неполив'яний. Охоплює різні скульптурні вироби, будівельну теракоту, теракоту лакований, т. зв. сидероліті й тераліті.

**3 група.** Черепок білій або забарвлений (жовтий) і порутатий; виріб неполив'яний. Охоплює вогнетривали шамотові вироби: цеглу, шамотові плити, капслі, тиглі та муфелі.

**4 група.** Черепок білій або забарвлений і порутатий; виріб полив'яний. Охоплює: полив'яну фасадову цеглу, облицюкові плитки, полив'яний посуд, українську й західну майоліку, кафлі, італійський фаянс.

**5 група.** Черепок білій і порутатий, виріб полив'яний. Охоплює тощий декоративний фаянс.

## Друга класа

6 група. Черепок забарвлений і стоплений; виріб не полив'яний. Охоплює клінкерний товар, цеглу і тротуарні плитки.

7 група. Черепок менш або більш забарвлений і стоплений; виріб полив'яний. Охоплює кам'яний посуд кухennий, кислотоідпорний, декоративний, і каналізаційні труби.

8 група. Черепок білій і стоплений; виріб не полив'яний. Охоплює порцеляновий бісквіт.

9 група. Черепок білій і стоплений; виріб полив'яний. Охоплює всю порцеляну тверду і м'яку або англійську, порцеляну декоративну, кухенну, лабораторно-хемічну й т. д.

Точко визначеного порядку класифікації керамічних виробів ще досі немає. Різні вчені керамики класифікацію виробів, себ-то порцеляни; деякі — від найгрубших, як: цегла, ємо цей останній порядок і починаємо перші групи з тих виробів, які мають місце в нашій кустарній промисловості, відповідно до останніх груп ті вироби, які для кустарної промисловості являють менший інтерес.

## ЧАСТИНА ДРУГА

### Техніка виробництва керамічних продуктів


#### Видобування глини

Видобувають глину або підземною, або надземною розрібкою кар'єрів; це залежить від того, на якій глибині знаходиться потрібна нам глина.

В кустарній промисловості, яка здебільша використовує для свого виробництва глини легкотопливі, видобувають глину переважно надземним способом, бо ці глини знаходяться на невеликій глибині, дуже часто під шаром рільної землі.

Але бувають випадки, що кустарі для своїх виробів вживають цінних огнетривалих глин, які знаходяться на досить значній глибині. Бувають знов місця, де ганчарі хоч і користуються глиною не глибокого залягання, але за те добувають з досить глибоких нетрів глину, з якої виготовляють побілку та поливу. В обох цих випадках видобувають глину підземним способом, улаштовуючи для цього шахти - колодязі, на дні яких вибирають глину в бокових напрямках (мал. 1 і 2).


Кустарі, видобуваючи глину, врізуються в підземеллях бічними ходами так далеко, поки їм здається безпечно робити в неукріплених шахтах.



Мал. 1. -Зовнішній вигляд шахти

А коли таку безпечності береться під сумнів, кустар за-сипає поволі цей колодязь і копає новий в іншому місці, потім третій і т. д.

Видобувати глину, яка знаходитьсь недалеко від поверхні землі, значно дешевше і легше. Робиться це таким способом:



Мал. 2. Вертикальний розріз шахти

бравши її, піднімаємося вище, засипаючи верхнім шаром землі вибраний нижче місця.

Бувають випадки, що глину доводиться брати в ярах та стінах балок. Тоді роботу починають зверху. Відчищаємо певну площину берега від верхнього непотрібного шару і після цього, розрихаючи лопатою глину, звалюємо її додолу. Звідси її доводиться або виносити руками, або вивозити возом на перх.

Хоч як видобуватимемо глину, одно треба нам знати, що розробляти глинище треба раціонально, планово, чисто й сумісніно. Є ганчарі, які з глинищами так походять нехайко, не по - господарськи, неначе глина ця тільки йому потрібна, а після нього вже й никому. За рік - два такого хазяйнування бачиш велики площи перериті, перемішані, засмічені, глина не вся вибрана, а доступились до неї вже не можна. Це є иниціяція і марнотратство народного багатства.

Видобувати глину треба раз у рік з таким розрахунком, щоб її вистачило для майстерні на весь рік. Краще викинути більше глини, ніж недобрati, бо в такому разі майстерня може залишитися на деякий час без глини.

Видобування глини треба закінчувати ще до осінніх дощів, а як почнуться дощі, то переходять до другого процесу підготовки глини, а саме до її вивітрювання.

#### Вивітрювання та мороження глини

Викопану глину ми звозимо підводами на подвір'я майстерні, або в місце спеціально для цього обране, або залишаємо її на площі тих кар'єрів, де її видобували.

Глину треба зрівняти в один рівний шар не вище одного метра (краще навіть нижче) так, щоб осінні дощі промочили глину наскрізь, аж до самої землі.

Після осені настають морози, і вода, якої глина набрала за осінь, замерзає, а замерзаючи більшає обсягом і цим самим розрухає найдрібніші частинки глини.

Це найважливіший процес підготовки глини, якого нічим іншим замінити не можна. Коли глину взято просто з землі і зразу вжито для роботи, то вона кривиться, тріскає як під час висушування, так і палення, погано точиться, якає жилава і неначе ставить у всьому опір.

Ця сама глина, полежавши осінь на дощі та зиму на морозі, стає податлива у всьому та слухняна. Прекрасно точиться з неї, вона не кривиться та не тріскає.

Морозити глину треба для всіх виробів, які тільки з глини робимо, починаючи від простої цегли й кінчуючи ніжною порцеляною. Від мороження глини так дуже залежить вдале ведення самого виробництва та якість продукту, що дейлі підприємства не обмежуються мороженням протягом однієї зими, а глина

вилежується 2—3, а то й більше років. Мороження протягом однієї зими ми тут подаємо, як мінімальний термін, від якого не можна відступати.

Китайці, у яких виробництво порцеляни дуже поширене і технічно високо поставлене, мороженню глини (каоліну) надають дуже велике значення, і рідко хто виробляє посуд з каоліну, що його він сам видобув та заготовив. Звичайно каолін, що його видобув китаєць, скогодні і поклав вивітрюватись, використовує його син або внук, а сам він користується з глини, яку заготовив його батько або дід.

Бувають випадки, коли з тих або інших важливих причин доводиться починати виробництво, не маючи запасу вивітеної та вимороженої глини. В цьому разі треба видобуту глину розіслати на землі тонким шаром заввишки 30—40 сантиметрів і пасін 5—6 тоді добре промочити водою, то знов дати добре висохнути на сонці.

Цей засіб своїми наслідками не може рівнятись з мороженням глини, однак в разі потреби дуже полегшує використання глини для виробництва, покращує якість глини і немає при цьому великого відсотка браку.

### Підготовлення глини для виробу

Коли настане вже постійна тепла весняна погода, ми підготовляємо глину для виробництва.

Коли глину призначається для виробництва цегли, дахівки, дерев'яних труб, грубих огнетривалих виробів і т. п., то виморожену глину безпосередньо добре перемішуюмо або ногами, або машиновим способом, після чого з неї ї робимо.


А коли глину призначено для точення посуду майолікового, кам'яного, майділкових кафель та плиток, то глину треба перепілити, або шлямувати, і до цієї роботи ми приступаємо на весні, щоб встити за весну та літо заготовити потрібні на цілій рік запаси шлямованої глини.

Для шлямування глини нам потрібні шлямарка, бочка для змішування та розбутування глини, та сито.

**Шлямарка** — це скриня довільних розмірів, яка має чотири дощаті стіни і дно, виложене чистою цеглою (для білих глин — білою цеглою). Нормальний розмір скрині — приблизно 2 метри завширшки та 3 метри завдовжки, проте жодної ролі

він не відіграє. Має значення лише, щоб скриня не була за-глибока, бо тоді довго буде глина „тухавіти”, а через те стіни її не повинні бути вищі за 40 см. (мал. 3).

На маленьком підприємстві можна обходитись однією шлямаркою. Тоді доводиться після кожного заповнення шлямарки глиною переривати роботу, аж поки ствердне в ній глина, та



Мал. 3. Шлямарка та шлямування глини

переносити її до місця, де її зберігається, після чого знов при-ступаємо до шлямування. Так робота ця може тривати ціле літо, поки наготовимо потрібний запас глини на цілий рік.

Коли є дві, три й більше шлямарок, робота йде успішніше й швидше, і з короткий час можна заготовити досить великі запаси. Найкраще мати кілька шлямарок, які по черзі наповнююмо глиною, так що поки останню заповнимо, то з першої вже можна виміняти глину і знов заповнити свіжим шлямом. Отже, процес шлямування тут безперервний і значно зручніший.

Маючи вже готову шлямарку, ми влаштовуємо над нею станочок, де має лежати та сидатись сито, через яке проци-дмуємо шлям (рідку глину).

Станочок — це чотири дерев'яні ніжки, сполучені вгорі двома планками, де має сіватися сито.

Передня пара ніжок, заввишки приблизно на 80 сантиметрів, стоїть на дні шлямарки, а задня пара, вища від передньої на 20 см, прикріплена до тієї стіни шлямарки, біля якої стоїть робітник, що шляуме.

Ніжки задні і передні сполучені між собою вгорі двома планками, по яких під час шляумування сіваємо ситом взад і вперед, через що глина швидше проходить через сито.

Планки лежать похило до середини шлямарки, бо задні ніжки становчка виці від ніж передні.

Маючи вже готову шлямарку й готовий станок, ставимо з правої руки на розі шлямарки бочку, в яку насипаємо менше половини її глини, заливамо водою, даемо їй спокійно постягти доти, доки глина зовсім розкисне, після чого чисто виструганим дрючком розмішуємо, розбовтуємо глину на рідкій шлямі такої густоти, щоб він легко проходив через сито.

Коли вже глину розбовтовано до однорідної густоти, набираємо яким - будь посудом цього шляму, виливамо його в сіто, що на становчку над шлямаркою, і, сіваючи ситом по планках, струщуємо ним декілька разів взад та вперед, шлям вилітає шлямарку, а в сіті залишаються засмічення, що його ми викидаємо на бік на купу.

Два - три рази наливши шлям у сіто, глину в бочці треба підмінати, бо вона осідає і в горі буде майже ріденька водичка, а глина вся на дні бочки.

Вицідніши всю бочку, ми знов засипаємо її глиною, заливамо водою й даемо деякий час, щоб вона добре розмокла.

Щоб не чекати на глину, поки вона розмокне, і не гаяти часу, добре мати дві бочки, і тоді шляумування глини буде безперервне; поки першу бочку вицідимо, в другій глина встигне розмокнути.

Рідко коли у виробництві вживається тільки один сорт глини. Майже завжди глину для роботи складається з двох, а то й трохи різних глин або піску.

Коли до основної глини ми додаємо ще якісь інші глини, складаючи масу, потрібну для роботи, то додавати їх треба перед шляумуванням. До бочок всипаємо потрібну частину основної глини, потрібну частину додатків інших глин, разом цю суміш після розмокнення розбовтуємо й цідимо.

Коли ж до глини додаємо пісок, то це робимо після шляумування. Чистий пісок (а коли треба — то просіяний) по потребі всипаємо до шлямарки, наповненої шлямом, і чистими граблями або відповідною кочергою добре перемішувемо, щоб шлям являв однорідну масу й не було в ньому не розмішаних гнізд піску.

Коли додається пісок до глини після шляумування, то це прискорює тужавлення шляму, через що глину швидше можна вибрати та звільнити шлямарку для нового шляумування.

Під час тужавлення шляму глина осідає на дні шлямарки, а вгорі буде чиста вода. Цю воду треба гумовими трубками, або у просвердлених в стінці шлямарки діроочки спускати, щоб швидше тужавіла глина. Кожного разу спустивши воду, треба шлям докладно перемішати граблями, бо грубіші частини шляму звичайно осідають на дні шлямарки, а дрібніші лишаються вгорі. І коли в такому стані дати шлямові зовсім застигнути, то дістанемо глину неоднакової якості. Нижній шар буде пісніший і більш піщаний, верхній масніший і майже без піску.

Є другий спосіб шляумувати глину, а саме в кількох шлямарках, поставлених одна нижче однієї. У великий бочці розбовтують шлям, який випускають краном у першу, найвище поставлену шлямарку і, давши йому там трохи відстоютися, випускають у другу, нижче поставлену, потім третю і т. д. Сит тут не вживається, і за такого способу шляумування ми в першій шлямарці дістанемо глину грубозернисту та піщану, в другій —тоншу і пластичнішу, в третьій зовсім тонку і пластичну масу. Всі грубі й важкі *занечищення* залишаються в бочці. Такий спосіб шляумувати глину для кустарної промисловості недоцільний, і ми на ньому спиняється не будемо.

Сига, що їх вживають для цідження, повинні бути металічні, найкраще — коли мідні, бо залишні швидше ржавіють. Після кожного процідювання сито треба чисто вимити.


Густоту сита слід добрати так, щоб діставати масу бажаної тонкості. У всякому разі через сито не повинен проходити крупозернистий пісок, який спричиняється до того, що черепок стає більш порутивати.

Особливо для майданікового посуду, призначеного для води, маса мусить бути досить тонка й без грубого піску.

Коли глина в шлямарці тужавіла вже так, що її легко можна брати руками, ми переносимо її на сковище в таке місце, де вона не засихала б і завжди була вогка. Звідси береться

вже глину для виробництва, при чому однак її ще треба добре перемісити на глиномісилці або ногами, а потім „каїсуться“ ще руками на робочому столі, після чого глина йде в роботу.

Коли виробляють цеглу, дахівку, дренові труби, кафлі т. ін., глину, як уже сказано раніш, не щідять, після мороження її безпосередньо „замінюють“ і роблять з неї. Навеликих підприємствах глину міситься машинним способом (глиномісилаками та вальцями). Коли ж глина йде на продукцію цегли ручним способом, то її беруть з місця зимування в особливу для цього пристосовану неглибоку яму, додають до неї потрібні




Мал. 4. Глиномісилка для ручної роботи

додатки та домішки, місять ногами, доки вона являтиме однорідину та однакової густоти масу, звідки вже йде на робочий стіл для формування цегли.

Глину, що з неї виробляють простий посуд, кафлі, огнепротивні вироби, беруть з місця мороження в майстерню, додають до неї потрібні домішки інших глин, перемішують, змочують водою і збивають міцно в одну високу купу для „стругання“. Глину „стругають“ звичайним бандарським стругом, тільки більш зігнутим, ніж у бандарів. Коли її так стругати, то всі грудочки її добре пересікаються, змінюються і глина набирає однорідинності. Під час стругання всі занечищення, камінчики, тріщинки т. ін. видають водою, зважаючи на густоту її, знову збивають у таку саму купу і стругають удроге. Так стругають 2—3 рази. Після цього на простелений на доліві рядині роблять „заміс глини“, місять її ногами. Глина під ногами повинна завжди

мати правильний та акуратний круг, який поволі збільшується, коли додається по новому куску глини під ноги.

Промісивши один раз, піднимемо круг разом з рядниною, ставимо на ребро, ряднина знову простелюємо на доліві, дротом відрізуємо по куску глини з круга і починаємо місити вдруге. Глину кидаємо під ноги так, щоб та сторона, яка була від долівки, тепер була зверху. Так „місить заміс глини“ разів 4—5. поки вона стане зовсім придатна для роботи, чи то точення чи формування.



Мал. 5. Глиномісилка. Всередині циліндра показано ногі

**Глиномісилка** (мал. 4 і 5) являє собою невеличку нескладну машину, найважливіші частини якої є махове колесо, яке рухається або руками, або трансмісією, два сталеві вальці, під ними довгий циліндр, де під час руху обертаються спіральні ногі, і т. зв. мундштук, себ-то закінчення циліндра, до якого ми прикріплюємо різної форми шаблони, що через них виходить глина з циліндра.


Пускаючи глиномісилку в рух, ми накидаємо глину в скриньку, уміщенну над вальцями. Вальці, що обертаються в напрямку до циліндра, склюпають глину, стискають і спускають вниз до лежачого циліндра, де обертаються спіральні ногі.

Ногі всередині циліндра глину перемішують, перерізають і своїм спіральним рухом в напрямку мундштука випиравуть назовні.

Коли треба в глиномісилці тільки перемісити глину, то ми прикріплюємо до мундштука шаблон з круглим отвором і глина виходить, як круглій грубий валок, який ми відриваємо частинами й складаємо в купу.

Але ми можемо безпосередньо прикріпити шаблон цегли, дренової трубки або дахівки і, замість валка глини, виходитиме чотиригранчаста стояжка, яку розрізуємо на цеглини, довга трубочка, яку розрізуємо на окремі дрени, або дахівка, про що доказаніше буде мова далі.

Для деяких цінніших виробів глину треба не тільки шлямувати, але навіть молоти. До таких виробів належать порцеляна, декоративний кам'яний посуд, фаянс.



Мал. 6. Бігунні

Щоб виготовляти обкладинові та тротуарні плитки з сухої маси за допомогою гідравлічного пресу, теж треба глину молоти в сухому стані.

Для цього вживається бігунів, барабанів та жорен.

**Бігунні** — це досить проста машина, яка являє собою великий шаплик з кам'яним дном, залізними бічними стінками і в якому крутяться два важкі, круглі каміння, що роздавлюють у шаплику все, що йм попадеться: суху глину, відпадки вогнетривалих виробів при заготовці шамоту, мелють кварцовий камінь на муку, фельдшпат то-що (мал. 6).

Бігунами можна користуватися тільки в майстерні, де є двигуни.


Для ручної праці бігунні не придатні і через те застосовувати їх у кустарній промисловості не можна.

**Барабан** — це порцелянова бочечка, взята в залізну оправу, або залізна, виложена всередині порцеляновими цеглинами,


приміщені своєю віссю на двох чугунних стояках. Пускається в рух трансмісійним або ручним колесом, яке приміщене з боку барабана (мал. 7).

В барабані є отвір, через який висипається матерія, що його треба змолоти, і який привинчується цільно присасованою затичкою. В барабані є круглі порцелянові кулі (завбільшки як яблуко), і їх стільки, що займають собою приблизно третю частину барабана. Пущений в рух барабан крутиться, порцелянові кулі, качаючись, перетирають як-найдрібніше матерія, що є в барабані. Барабан середніх розмірів можна добре використовувати в ручній роботі.

Нарешті звичайні ганчарські **жорна** складаються з двох круглих каменів, з яких долішній нерухомо уміщений в дерев'яному шаплику, а верхній обертається на ньому. Через долішній камінь проходить подвійна вісь, яку ми можемо то піднімати, то спускати; в верхньому камені видобуто дірку, т. зв. „лучку”, діаметром 10—12 см, де прикріплена залізна порплища, що стойт на осі. Верхній камінь під час руху обертається на осі, якою ми регулюємо силу тертя каменів (мал. 8 і 9).




Мал. 7. Барабан для трансмісійного приводу



Мал. 8. Ганчарські жорна в розрізі: а — дерев'яний станок, б — дерев'яний шаплик, в — спідній камінь, установлений в шапливу на цементі, д — верхній камінь, е — цемент хрестом спіднього каменя, ф — дужка, г — порплища, і — стік для вивалювання, з — веретено, яким регулюється верхній камінь

Матеріал, що його треба змолоти на жорнах, всипається до "дучки", камінь під час руху розтирає його і викидає на край шаптика. звідки він виливається через бічний отвір, та спливав у підставлений посуд.

Жорна застосовується виключно в нашій домашній керамічній промисловості, щоб молоти поливи та побілки.



Мал. 9. Зовнішній вигляд ганчарського жорна

щоб на них витрачати досить дорогі фарби та кольорові польви.

Але наш косівський гуцул, бахмінський та опішнянські кустарі довели, що і з простих глин можна дати теж красиві речі, цінні з художнього боку, колоритні для ока.

І ніде, мабуть, нашу майоліку так не щіниться, як на закордонних ринках, не зважаючи на велики ще хиби продукції технічного характеру.

В Західній Україні звуть такі вироби майолікою бахмінською, гуцульською або коломийською, а ми, маючи на увазі вироби не тільки Західної України, але й Опішні, Дибенець, Бару та Зіньковець, називамо їх загалом українською майолікою (мал. 10, 11, 12, 13, 14 і 15).

### Точення посуду

Головний прилад для точення посуду є ганчарський круглок (круг, станок).

В примітивному вигляді у нашого кустара круглок складається з двох дерев'яних кружків — верхнього („верхняк“), діаметром приблизно 25 см, долішнього, значно грубшого і важчого („спідняк“), діаметром приблизно 70 см та осі („веретена“), яка сполучає обидва кружки (мал. 16).

Кружок у верхній своїй частині крутиться в „шиїці“, прикріплений до лави; а нижній обертається в „порплиці“, яка задована землю і в якій кружок стоїть своєю віссю, що закінчується металічним гострим кінцем, який проходить крізь „спідняк“.

Майстер сідає на лаву так, що круглок знаходиться у нього між ногами, правою ногою ударяє о спідняк, пускає його в швидкий рух, а на верхнік кладе „грудку“ глини (в Західній Україні — „грузою“) і руками точить посуд, „робить на кругі“.


По керамічних школах та кращих кустарників майстернях вживають одинак більш удосконаленої конструкції „ганчарського кругка“. Він складається (як показує мал. 17) з властивого станка дерев'яного та з ганчарського круга. Столик — це нечачне столик, з'єднаний в одне ціле з косо приміщенію лавочкою перед ним. До столика круглок пригвинчений шрубами, що ними ми регулюємо стискування веретена. Веретено металічне, уміщене під спідняком в сталевій порплиці.

Майстер сідає на похилу лавочку перед столиком та круглом, спирається лівою ногою о косий підніжок під столиком, а правою пускає в рух круглок, ударяючи о спідняк.



Мал. 10. Збанок з орнаментом у стилі Бахмінського. Робота Петра Кошака в Пістині (Карпати)

Даліше неодмінне приладдя ганчара під час точення є „мачка“ (посудина з водою), яка стоїть праворуч від кружка, тубка для змочування глини або стягування води з дна робочої посудини, „шаблон“, „ножик“ або „викрой“ — гладенька



Мах. 11. Мисочки з рослинним та геометричним орнаментом у стилі Бахманського



Мах. 12, 13. Посуд ошмянських майстрів

дощечка, зроблена з твердого, нешаруватого дерева або цинкою бляхи, якою ганчар вигладжує посуд та допомагає собі,

„закладаючи дно“ та витягуючи стінки, й нарешті відтинок мідного дроту завдовжки 40—45 см з прикріпленими на кінцях деревцями, яким майстер зрізує глину під час точення та зрізує виточений посуд, знімаючи його з кружка.



Мах. 14. Посуд ошмянських майстрів



Мах. 15. Посуд ошмянських майстрів

Але найважливіший інструмент ганчаря — це його пальці та чуття, яке вони повинні мати.

Процес точення посуду такий: на верхівку кидаемо грудку глини, яка від удара міцно пристає до кружка; змочуємо в воді

обидві руки, пускаємо кружок у рух і руками вдавлюємо грудку, щоб усадити її центрі кружка. Під час швидкого руху кружка грудка не повинна „бігати“ або „бити“ в один бік, а повинна справляти враження, неначе вона нерухомо стоїть на місці; це доказ, що грудку усаджено, „здержано“ в центрі. „Здержавши“ в центрі грудку, великом пальцем правої руки та вказівником



Мал. 16. Гончар за простим гончарським кружком

лівої, або обома вказівниками, вдавлюємо у грудку, зверху і давимо доти, доки почуємо, що пальці дійшли до потрібної тонкості дна майбутнього посуду.


Вдавлюючись глибше, ніж треба, можемо дістатись пальцями до кружка і посуд зріжемо дірявий, без дна. Не додавивши, посуд матимемо з загрубим дном, він буде важкий, а що найважливіше — то коли не під час висушування, то під час випалювання загрубе дно трісне.

Діставшись пальцями до потрібної грубоності дна, ми поширяємо порожнечу, яка утворилася в грудці, середнім пальцем

правої руки та всіма пальцями лівої, розтягаючи грубі ще стінки грудки, і намагаємось „зalожити дно“ такої ширини, як нам треба.

Заложене в посуді дно повинно мати рівну горизонтальну лінію, себто не повинно бути в центрі нижче, а по боках вище, або навпаки.

Маючи вже заложене й готове дно, нам залишається грубі ще й низькі стіни посуду, витягти вгору й надати їм, а разом і всій посудині, потрібну форму. Це ми робимо, вкладаючи



Мал. 17. Гончарський кружок поліпшеної конструкції

всередину посуду пальці лівої руки, а зверху оперуєчи пальцями правої — помалу витягаємо, витончуємо стінку та надаємо їй бажаної форми.


Весь хіст точення сходить до надзвичайної чутливості в пальцях, завдяки якій ми повинні витягнути стінку не тільки однакової грубоності, але при цьому й грубость дна та грубость стінки повинні бути однакові.

Посудина, що вийде з під руки вправного фахівця, як перерізати її на дві половини зверху вниз, покаже нам однакову грубость стінки й дна в ідеальному розумінні цього слова (мал. 18).

Під час точення часто доводиться нам мочити руки в „мачці“, бо сухими руками нічого не зробимо; глина під пальцями стала „здергатися“ і може зовсім зірватися. Під впливом води

на руках утворюється ріденька глиняна маса, так званий „шлямак“, і цей шлямак є найкращий „мастивний матеріял“ під час точення.

Коли виточена посудина є простий ужитковий ганчарський посуд, то під кінець точення ганчар старанно підчишає її посудину, надаючи їй „викроєм“ кругленський рубчик т.зв. „утор“, а коли це не простий ганчарський посуд, а майоліка, то під час точення надають більш-менш викінчену тонкість тільки верхній частині посуду, а спід залишають грубшим, ніж треба, не



Мал. 18. Розріз посуду, правильного і неправильно виточеного

викінчуючи, бо посуд цей, коли ствердне, але ще не зовсім висохне, піде ще раз на кружок на „обточування“.

Вушка (ручки) для простого ганчарського посуду ліпиться сразу після точення. Ганчар має грудку глини трохи рідшої (м'якшої), ніж та, з якої точить посуд. Він витягає пальцями стъпожку такої ширини і грубости, якої повинно бути вушко, відриває частину цієї стъпожки, приліплює до посудини, надаючи їй форму вушка, вигладжує губкою — і вушко готове.

Буває дуже часто, що простий ганчарський посуд має різні смужечки, цяточки та кривульки з білої та червоної побілки. Іх роблять зразу після виточення на кружку, перед тим як приліпляти вушка, так званими „ріжками“.

У звичайній товарячий випорожнений ріг, в тонкому його кінці, застромлюється соломинку, що являє собою тонку, довгу

кудоочку (мал. 19). Ріжок наповнюють побілкою. Ганчар, пустивши в рух кружок, прикладає соломинку до стінки посуду, через яку „слізить“ побілка, утворюючи смужечки. Рівномірно коливаючи руку, робимо ріжком „кривульки“, а капаючи з ріжка капле побілки, під повільним рухом кружка робимо „чуточки“.

Після всіх цих операцій посуд іде сушитися, а потім випалюється.


Майоліковий (декоративний) посуд після виточення залишаємо на два-три дні, щоб він як слід затужавів, але не зовсім висох. Коли на посудині хоч деякі місця поблідоють, вона вже негодяща, і треба її викинути до глини.



Мал. 19. Ріжок для розмальовування та фарбування побілками

Виточений і затужавілій посуд беремо другий раз на кру́жок обточувати.

Обточуємо низький посуд — миски, тарілки, попільнички то-що — на глиняній плитці, зроблений на кружку і рівнінько сточений, себ-то такій, щоб не було на ній вищих та нижчих площин.



Мал. 20. На кружку установлений в центрі кегль, у якому обточуються флаакончики. На флаакончику показана товщина стінки після точення та залишки яку треба обточити, щоб надати базальні форми

До цього кегля ми вкладаємо посуд, що маемо обточти вгору дном, пускаємо кружок у рух і обточувальними заливками (мал. 22) „обточуюмо“ та „сточуємо“ зайдину стінок, виточуємо „ніжку“ („утор“) посудини та одночасно надаємо посудині гарну форму та чисту лінію (мал. 20).

Обточивши долінню частину, повертаємо посуд (у кеглі) вниз дном і трошки поправляємо ще верх заливками, обточуючи його.

Обточивши та надавши посудині красиву форму та легкість ми поліруємо (гладимо) її.

Полірують у тому самому кеглі, де обточують. Під час руху намоченою в воді губкою ми доти водимо по стінці посудини на ній утвориться „шлямак“. Тонкою роговою або кавчуковою плиточкою поліруємо посуд, стараючись не наче зняти нею шлямак зі стінки.

Виполірувавши посуд, коли треба, приліплюємо вушка окремо заготовлені, виглашенні й однакової твердоти, що й посуд. Прилипається їх ріденьким шлямаком, порисувавши лезенком ножиком та місце, до якого приліплюємо вушко. Вушко досить міцно придавлюємо, видавливений з місця зліплення шлямак стираємо губкою, і посуд можна побількувати та декорувати, про що буде мова далі в відповідному розділі.

### Формування посуду

Формується вироби в гіпсових формах тоді, коли виріб не має круглої форми (плитка, кафля), або коли виріб є круглий, але має на собі рельєфний рисунок, або інакше так званий „пластичний“ орнамент. Найбільш формується в гіпсових формах „пластичні вироби“.

Формувати можна з вільної руки на робочому столі або на кружку.

З вільної руки формується вироби не круглої форми, на кружку — круглі.

Є вироби, які формуємо з простої форми, себ-то форми, що являє собою один кусок, одно ціле, або з складної форми, тоб-то форми, яка складається з кількох або навіть кілька-надцятьох частин; це залежить від того, чи річ, яку формуємо, пристою формою та орнаментом і з гіпсової форми легко може вийти, чи, може, через орнамент посудина не дастися вийняття, коли гіпсову форму з виформованої вже посудини, не знімемо окремими частинами, витягаючи кожну в іншому напрямку.

Наприклад, чотирикутну плитку з пластичним орнаментом ми будемо формувати в простій формі, з одного куска. В неї ми вкладаємо глиняну плитку, приблизно такої величини, якою повинна вийти з форми плитка, прикриваємо мокрим ряденцем і долішньою частиною долоні міцно протираємо всю площину

плитки, знімаємо ряденце, виповнюємо глиною запалу площину, дінійкою згортаємо лишок глини, загладжуємо площину, здерту дінійкою, і плитка готова.

Постоявши хвилини десять у формі, вона скоро відстane від гіпсу, який жадібно вбирає воду з глини й осушує її, в наслідок чого глина відстає від гіпсу.

А такі речі, як флакон або яка-будь ваза з пластичним орнаментом мусите мати форму складну.

Формуємо в складних формах таким способом: на окремі частини форми накладаємо відповідно приготовлену плитку глини і великою губкою або жмутом м'якої гачірки легко натискуємо плитку раз-у-раз з тим, щоб глина ввійшла у всі заглабини рельєву.

Проформувавши так усі частини, вкладаємо їх в один гіпсовий посуд — т. зв. „кожух“, де всі частини пригнано цільно, і місця стику окремих частин всередині добре продавлюємо пальцем, вдавлення заповнююмо глиною, вирівнюємо, виглађуємо вогноко губкою, даемо формі хвилини 10—15 постоїти, після чого всі частини разом виймаємо з кожуха, ставимо на стіл і їй обережно відтягаємо від посуду одну по одній частині форми в бічному напрямку.


В такій пластичній вазі, чи взагалі посудині, в місцях сполучення окремих частин будуть рубці. Ці рубці знімається дерев'яною шпахлею і взагалі пропретушовується весь орнамент, коли посудина досить добре стужаві.

Круглі речі з більш випуклим орнаментом формуємо від руки, не користуючись для цього з кружка; речі з тонким рельєфним орнаментом або зовсім гладкі, як чашки (філіжанки), чайники та інше, які повинні мати абсолютно однакову форму, величину та вигляд, формуємо на кружку таким способом: на глиняній плитці, рівно сточений, укладаємо кожух форми, умістивши його в центрі, а в нього всі частини форми. У форму вкладаємо тільки що виточену з глини посудину приблизно такого вигляду, яку має вийти з форми, і, пускаючи кружок у рух, пальцями та губкою придавлюємо глину до форми, стараючись надати однакову грубість її стінкам та потрібну чистоту в середині.

Відформувавши, ми виймаємо посудину з форми, як вище вже сказано.

Крім формування посуду руками, ми ще вживаємо для цього т. зв. „шаблонів“. З цинкової бляхи вирізуємо рисунок

внутрішньої форми посуду, прикріплюємо цю бляшку до дерев'яної дощечки, зробленої так, щоб під час формування буде зручно її держати в руках, і, вкладши в форму виточену посудину, змочуємо її всередині губкою, вкладаємо шаблоном придавлюємо глину до форми, в наслідок чого дістаємо стінку посудини однакової товщини й до того — такої на яку заготовили шаблон. Лишок глини шаблон знімає.



Мал. 21. Ганчарський кружок з механічним шаблоном

Шаблоном орудуємо або з вільної руки, або прикріпивши його до дерев'яного чи залізного коромисла, пригвинчесною біли кружка, який піднімаємо та опускаємо вгору й униз (мал. 21). Піднявши коромисло вгору, ми зміщаємо з шаблону лишок глини та змочуємо його губкою; опустивши вниз — придавлюємо до стінок посудини.

Здебільшого формують на кружку в гіпсовых формах різні тарілки, вживаючи шаблонів на коромислі. На кружку ставлять гіпс в формі тарілки і, покривши її глининою плиткою відповіді й величини, придавлюють її вогокою губкою (під час руху краї), щоб плитка набрала лінію форми; потім опускаємо шаблон, придавлюємо, лишок глини знімаємо і форму відкладаємо.

Коли формують на кількох формах, то, поки останню заформуємо, перша вже зовсім відстане від форми, і легко її зняти.

### Відливання посуду

Крім точення від руки та формування посуду в гіпсовых формах, практикується ще третій спосіб, а саме — відливання в гіпсовых формах з рідкої маси (глини).

Замість формувати з м'якої глини, ми наливаємо повну форму рідкої маси (густоти сметани), даемо їй побуди у формі хвилини 5—8 для того, щоб на гіпсової формі застигла потрібна товщина стінки посудини, після чого лишок маси зливаємо, а формі даемо постояти, поки досить затужають стінки.

Відливання посуду не застосовується в кустарній промисловості. Способом відливання користуються, виробляючи посуд із тонких білих глин, як порцеляна, фаянсу та декоративний кам'яний посуд.

### Заготовлення моделей та відливання гіпсовых форм

Ми тільки-но говорили про те, як формується та відливается різні вироби в гіпсовых формах.

Тепер обізнайтесь, яким способом ці форми заготовляються.

Відливання гіпсовых форм, так само як і формування з них — справа не дуже складна й незабарона. Але, щоб заготовити гіпсові форми, треба спочатку зробити модель, а ця робота потребує не мало часу та вміння.

Як модель, так і гіпсові форми заготовляються з вільної руки на робочому столі для тих виробів, які не потребують ганчарського кружка (кафлі, плитки, карнизи то-що), або на ганчарському кружку, обточуючи гіпс — для форм круглих.

Гіпсові форми поділяють на прості, себ-то такі, які являють собою один кусок; складні, тоб-то форми, що складаються з декількох частин, та клінові — це форми, які складаються з багатьох частин і клинців, охоплених зверху одною спільнюю гіпсовою заливкою, т. зв. „кожухом“.

Заготовляють моделі для різних керамічних виробів таким способом. Візьмімо найбільш типовий модель кафлі, для якого відливаемо чотирикутну гіпсову кістку, товщиною 6—8 см.

Чотири дощечками відповідної висоти обмежуємо на столі площу таких розмірів, які повинна мати потрібна нам кістка. Дощечки обляплюємо навколо глини, щоб налитий у середину гіпс не витікав цілінами, або, ще гірше, щоб гіпс зовсім не розпер дощечок і не розлився.

Далі розводимо гіпс і відливамо кістку.

В миску або який інший посуд наливамо води стільки, скільки на око нам треба, щоб розвести потрібну кількість гіпсу. Набираємо руками гіпс і поволі розтрощуємо його над водою; він зараз же в воді тоне. Коли гіпс уже починає залишатись на поверхні води, тоді перестаємо його сипати і рукою роз蓬勃уємо його так, щоб утворилася однорідна, без найменших грудочок, маса, густоти сметані. Мішаччи гіпс, треба старатись якісно може швидше це робити, бо як довго мішати його, то послаблюється його сила під час застигання. Замішавши гіпс, виливаємо його, обережно рівномірним, спокійним струмочком в один куточок відливку. Коли раптом літи гіпс, то в відливку буде багато повітряних бульбашок.

Хвилини через десять вилитий гіпс застигає, дощечки знімаємо й маємо готову гілсову кістку для моделю.

Розмітвши на верхній площині кістки точний розмір кафлі, вирізуємо від руків відповідними стамесками модель кафлі, як рівну плитку з відповідними крайніми фазами і орнаментом.

Коли орнамент кафлі різний, то цей орнамент виріаємо зразу на моделі і потім, висушивши його, віркуємо.

А коли орнамент ліпний, то, прошелакувавши гладкий модель кафлі, ліпимо на ньому орнамент з пластиліну, після чого відливамо з нього форму.

В першому випадку, коли ми вирізали орнамент у гілсовому моделі й зашелакували, то вже маємо готовий робочий модель.

А коли ми на гладкому моделі ліпили орнамент з пластиліну, то, закінчивши ліплення орнаменту, відливамо форму, а з форми — знову модель, який буде вже з орнаментом гілсом (а не пластиліновим), і це вже буде наша робочий модель, себ-то такий, що з нього відливамо робочі форми.

Шелакується гілсові моделі для того, щоб вони не вибрали в себе, в свої пори, води та інших рідин. Крім того, на гілсі, промазаному шелаком, верхній шар його стає досить твердий, через що модель, а особливо орнамент, не так легко ушкоджується при постійному відливанні з нього форми.

Крім того, щоб відділялась форма від моделю після відливання, треба смазувати модель яким-будь товщем або розведенім у воді мілом; тоді, завдяки шелакові, міло не входить у гіпс, а лишається на шелаку, через що зовсім легко можна відділяти форму від моделю.

Шелак — це смолистий продукт південного дерева, вживаний у столярстві на політуру; для гілсовых робіт приготовлемо його, насипаючи півпляшки сухого шелаку й заливаючи денатурованим спиртом повну пляшку. Коли шелак зовсім розпуститься, вживамо його до роботи.

Шелакуємо гілсові моделі щетинним пензлем. Промазавши модель перший раз, даемо їйому трохи підсохнути. Після першого шелакування шелак ще матовий, після повторного — він уже блідить і таким лишається назавжди. Не можна шелакувати сиріх гілсів, а треба попереду висушити їх. З сирого гілсу шелак легко стирається і відстає шкірою.


Маючи вже під рукою готовий робочий модель, ми відливамо з нього потрібну нам кількість робочих форм.

Заготовляють моделі вище описаним способом для всіх речей, що не потребують ганчарського кружка і що формують їх теж без ганчарського кружка.

Для виробів, що їх формуються на кружку, моделі й форми теж заготовляють на кружку. Візьмімо для прикладу процес заготовлення моделю та форм для чайної філіжанки (чашки). Нам треба насамперед зробити робочий модель.

На кружку відливамо гілсовий циліндр такої висоти та діаметру, з якого ми зможемо виточити філіжанку потрібної нам висоти, ширини та форми.

Відливши цей циліндр, коли вже гіпс досить застиг, пускаємо кружок у руці і обточувальними залисками (мал. 22) виточуємо з гілсового циліндра точну форму тієї філіжанки, яку маємо перед собою на рисунку. Щоб точно скопіти бажану нам форму, ми користуємося, точивши модель, циркулем та паперовими або картонними шаблонами, вирізаними згідно з рисунком.




Мал. 22. Обточувальні залиски різних форм

Виточивши модель філіжанки та пошелакувавши, ми відливамо з цього певну кількість робочих форм теж на кружку, щоб формувати з цих форм будемо точильним способом.

На кружку в центрі ставимо модель філіжанки вгору дном, промазуємо його мілом, обкладаємо промасленним картоном або тонкою цинковою бляхою, обліплюємо глиною й наливамо на модель гіпсу скільки треба. Коли він застигне, знімамо обкладку і гіпсову форму обточуємо залізками, після чого знімаємо її з моделю.

Така форма філіжанки — це форма проста, бо її зроблено з одного цілого куска. Але в одному куску вона може бути тоді, коли ця філіжанка буде такої форми, що в споді коло дна вона вужча, а вгорі ширша, і коли, формуючи, її можна легко вийняти з форми.



Мал. 23. Вигляд складної гіпсової форми (з трьох частин) у вигляді „кожуха“

цілім „кожухом“ (мал. 23). Віформувавши її, виймамо форму форми в бічному напрямку.

Клинові форми робимо при таких ліпних орнаментах, які досить рельєфно вистають від площини, на якій їх виліплоено, і в деяких місцях окрім елементів орнаменту „підібрані“, себ-то поверх його ширший, ніж спід, при самій площині ліпного орнаменту.

Наливши на такий орнамент гіпсу і відтягаючи потім форму, починає зірватися з неї орнамент, бо не зможе орнамент вийти з форми через вузькі проходи. Через те ми такі „підібрані“ орнаменти заливамо окрім гіпсом, робимо клинці, які разом з орнаментом відділяться від однієї загальної покухи, а потім уже клинці, кожен зокрема, відтягаємо

Нарешті треба зазначити, що всі гіпсові роботи, як заготовлення моделей, так і відливання форм, повинні робитися з зовсім окремій і по змозі ізольованій гіпсової майстерні. В роботах з гіпсом як сам робітник, так і оточення його швидко занечишується гіпсом. Переносити гіпс у майстерні глиняного виробництва дуже шкідливо, бо гіпс, попадаючи до глини, відограє ту саму шкідливу роль, що й мергель у грудочках.

Виходачи з гіпсової майстерні, особливо акуратно треба звичищати чоботи, бо ними найлегше розноситься гіпс по всіх майстернях.

### Декорування української майоліки

**Ритування.** У великий фабрично-заводській керамічній промисловості декоруючі вироби, наводять рисунок та розмальовують фарбами на бісквіт, себ-то на черепку після першого випалення. Українська майоліка і в цьому своєрідна та оригінальна. Вона дістас художнє оформлення ще в сирому стані, до сущності та до першого випалення. Для цього наш ганкар використав і простеньку червону глину, і так звану побілку, яку призначається, щоб прикрити поганий брудно-жовтий простий черепок.

Техніка декорування посуду така: коли посуд уже обточено та віполіровано, приготовляємо побілку, щоб побілкувати посуд. Тонко змелену на жорнах побілку передіджемо до чистої миски, через густе сито. Щідимо для того, щоб не було і дрібнесенських крупинок або грудочок. Розводимо водою побілку до густоти сметани, але так, щоб, коли місцо подуємо в побілку, на ній не утворювались хвилясті могилки, а вона повинна набрати зовсім рівну поверхню. Як цього немає, треба ще трохи додати води, бо вона загуста.

Посудина, облита зарідкою побілкою, буде напівпрозора, і це виявиться, тільки випаливши на ній поливу. Політа за густою побілкою буде мати на своїй поверхні густі течі та сльози. І в першому, і в другому разі посуд не вважатиметься за першосортний.

Побілкуючи, беремо посудину в пальці за дно і ложкою обливамо кругом верхню половину посудини; потім вкладаємо всередину ліву руку (а коли посуд маленький, то один або два пальці), якою й держимо посуд, та обливамо другу половину,

від дна. Так обливши, відкладаємо на дошку, щоб побілка «притугла». Через 5—6 годин, а влітку й того менше, побілка так затухавша, що посуд вільно можна вже брати в руки, і тоді посудину декорують.

Декорування являє собою два різні процеси:

- а) процес рисування орнаменту та ритування,
- б) процес малювання, себ-то заповнювання окремих ча-

стин орнаменту різними фарбами, пензликом або ріжком.

У першому процесі робітник мусить знати рисунок та мати достатню вправу в ритуванні, в другому — роботу можуть виконувати молоді руки й не знаючи рисунку, а техніку накладання фарб завойовується дуже скоро.

На побілкованому посуді м'яким олівецем робимо шкіц того орнаменту, який маємо надати посудові, себ-то легенько рисуємо весь орнамент. Після цього беремо «рилець», який являє собою олівець, тільки замість графіту маємо в дерев'яній ручці зализне вістря та ритуємо (гравіруємо) ним орнамент, нарисований олівецем. Ритуючи, ми врізуємося рильцем так глибоко, щоб проріт побілку й дістамо рисунок контур якого рівніший та по випаленні має колір червоний. Це є орігінальний спосіб наносити рисунок, яким майже виключно відзначається тільки українська майоліка.

Коли рисунок готовий і ввесь виритуваний, тоді пензликом (а іноді — ріжком) наносимо на окремі елементи орнаменту різних кольорів фарби, які є коловорон побілки.

Другий спосіб наносити орнамент на посуд, є так зване «контурування». В ріжок або бризкавку набирають побілки і контур наррисованого орнаменту виводять побілкою, після чого окремі елементи орнаменту замальовують так само, як і в ритуванні.

За такого способу одержуємо контур рельєфний, а коли зроблено вправною рукою, вміло виведено та однакової грубості, то орнамент виходить куди ефектніший, ніж ритуванні.

Такий спосіб декорувати вживається переважно в Опішні, Дубинках, Барі та Адамівці (на Поділлі).

*Флядрування.* Третій супо український спосіб декорувати посуд — це «флядрування». Робиться воно ось як. Беремо, наприклад, миску, обливаемо побілкою і зразу ж, поки побілка

мокра, наводимо на ній ріжком різникользоровими побілками смужечки, кривульки, цяточки, бандеролі (меандри), розетки та різні «квітки» (мал. 24).

Пускаючи в рух кружок і прикладавши ріжка з фарбою кінцем солом'яної дудочки до мокрої побілки, дістанемо рівненку акватрету смужечку. Проробивши це саме, тільки в більше обертів, і продвигаючи поступінно соломинку вгору або вниз, дістанемо широку смугу; роблячи так само, але коливаючи рукою, дістанемо кривульку.



Мал. 24. Зразки флядрованого орнаменту на мисках

Накапуючи з ріжка очка та орудуючи тоненьким гострим дротиком, ганчар доходить до надзвичайно цікавих комбінацій малюнків. Так, напр., накапавши очко за очком кольорової побілки і протягнувши через них посередині гострим дротиком, дістамо рисунок серця різних кольорів, які врізуються одне в одне. Цим гострим дротиком ганчар виробляє зі смужечок і капель найрізноманітніші та дуже цікаві меандри, розетки, квіточки й т. ін.

Кустарно-керамічне шкільництво в останні передвоєнні роки ввело, замість ріжків, гумові бризкавки, які значно полегшили техніку флядрування та дали змогу виконувати складніші малюнки.

*Мармурування.* Суть цього способу прикрашати посуд є в тому, що посудину обливаемо побілкою не одного, а кількох кольорів, окремими «латками», і, перехиляючи та струючи посудом у різні боки, перемішуємо різникользорові побілки між собою в дуже цікаві мармурні візерунки.

Пластиично-орнаментованого посуду (не рахуючи кафель, формованих з різних дерев'яних форм) українське ганчарство ніколи не виробляло і в цьому «не кохается».

Своєю технікою ритування та флядрування наша кераміка завжди захоплювала навіть вибагливих чужинців, має широкі ринки збуту за кордоном, що дає великі економічні вигоди ганчарству, а через те слід зберігати й не затирати новими модерніми впливами тієї оригінальності орнаменту, що властивий нашому примітивному творцеві.



Мал. 25, 26, 27. Кафлі кустарного виробу з різним орнаментом

Кафель з найрізноманітнішими різними орнаментами. Формуються їх з дерев'яних форм, де був вирізаний орнамент. Потім зразки їх зібрано в альбомах видання Полтавського губ. училища (мал. 25, 26, 27).

### Виріб кафель

В старовину кустарний виріб кафель на Україні мав поважне місце в ганчарській промисловості. Тепер їх майже не виробляють.

Дуже часто можна бачити ще старовинні печі на Полтавщині, побудовані з кустарників

Відновлення та поширення виробництва кафелі у кустарній промисловості є цілком доцільне.

Що може бути тепер більш відповідного для селянського житла, більш дешевого та економічного на топливо, як кафлева піч або груба, коли село відчуває брак цегли, брак топлива. Печі будують майже виключно з сирої цегли, а вона є поганій провідник тепла, потребує багато топлива, не отримуючи як слід хати, та, сама спарюючись, дуже скоро стає негодиця.


Виробництво кафелі, навіть не полів'яніх, а тільки раз падених, повинно мати великий попит серед селянства.

Виріб кафель — це процес дуже простий, який не потребує юдиних осабливих устаткувань майстерні.


Кафлі складається з двох частин — плити та насади, які з'єднуємо в одній цілі.

Попереду заготовляємо насади в такий спосіб: точимо на кружку приблизно 100 штук круглих рямок без діа заввишки 3—4 см, грубі на 1 см, та з вінцями, вивернутими трохи назовні, себто з рубцем „назовні“, грубістю в мизинний палець (мал. 28). Виточивши сотню таких рямок, ми їм надаємо вигляд чотирикутний, згинаночи відповідно, і даемо затужувати так, щоб їх легко можна брати в руки та щоб вони не втрачали своєї чотирикутної форми (мал. 29).

З добре вимішаної глини збиваємо стос глини, завширшки й завдовжки приблизно такий, яка має бути кафля, а висоти довільної. По обох боках цього стосу кладемо стінку ліній, одна на одній аж до верху, такої грубости, якої має бути кафля. По цих лініях протягаємо дротом і зрізуємо верхню нерівну поверхню стосу. Зрізавши, відкладемо по одній лінії з кожного боку, і ріжемо знов по другій лінії, яку знов відкладемо, тоді



Мал. 28. Кругла насада для кафлі, виточена на кружку



Мал. 29. Кругла насада, приведена до квадратного вигляду

по третій і т. д., і так ми зріжемо ввесь стос на окремі глиняні плити, які залишаються стояти в своєму стосі (мал. 30).

Тепер беремо по одній плиті, кладемо її на дерев'яну форму, заготовлену з грубого важкого дерева та яка являє



Мал. 30. Стік глини, зрізуваний по лінійках на окремі плити


собою чисто виструганий чотирикутник таких розмірів, як майбутній кафель. Поклавши плиту, дротиком або ножиком зрізуємо весь лишок плити, який виходить поза форму, беремо насаду, укладемо її на плиту і обляплюємо кругом та всередині змоченим валком глини. Кафель готова. Знімаємо її з форми і кладемо на дошку (мал. 31).

Треба зауважити, що насада повинна бути настільки менша від дерев'яної форми, щоб кругом насади на кафлі залишався край не менше, як 3 см завширшки.

Мал. 31. Готова кафель в розрізі, вирівняна на дерев'яний формі


Кафлі, покладені рядом у будівлі печі, матимуть відступи між насадами на 5—6 см завширшки, що їх заповниться глиною та кусками цегли, щоб ці куски цегли не впадали, то ми й робимо на насадах рубці.

Наріжні кафлі, або наріжники, формуються з такої самої дерев'яної форми, зробленої відповідним наріжником, себто з форми кафлі прикріпляється ще половина такої самої форми прямим кутом (мал. 32).



Отже, наріжник з одного боку матиме вигляд цілої кафлі, з другого — півкафлі. Насаду приляплюється до цілої плити (полки) цілу, до половини — половину.

Трохи більш удосконалений спосіб виготовляти насади — це формування їх з дерев'яної форми. Беремо чисто вистругану



Мал. 32. Така сама наріжник кафлі (наріжник)

планку дерева завдовжки на 70—80 см, завширшки 10 см та завгрубки на 5 см. В цій планці вистругуємо по її довжні тає загиблення, якій ширини та грубини хочемо мати насаду, — і форма готова (мал. 33).

Качаємо довгі глиняні валки грубою в 2 пальці, посилаємо форму мілким шамотом або піском, вкладаємо в форму



Мал. 33. Дерев'яна форма для формування насад

валок глини і рукою раз-у-раз пробиваємо, лишок глини зістругуємо лінійкою і насаду виймаемо. Але така насада тепер має вигляд довгої стъяжки (мал. 34).


Наформувавши певну кількість таких насад-стъяжок, беремо так званий „шаблон“, який являє собою чотирикутну рамку, вищу за ширину насади, зроблену з дерева або гіпсу, і кругом цього шаблону обмотуємо насаду, а на розі, де зійдуться два кінці, зліплюємо її, переносимо на дошку разом з шаблоном, виймаемо шаблон, а насада залишається тужавіті (мал. 35).

Ще кращий спосіб робити насади пресом, який являє собою залізний циліндр, прикріплений до стіни, діаметром 10—15 см та завдовжки 60—70 см. Верх циліндра відкритий, а внизу є висувна залізна пластилінка з вирізаним рисунком пеперізу насади. Над циліндром прикріплено залізне коромисло на якому є коліно з „толоком“ (мал. 36).



Мал. 34. Формування насади в формі

Беремо валок добре вмішаної глини такої самої величини, як циліндр, обмочуємо його водою, вкладаємо в циліндр, запускаємо туди толок і коромислом починаємо давити. Внизу через виріз залізної пластилінки вилязить стъожка насади, яку ми



Мал. 35. Віджаття насади за шаблоном

на потрібній довжині обриваємо і складаємо на стіл. Далі формують стъожки кругом шаблону, так само як і з дерев'яною

Для кафлевих печей, особливо коли кафлі полив'яні або гзимси (карнізи). Для них уже треба заготовляти спеціальні гіпсові моделі та форми, з яких формуємо так само, як і всі інші вироби з вільної руки.


### Виріб кам'яного посуду

Техніка виробництва кам'яного (ужиткового, кухенного) посуду дуже проста й нескладна; воно цілком приступне нашій кустарній промисловості не тільки через простоту своєї техніки, а ще й через те, що в нас є багато прекрасних огнестривалих глин.

Не зважаючи на це, кустарна промисловість цього роду продукт не виробляє, а причина ясна: висока температура випалювання й потреба в дорогому, фундаментально побудованому горні, на якого ні один кустар спромогтися не може. Ale робивши артілею, громадою, ці труднощі побороти можна і треба, бо сировину маємо прекрасну й скільки завгодно, а ринок наш захоплює братиме цей продукт.

Кам'яний посуд точно на кружку з вільної руки, так само як і простий ганчарський.

На приготування маси беремо вогнетривалий



Мал. 36. Прес для кафлевих насад

Коли глина дуже пластична, а також щоб не тріскав посуд під час висушування або випалювання, треба спінити масу дрібним шамотом або кварцом.

Черепок кам'яного посуду, призначений для варіння та швидких перемін температури, повинен бути порутивий, для чого до маси додаємо шамоту. Посуд для холодного вжитку повинен мати черепок стоплений, для чого до маси додаємо топцівки.

Кам'яний посуд має на собі поливу темночорвону. Покидається посуд у сирому стані так само, як поблакується українську майданіку.

Висушивши належно, посуд випалюють, після чого він уже зовсім готовий.

Одноразове палення дуже спрощує виробництво і робить його зручним та приступним нашому кустаревству.

Поливу для кам'яного посуду роблять з простої червоної ганчарської глини, добре змеленої, так само як і поблака. До глини додають ще деяких топників, щоб збільшити її топливність.

Кам'яний посуд випалюється в температурі від 1200° до 1500°C, залежно від якості вогнетривалої глини та призначення посуду. В цій температурі черепок повинен дійти стану спікання, а поліна (ганчарська глина) повного розтоплення.

Гори для кам'яного посуду будуються з вогнетривалої цегли та обов'язково оковуються залізом.

### Виріб огнетривалої цегли

Виріб огнетривалої цегли в нашій кустарній промисловості має деяке місце. Її виробляють в Опіші на Полтавщині, Петровицях на Кіївщині (коло Межигір'я), Грабові на Чернігівщині та деяких інших місцях.

Однак назву вогнетривалої цегли вона може мати тільки тому, що на неї береться іноді дуже ціну вогнетривалу глину. Вимогам, що їх ставиться до вогнетривалої цегли, вона не відповідає.

Через нерациональні приготовлення маси для цегли, з додаванням звичайного піску або й низької своюю якістю пісенної глини, через те, що в цеглі немає шамоту, а температура випалу низька, продукт цей далеко не вогнетривалий.

Така цегла, взята до будови хоч би керамічного горна чи муфля, після кількаразового палення тріскається і малими кусинками випадає, через що гори дуже швидко зношуються. Таку цеглу за любки бере населення для будови хатніх печей, але потреби місцевої промисловості вона ніяк не задовольняє.

Приготування маси для виробу вогнетривалої цегли, треба обов'язково додавати шамоту. При цілком примітивному виробництві заготовляють шамот у кам'яних ступах та великих жорнах; а в кооперативному виробництві дешевше буде заготовляти шамот на бігунах, з двигуном.

Формують цеглу ручним способом у дерев'яних формах з дном.

Найкраще робити форму подвійну для звичайного розміру цегли і потрійну для малого.

Формуючи, посилаємо форму всередині дрібним шамотом або піском (щоб не приставала глина до форми), вкладаємо в неї кусень глини, видавлюємо руками, особливо по рогах, заповнююмо форму до верху, лишок зрізуємо дерев'яною лінійкою, несемо на місце викладання цегли і, перекинувши форму вверх дном, викидаємо її.

Палити цеглу треба в вищій температурі, ніж простий ганчарський посуд, приблизно при 1000°C. Для цього потрібний гори мініші побудованій та з країдого матеріалу, про що буде мова в відповідному розділі.

### Шамотові вироби

Виробляючи огнетривалу цеглу, рівніжно з цим з такої самої маси, що й цегла, можна виробляти й інші шамотові вироби, потрібні дуже в першу чергу тій самій керамічній промисловості. Це є: шамотові плити для горіння, муфлів та для падевиськ при будові хатніх печей, шамотові капсілі для випалювання майлілкового посуду, шамотові бритви — щоб тонити стопи для полив та фарб, та виріб муфлів.

Виробляють шамтові плити таким способом: збивають з добре вимішаної глини чотиригранний куб довільної величини, залежно від того, якої величини думаємо робити плити.

По-обидва боки куба вкладаємо лінійки одна на одну аж до верху куба, такої грубини, якої мають бути плити. Беремо дріт та зрізуємо куб по перших лінійках, зрізуаючи верхню нерівність куба; скідаємо по одній лінійці з обох боків і знов ріжемо дротом уже плиту, беручи яку двома лінійками (бо руками не знімемо; вона обірвється), знімаємо її складаємо на місце сушення; потім так само другу, третю й т. д., як це сказано що до різання плит для кафель.

Коли плити добре затужавіють, так, що можна їх вільно брати в руки, тоді перевертаемо та підчищаємо їх, обрізуємо до потрібних розмірів та укладаємо сушитися.

Капсілі різних розмірів робиться в дерев'яних формах з плит заготовлених, як вище сказано.

Бритвалі точимо на кружку з вільної руки, з шамтової глини, іноді формуємо їх у формах.

Муфлі виробляємо, обкладаючи плитами дерев'яний модель муфля, заготовлений у відповідних розміріах. Обкладаючи модель

плитами, на місцях їхнього сполучення треба добре ув'язати глину, щоб під час висушування не дала вона тріщини.

Випалюємо шамотові вироби разом з вогнетривалою цеглою.

### Виріб дахівки

Умови та оточення, в яких можна виробляти дахівку, можуть бути дуже різноманітні.

Виробляти дахівку можна і ручним способом в умовах кустарного виробництва, в майстернях, що до певної міри користуються машинами (глиномілки, преси), та на великих цехах механізованих заводах.

Перспективи розвитку продукції глиняної дахівки мають тільки великі механізовані підприємства. Ні середньої величини майстерні, ні, тим більш, кустарний спосіб виробу, не зможуть конкурувати з продукцією великих підприємств — і якість продукції, і ціною, а одного боку, а з другого — не зможуть конкурувати з виробництвом цементової дахівки, яка де-даже більші охоплює райони й не потребує такої складної техніки виробництва, як дахівка глиняна, через що виріб цементової дахівки кустарним способом дуже поширюється останніми роками.

Але трапляються місця й умови, де виробляти дахівку було б цілком доцільно й доречно.

З головніших відмін дахівки, що її виробляють ручним способом, відомо дві — так звана «татарська» і «карпівка».

Татарська дахівка являє собою перерізаний на дві частини конусуватий циліндр (мал. 37). На Луганщині ганчарі її виробляють на ганчарському кружку; точат на кружку високі, однакової висоти циліндри, вгорі трошки вужчі, ніж у споді, розрізують уздовж надвое, сушать, випалюють — і дахівка готова.


Це найпростіший, найлегший спосіб виробляти кустарну дахівку, і на Луганщині деякі села покріві всі такою дахівкою.

Криють її так, що перший шар дахівки кладуть жолобком угору, вужчим кінцем униз, а ширшимверх, у який лягає знову вужчий кінець другого, вищого ряду. Другий шар кладуть навпаки — жолобком униз, ширшим кінцем униз, а вужчимверх, прикриваючи його ширшим кінцем другого, вищого ряду.

Другий шар дахівки, отже, прикриває стики та щілинині між дахівкою першого шару.

Глину для цієї дахівки можна брати ту саму, що й на ганчарський посуд, а через це дахівка така виходить досить тонка, легка і разом з тим, як зроблено її з масної, пластичної глини, не пропускає води.

Другий спосіб виробляти татарську дахівку — це формування на дерев'яній формі.



Мал. 37. Татарська дахівка та спосіб покривати її до даху

На форму, яка має вигляд самої дахівки (мал. 38), клали плитку глини, заготовивши її так, як і для кафель, замоченою рукою пригладжуємо її до форми, лайву глину зрізуємо кругом форми і, струснувши її на тонший кінець форми, «жаладем» на дошку, де вона й сохне.



Мал. 38. Дерев'яна форма для татарської дахівки

Для кожної дахівки форму припудрюємо дрібним шамотом або піском, щоб вона легше засовувалася з форми.

Через те, що татарська дахівка має вигляд жолобчастий, напівкруглий, для рогів даху та гребеня не робимо спеціальних дахівок — так званих «гусаків», а цією самою прикриваємо роги дахів.

Карпівка являє собою гладеньку рівну плитку, трохи більшу за цеглу, з носиком, за який зачіпляється вона на латах даху.

Формується її в залізній рамці, яку показано на мал. 39, вона повинна бути такої величини й грубини, якої має будахівка.

В ширшому кінці рамки, коло ручки, маємо півкругле вищчення, по якому від руки виробляємо носик.

Формуючи — ставимо рамку на рівну доску, покриту ріденцем, і в рамку набивамо глини, добре вимішаної, і руках роздавлюємо її по всій рамі, намагаючись рівно заповнити всі рамку; зайвину згідно з лінійкою і поверхністі її чисте і гладжуємо.

Вигладивши — ставимо на рамку дощечку з місцем, виданим для носика, перекидаємо рамку разом з ріденцем і



Мал. 39. Залізна форма для формування дахівки

дощечку, рідину зімнемо, спідню плаощину теж вигладжуємо зімнемо і рамку, а дощечку з дахівкою кладемо сушитися.

Стъожкову дахівку виробляємо глиномісілкою, про що ви раніше згадувалася.

До мундштука глиномісилки пригвинчуємо відповідний шаблон, через який виходить з машини довга стъожка, такої ширини і грубости, якої має бути дахівка. На стъожці посередині має півкруглий рубець, з якого, зрізвавши зайвину, залишається одному кінці носик.

Ця стъожка, вийшовши з мундштука, сунеться валикам станка з вертикальними дротами, який підсуємо й прикріплюємо до глиномісилки (мал. 40).


Коли стъожка доходить уже до другого краю станка, спускаємо вертикальні дроти, які перерізають стъожку на окремі дахівки, забираємо їх на рамочки й несемо в сушарю.

Таким самим способом робимо й цеглу. З мундштука виходить широка і груба полоса глини, яку так само на станку з вертикальними дротами розрізуємо на окремі цеглини.

Малюнок 41 показує нам мундштучні шаблони для цегли повної і порожнівої.


Крім цього, за допомогою пресу можна ще виробляти ручним способом дахівку так звану „марсельську”.

Як показує мал. 42, прес для марсельської дахівки складається із спідньої металічної форми, з гіпсовим відливом для



Мал. 40. Різальний станок, який прикладається до глиномісилки під час формування цегли, дахівки та дренажних труб

дахівки, яка совається на край та середину, та з верхньої форми „толока”, що піднімається і опускається на гвинті верхнього махового колеса.




Мал. 41. Мундштучні шаблони для звичайної та порожнівої цегли

На форму кладемо плиткуваті кусні глини, маховим колесом опускаємо толок, який, придавивши глину, відформовує дахівку. Толок повертаємо вгору, нижню форму висовуємо на край, перекидаємо на рамку й несемо до сушарки.

Хотя дахівка, зроблена за допомогою такого пресу, й відноситься за виріб великого підприємства, зате фабрикація дешевле контутуватиме.

Куди вигідніший і продуктивніший є так званий «револьверний прес» (мал. 43), що ним можна користуватися, маючи двигун



Мал. 42. Ручний прес для формування марсельської дахівки

В револьверовому пресі маємо, так само як і в ручному, верхній толок, що вертикально опускається на форму, а внизу маємо 5 форм на п'ятигранчастому барабані, який обертається, відповідно до руху верхнього толока.

Перед тим, як форма піде під толок, кладемо на неї плитку глини, за наступного руху форма з плиткою підходить під толок, який придавлює її та відформовує дахівку, за третього

руху вона виходить з під толока, і ми тоді накладаємо на неї сушильну рамку, на яку дахівка через наклонну поставу та силою своєї ваги сама впадає; її обчищають і зразу переносять до сушарні.

Револьверовий прес, коли роблять коло цього 3—4 робітники, дає на годину 500—600 штук дахівки, що значно здешевлює її вироблення.


Глин на дахівку треба вживати які мога машиніших, доходячи майже до гончарських, бо що пластичніша глина, то вона легша, міцніша й не пропускатиме води.

Палимо дахівку в звичайних горнах, укладаючи її одну біля однієї на ребро, перекриваємо перший ряд плитами, або бракованою паленою дахівкою і кладемо другий ряд, потім третій і т. д.

#### Виріб простої цегли

Щоб виробляти просту цеглу ручним способом, потрібні: яма для замісу глини, робочий стіл біля ями, дерев'яна форма, чиста, утрамбовані площа, висипана піском, де складається вирімовувана цегла, та шопа з дахом (без стін), де складається й сушиться цегла, бувши захищена від дощу.

Беремо виморожену глину з місця її зимування, накидаемо в яму, додаємо потрібний відсоток другої глини або піску (коли це потрібно), змочуємо водою й даемо їй трохи промокнути, після чого починаємо місці ногами. Глина для цегли




Мал. 43. Револьверовий прес для формування дахівки

повинна бути трохи м'якша, ніж, напр., для точення посуду або формування кафель.

Замішуючи глину, ми уважно вибираємо та викидаємо всяке сміття, всяку грудочку, яка під ногами попадається. Місмодити, доки вона стане зовсім однорідна як своїм складом, так і м'якістю.

Після цього глину викидаємо на робочий стіл, де біля одного рогу примошується формовник зі своєю формою.




Мал. 44. Дерев'яна форма для цегли

Форма—це дерев'яна скринька з дном або без дна, таких розмірів, яких повинна бути цегла (мал. 44).

Коли форма з дном, формуємо цеглу без води, посыпаючи форму піском; а як без дна — формуємо на воді, і цей спосіб легший і скоріший проти першого.

В подовжніх бічних стінках форми на її кінцях прикріплено дві поперечні палички, за які формовник бере форму і носить цеглу.

Цеглу формуємо так: змочивши форму водою, ставимо на стіл, набиваемо її глиною, дбаючи, щоб відформувались гостро-



Мал. 45. Віформувана цегла сухе в кількох

ї кути, лінійкою зіміємо з форми лишок глини, зіміємо форму зі столу й несемо її, тримаючи боком, на площину, де складаємо цеглу.

На площині вона досить швидко тужавіє, особливо в літні дні. Цеглу, до якої зразу не можна діткнути рукою, бо вона дуже м'яка, через 6—8 годин ми вже перевертаемо на другий бік.

На другий день ми вже цю цеглу ставимо на ребро, складаємо в „трійки“ та „п'ятки“, себ-то ставимо дві цегли на ребро, на них знов дві поперек, та ще одну або дві теж упоперек (мал. 45).

В таких пірамідах вона швидше тужавіє, а коли дійде до такої твердоті, що вже можна її возити,— перевозимо до шопи, де вона остаточно висушується, і звільнемо місце свіжі цеглі.

Тепер дуже гостро відчувається в селянському господарстві недостача простої цегли, і виробництво її кустарним способом цілком виправдає себе: треба тільки добрати відповідний склад маси, який не давав би багато браку як під час висушування, так і під час випалювання. Коли на вірбі будемо вживати глини заморожених та доведемо масу до потрібної пісності, матимемо добрій продукт, що його доведеться лише уміло випалити.

### Висушування виробів

Для висушування виробів немає жодних окремих сушарень у кустарній промисловості. Сохнуть вони звичайно в тій самій майстерні на спеціально для цього улаштованих в одному кінці майстерні стеляжах та поліцях.

Сушать вироби і в горнових, себ-то приміщеннях, де улаштовується горни та муфлі. Майстер завжди знайде відповідне місце, яке він використає, щоб складати вироби, і де вони як слід, сушились би.

Однак у масовому виробництві та коли виробляють великі речі, як капслі, муфлі, кафлі й т. ін., треба все - таки виділити окреме приміщення під сушарню та підтримувати там відповідну температуру; маючи таку окрему сушарню, не будемо завалювати майстерні різними виробами.

При сушінні виробів треба знати й пам'ятати, що температура в помешканні повинна бути не дуже висока, і вироби не повинні швидко сохнучи. Коли швидко вони сохнуть, то дуже послаблюється звязок побілок і фарб з глиною.

Не можна допускати, щоб на вироби, які сохнуть, з яких-будь причин, з одного боку гріло дужче, ніж з другого, бо тоді виріб (а особливо до цього чутливий посуд) скривиться, і місця вже його не вправить, навіть як зовсім він висохне.

Не можна, щоб через приміщення, де сохнуть вироби, вводував вітер та були протяги, бо тоді вироби теж швидко сохнуть та кривляться. Тонкі вироби до цього дуже чутливі, а грубі, як шамотові вироби та кафлі, менше на це реагують.

Найбільше клопоту з тонкими вушками на посуді. Вони найшвидше висихають і майже зовсім білють тимчасом, коли

ще ввесь посуд сирий, через що або тріскають на дві частини або відстакають від посуду. В такому разі треба тоненськими глиняними плащочками обкладти вушка, щоб вони менше сохли.

Взагалі на початку, коли вироби ще зовсім сири, треба їх сушити куди повільніше, ніж під кінець.

Не можна ніяк допускати, щоб виріб, не зовсім висохши, опинився в температурі нижче нуля. Такі речі, що побували на морозі, треба, не вагаючись, викинути до глини. Зовсім сухі вироби мороз не пошкоджує, але все - таки можливо, що після випалення виявляться насладки морозу.

Коли бувають великі інсайді чіпачі під час висушування, не заважа треба шукати причину в невмілому переведенні його, а треба звернути увагу, чи не слід перевірити склад маси, бо невдаю складеної маси висушуванням не поправиш.

Зайво нагадувати, що вироби з масних, пластичних глин треба обережніше і повільніше сушити, ніж вироби з піскових глин, зважаючи на те, що пластичні дуже м'яко відають воду.

Нарешті у висушуванні виробів виявиться, наскільки уміло і вдало майстер виконав виріб цей. Вироби під час висушування псується не тільки тому, що їх невміло сушать і невідповідна глина, але й тому, що їх невміло виконано.

Посуд, неоднаковий своєю грубістю в стінках і дні обов'язково трісне. Чи буде дно затонке порівняно до стінок, чи загрубе — все одно трісне.

Для сушіння цегли потрібні окрім приміщення, а саме: спеціально збудовані для цього шопи без стін, або і з стінами але так, щоб неодмінно був протяг повітря. Протяг тут боятись немає чого, бо цегла не такий ніжний та тонкий виріб.

Цеглу складають сушитися в шопах у високі клітки, на ребро так, що один ряд лягає впередок другого. Між цеглинами повинен бути відступ не менший, ніж грубість самої цегли.

Так цегла стоїть, поки зовсім висохне, після чого її вивозять до горна.

## ЧАСТИНА ТРЕТЬЯ

### Конструкція горнів та випалювання виробів

Раніше, ніж говорити про способи вкладання виробів у горни та муфлі та способи їх випалювання, мусимо познайомитися з тими самими горнами, їхніми типами та конструкцією.

В керамічному виробництві вживайться горнів дуже багато типів конструкцій та систем. Звичайно, добір того або іншого типу та системи горна залежить насамперед від виробів, що **їх ми маємо випалювати**, та від маштабу виробництва.

Ми познайомимось коротко з основними типами горнів **загалі** та детально з тими, що їх цілком може використати кустарна промисловість.

Всі типи горнів поділяються на дві основні групи:

- а) група горнів *періодичної роботи* та
- б) група горнів *безперервної роботи*.

Перші поділяються на горни з комином і без комина, другі (**зажги з комином**) поділяються на горни із змінним і сталим **місцем** палення.

**Важливіші типи горнів періодичної діяльності** є: кустарні горни, наповні для палення цегли (без комина), далі горни (з комином) лежачі з вогнем горизонтальним, лежачі з відворотним вогнем, стоячі з вертикальним та відворотним вогнем.

Типовий представник горнів безперервної роботи, із змінним місцем палення в горні «Гофмана», а горні із сталим **місцем** палення — горн «тунельний».

Горн Гофмана являє собою ряд горнових камер (від 14 до 16), що йдуть одна за одною в одному великому овальному горні.

Посередині горна стоїть комин, куди відведено димові каналі з кожної камери.

Вкладання цегли, палення та вибирання переходить з камери до камери, так що тут маємо постійний круговорот у горні.

Коли, наприклад, зараз палиться камера 8-ма, то 9-я та 10-та камери вже заповнені; вони нагріваються, і з них 9-ї значно більше нагріта, ніж 10-та; 11-та або 12-та тільки заповнюється цеглою. Так попереду камери, що тепер палються.

Що ж робиться позаду камери 8-ї? В камері 7-ї тільки закінчено випалення, 6-та остигає, а 5-ту або 4-ту вибирають.

Докінчивши випалення 8-ї камери, палач посувався вогнем до сусідньої 9-ї, вже так нагрітої вогнем 8-ї камери що одразу тут дается великий вогонь, такий же, як і в 8-ї камері.

Та не тільки випалення посунулось на одну камеру; з сунулось і вибірання цегли на одну камеру та вкладання. Процес цей так безперервно переходить з камери до камер протягом усієї кампанії виробництва.

Як бачимо, «Гофманський горн» є, отже, горном з первінним місцем палення, яке переміщується з камери до камери.

Горном безперервної роботи із сталим місцем палення горн *тушельний*.

Являє він собою один довгий туinel, всередині якого в одному й тому самому місці переводять випалювання.

В туinelі сунеться ряд вагончиків, навантажених цеглою які через свій відповідно розрахований повільний рух до вогні дали більше нагріваються. Вагончик з товаром, досунувшись уже до самого вогню, настільки нагрітій, що, опадаючи в належний вогонь, випалюється і, переміщуючись далі в вогонь, починає поступінно остигати. Дійшовши до кінця туналю, його знімають.


Ці горни однак не можуть мати ніякого застосування кустарній промисловості, і через те що ми над ними особливо з пиняття не будемо, а передеймо до горнів, які для нас більші, до групи періодично діяльної.

*Кустарний горн.* Це тип горна, майже виключно вживий у кустарній промисловості. В різних місцях України має певні відмінні, з яких головні є: горн без комина та горн з комином; горн стоячий та горн лежачий.

Найпрimitивніший горн — це горн стоячий. Будується його так. В землі викопують досить велику круглу яму

заглибшки до 2 метрів, яку обкладають сирою цеглою. На ви соті приблизно 80 см від дна ями її перекривають цегляною долівкою. Долівка спирається на цегляну стінку, якою обкладено яму, та цегляні стовпи, поставлені на дні ями. Ця долівка має багато отворів (дір) діаметром 8—10 см, через які проходить вогонь. Долівка ця є дно горна, а дно ями є дно палевиська.

Над долівкою горна стіни ями її далі обкладено цеглою аж до поверхні землі, після чого горн накривають цегляним.



Мал. 46. Кустарний горн для палення посуду «стоячий»

склепінням. В склепінні залишають отвір такої величини, через який легко пролазить ганчар до горна. Цей отвір залишають або вгорі, або з боку склепіння (над землею).

З боку круглої ями, викопаної для горна, викопують ще другу вузьку, але довгу яму (нарівні з дном круглої ями), з якої роблять палевисько.

Мал. 46 показує нам розріз по довжині ганчарського стоячого або вертикального горна без комина. Стоячим звемо його через те, що вогонь увесь час іде вертикально вгору, аж до самого виходу назовні.

Друга відмінна ганчарського кустарного горна — це лежачий горн з комином.

Розмір його всередині приблизно 1 метр завширшки та  $2\frac{1}{2}$  метри завдовжки. Будується на землі звичайно в хаті, де є майстерня. Заввишки він майже теж 1 метр. Стіна переднього кінця півкругла, заднього — прямокутна.

В передній, півкруглій стіні є палевисько, в задній стіні отвір, через який вкладають посуд. Цей отвір угорі має канавку, який являє початок комина.

Всередині, відступивши приблизно 60 см, кладеться стіна з череп'я або битого посуду, яка слугує за перегородку між палевиськом та горном з посудом. Укладається посуд праця на долівці горна, яка нарівні з палевиськом. Між посудом залишають два канали, дві „вулички“ по довжині горна, в яких під час „повного“ вогню вкладають поліна.



Мал. 47. Кустарний горн „лежачий“

Мал. 47 показує розріз такого горна по його довжині.

І один, і другий горни це — примітиви, і з такими горнами гідні думати про прогрес керамічної техніки у кустарів.

Спільні хиби обох горнів, це: 1) низька температура їх випалювання. Збільшити її не можна, зважаючи на неміцький матеріал, що з цього горна побудовано, та примітивність конструкції; 2) майже безпосереднє жарення посуду у вогні. Третя хиба вертикального горна та, що він знаходитьться в дворі та що немає в ньому комина. Перше — причина швидкого охолодження горна як після випалювання, так і під час випалювання, що відбувається на паливі. А що немає комина, то немає тяги, через що не можна швидко досягти належної температури.

Лежачий горн у майстерні вже тому кращий, що на нього не впливає надвірне холодне повітря, має комин і потрібну тягу, а тепло його використовується для майстерні.

Переходячи до опису поліпшених типів горнів, ми почнемо з тих, які можна найлегше застосувати в кустарній промисловості.

Технічно досконаліший тип горна являє тип, збудований на зразок кустарного лежачого.

З зовнішнього вигляду це є чотирикутний горн, завдовжки майже чотири метри, завширшки майже 2 та заввишки коло  $1\frac{1}{2}$  метра (величина його може бути довільна). В одному кінці горна, в долішній частині передньої стінки, маємо 2 або 3 палевиська, в другому кінці (задньому) стіни зовсім не маємо, а замість ньї маємо вхід до горна (до камери) такої ширини та висоти, як і сама камера.

Конструкція горна всередині така: долівка горна, що починається від палевиська і йде до кінця горна, викладена вогнетривалою цеглою. Передня стіна зараз же від палевиська має нахилю до середини і вгорі зливається із склепінням горна. Так само немає гострих кутів усередині передньої частини горна, а все сходить напівкруг та зливається із склепінням.

Дві подовжні бічні стіни горна будуться всередині рівні, вертикальні, а на висоті щось 80 см вони мають нахилю до склепіння.

Відступаючи від передньої стіни приблизно на 80 см, ми ставимо на цеглі, поставлені на ребро, другу долівку з шамотових панелей або цегли, яка і являє долівку горнової камери, на якій кладеться вироби. Поміж цеглою, поставленою на ребро, є канали, так звані „вулички“, через які проходить вогонь від палевиська до кінця горна та в комин.

На краю горнової долівки (другої) від передньої стіни ставимо дірчату стінку аж до склепіння, яка зв'язується „козлом“ і призначена на те, щоб не давати безпосередньо вогню впливати на вироби; при цьому один вогонь через дірки козла проходить до камери, а потім до комина.


Мал. 48 і 49 показують нам подовжній розріз цього горна, вулички 1 і 2, долівку та козел.

Горн цей прекрасно може обслуговувати кустарну промисловість та цілком пристосований випалювати простий ганчарський посуд палив'яний, українську майоліку, кафлі та шамотні вироби.

Горн будується зовні з простої, всередині — з огнепротивої цегли та оковується залізом, що дає змогу доводити температуру горна до  $1000^{\circ}\text{C}$  і вище.

Другий горн, дуже потрібний у кустарній промисловості, є так званий муфель.

*Муфель*, побудований у більшому розмірі, придається в масове випалювання виробів, а побудований маленького роз-




Мал. 48. Горн уздовжваленої конструкції для палення посуду, кафелі та майолікі

міру — прекрасний і зручний горник випалювати різні дрібні речі, які негайно треба випалити, а також придатний випалювати різні проби.

Побудований з огнетривалої цегли високої якості та відповідно окованій використовується для високих температур аж до порцелянової.

Муфель — це конче потрібна піч для випалювання української майоліки, фаянсу та інших виробів, досконалої техніки, які потребують чистоти полив та фарб.



конструкцією, мало потребує палива та найбільш відповідь потребам кустарної промисловості.

Є ще муфлі й бағатьою інших конструкцій, ріжниця яких переважно в конструкції палевиськ, але ми їх тут обговорювати не будемо.


Третій тип горна приєднаний у кустарній промисловості — це горни випалювати кам'яний посуд, огнепривалу цеглу та шамотові вироби, конструкція якого така:

Зовнішній вигляд — чотирикутний великий куб. Ширина й висота майже однакові. По обох боках горна є два „пріпічки“ — це два палевиська. Дрова або вугілля кидають через верхній отвір у пріпічку, тоді паливо попадає на рушти, поставлені ступінчасто (мал. 52 і 53).

Отвір цей зверху закривається шамотововою плитою. З боку в пріпічку відкріті попільники, через які йде повітря до рушти.

тів і палевиська, та через які прочищуюмо рушти, коли палимо вугілям.


Всередині горна чотирикутна камера, з дірчатою долівкою. По обох боках камери є два отвори, що ведуть від палевиська до камери, а перед цими отворами поставлені дві стінки зашипки до половини камери, які спиняють вогонь і не дають йому відразу пройти низом та в долівку, а спрямовують його




Мал. 51. Муфель. Поздовжній розріз

втору камеру, де він, відбившись о склепіння, повертає вниз і через дірчату долівку виходить у канал і комин.

Треба зауважити, що при відворотному вогню та долішньому виходові вогню до комина комин треба будувати не



Мал. 52. Горни для палення виробів при високої температурі



Мал. 53. План горна для високих температур. Лежачий розріз

менш як у півтори рази вищий, ніж у горні з горизонтальним вогнем.

Не завжди однак можна будувати хоч трохи вищий комин, або, будуючи горна, хочеться використати для нього вже готовий невисокий комин. В такому разі можна побудувати цей

самий горн з вертикальним вогнем, який з палевицькі відводимо під долівку камери, звідки він через отвори в долівці виходить у камеру, проходить через містиво камери і відповідним каналом виходить до коміна.

Ці три типи горнів можуть цілком обслуговувати досить різноманітні вироби кустарної промисловості, навіть при достатньому технічному вдосконаленні продукції.

Перейдемо тепер до горнів цеглярських.

Випалюємо цеглу в горнах тимчасових, так званих „напольних“, — це тоді, коли виріб цегли має характер тимчасовий або навіть одноразовий.

Коли маємо виробництво постійне, краще побудувати горн постійної роботи, або горн „голяндський“.

**Напольний горн** являє собою піраміду цегли, в потрібному порядку складену для випалювання, обкладену стіною з тієї самої сирової цегли та обмазану навколо глиною з соломою.

Робиться напольний горн таким способом:

На полі вибираємо сухе місце для горна. Найкраще десь під горою для того, щоб можна було з цим горном врізатися в гору, залишаючи зовні тільки ту стіну, де мають бути палевицька.

А коли горн доводиться робити на рівному місці, та треба викопати яму на 1—2 метри завглибиною, так, щоб не менш як половина горна була в землі, а друга половина — над землею.

Копаючи яму, треба пам'ятати, що, крім площини, потрібно під гори, потрібна ще площа не менш як два метри від горна для того паляча, який палитиме цеглу.

Яму копаємо розміром відповідно до тієї кількості цегли, що думаемо в один раз палити, і для цього треба знати, що приблизно 4 квадратові метри площи вміщують близько 3000 шт. цегли.

Викопавши яму, треба її добре утрамбувати, вистеливши цегляним грузом з піском.

На готовій площині кладемо один ряд цегли „плазом“ на рідкій глини — це буде долівка. Потім будуємо кругом стіну, Стіни будемо заввишки 4—4 $\frac{1}{2}$  метри.

Коли вийдемо з стінами вже на поверхню землі, тоді їх поволі починаємо звужувати, і надземна частина горна матиме вигляд зрізаної піраміди (мал. 54).

Вибудувавши стіни, починаємо вкладати цеглу в горн. Найважливіше — це вміло закласти палевицька, бо від них дуже залежить вдале випалення.

Палевицькі робимо від 3 до 5 залежно від величини горна. Відступи між палевицькими не повинні бути більші, як на 2 цеглини відповідно. Ці

відступи ми закладаємо вже тоді, коли кладемо зовнішні стіни горна, і відступи ці продовжуємо аж до кінця горна, укладаючи цеглу на ребро в 4 ряди (мал. 55).


Проклавши через весь горн відступи, які звичайно звату „бичками“, ми матимемо 3, 4 або 5 довгих, на весь горн, коридорчиків, заширяшки теж на дві цеглянини відповідно, і ці коридори якраз будуть палевицькими.

Закінчивши „закладання бичків“, починаємо закривати палевицька, виступаючи кожним рядом кладеної цегли на четвертву частину й довжини так, що четвертий ряд цегли зовсім закріє палевицька.


Далі вже кладеться цеглу, як звичайно, аж до верха.

Вкладаючи цеглу, мусимо її ставити так, з такими відступами, щоб вогонь міг пройти поміж усіма рядами цегли і випалити її. В тих місцях, куди вогонь найменше матиме змогу проходити, можемо залишати ще ширші відступи або й спеціальні канали, щоб ними проходив вогонь.

Заклавши цеглу весь горн до верху, ми його прикриваємо бракованою цеглою, краще — коли паленою, і починаємо палити.



Мал. 54. Напольний горн для палення звичайної цегли



Мал. 55. Спосіб кладення палевицьків у напольному горні.  
АА — бички, ББ — перекриття

Горн постійний являє собою такий самий тип і конструкцію, що й напольний. Різниця тільки в тому, що тут маємо міцніші й грубіші стіни в паденої цеглі, над палевицькими будуємо в стінах міцні склепіння дуже часто з попільніками та кладемо ряд цегляних підпор кругом стін горна.


Верх залишається так же відкритий, як і в напольних горнах, через який виходить дим. При постійному виробництві цілком доцільно будувати горни постійні.

*Голландський горн,* як показують мал. 56 і 57, побудовано на основі конструкції двох попередніх горнів, з цілком удосконаленими склепіннями, де є ряд каналів (дірок), через які виходить дим та якими регулюємо напрямок вогню.


В горні, що вміщує 15—18 тисяч штук цегли, палення триває 8—10 днів, це залежить переважно від погоди та якості дров, які завжди повинні бути сухі. Час спалення розподіляється так, що 4—5 днів іде на вигрівання та 4—5 — на середній і повний вогонь. Звичайно, що перехід від вигрівання до середнього, а потім повного вогню повинен бути повільний і поступінний.

#### Паливо

На випалювання керамічних виробів у кустарній промисловості вживають виключно твердих матеріалів, а саме, тільки дрова і солому. Вугілля та торфу не вживається через примі-



Мал. 56. Голландський горн для палення замічаної цегли



Мал. 57. Голландський горн. Поперечний розріз

тисть конструкції горнів та непристосованість палевиць для цього палива.

У великий фабрично-заводській промисловості, крім твердого палива, вживається ще й паливо рідке (нафта) та газове.

Процес горіння палива сходить до того, що головні складові елементи палива *C* і *H* при температурі запалювання входять у хемічне сполучення з киснем, при чому реакція ця виділяє тепло. Що більше *C* і *H* сполучатиметься з киснем, то більше тепла буде виділятися.

В горнах таких конструкцій, які ми обговорювали, можна вживати тільки тверде паливо: дрова, вугілля, торф та солому.

Вигідність та раціональність користування з того або іншого палива визначаємо на підставі таких міркувань:

1. Яке полум'я дає паливо.
2. Скільки дає попелу.
3. Чи не має паливо в своєму складі таких сполук, що шкідливо впливають на фарбу та поливу.
4. Дешевина палива.

*Дрова.* Найкращий паливний матеріал — це дрова. Вони відзначаються довгим полум'ям під час горіння, а це є один з найважливіших чинників, які забезпечують однакову температуру у всій камері горна.

З усіх твердих паливних матеріалів дрова дають найменше попелу.

Дрова не мають жодних елементів у своєму складі, які під час горіння шкідливо впливають на фарбу та полив виробів.

Нарешті дрова в деяких місцевостях, особливо лісистих, це — найдешевший паливний матеріал з усіх вищезгаданих, та єдиний, який може відповісти всім чотирьом вищеперечисленним вимогам.

Найбільш користи дають дрова тоді, коли вони швидко згоряють та дають найдовше полум'я. Через те ми вибираємо найбільш горючу породу та тонко їх колемо, щоб вони швидко згоряли. Найбільш горючі, що дають найдовше полум'я, є на самперед сосна, далі — береза, вільха і нарешті дуб. Інші породи деревя вживають на випалювання за браком кращих.

*Кам'яне вугілля.* Його використовують, випалюючи керамічні вироби в високих температурах. Випалювати полив'яні вироби, що перебувають під безпосереднім впливом полум'я, вугілля не придатесь.

Вугілля гірше проти дров тим, що дає: 1) куди більше попелу, ніж дрова; 2) має коротше полум'я, ніж дрова; 3) має в своєму складі сірку, що шкідливо впливає на фарби і паливи. Через те всі вироби, що мають поливу, палимо в каслях. Майоліку й порцеляну, які мають фарби, досить пінжі кольорів, палимо в капслях, старанно обмазавши глиною цілінна, щоб до середини не діставалось полум'я та сірка.

**Торф.** Головна хиба торфу — це велика кількість попелу, яку він дає. Попіл утрудняє легке горіння торфу, і через те велики збирники для попелу й часто вигрібати його. З торфу користуються тільки в районах його видобування, коли він значно дешевший, ніж дрова або вугілля.

**Солома.** Придатна як паливний матеріал в степових місцевостях не лісистих, і то виключно щоб випалювати пропуст цеглу. Хиба соломи та, що вона теж дає багато попелу і, швидко загоряючи, потребує постійного догляду та підкладання.

### Вкладання виробів у гори

Коли вже вироби зовсім сухі, вкладаємо їх у гори, для першого випалення.

Для різних виробів бивають різні способи вкладання виробів. Вироби сирі вкладається зовсім не так, як полив'яні, також і способ випалювання для перших і других неоднаковий.

Вкладаючи сирівку в гори, треба класти в перші ряди від палевиська вироби найгрубіші й такі, що не легко під впливом близького й безпосереднього вогню можуть зіспущуватися. Далі — на спід кладемо вироби більші, грубіші й міцніші, на них легші, а під самим верхом найлегші. Коли б зробили впаки й поклали внизу камери речі дрібні й тонкі, а на них важкі, то під тягарем вищих верств їх подавило би.

Вкладаючи в гори посуд, треба так заповнити камеру, щоб порожні переміжки між окремими виробами були всіоди одинакові, щоб густота кладених виробів була всіоди одинакова. Залишивши в деяких місцях більші простири, ми даемо змогу вогню не охоплювати одинаково всі вироби й матимемо багато недопаду.

Вкладати до горна кафлі та цеглу, вироби однакової величини та форми, куди легше.

Кафлі ставиться „на ребро“ парами, стуляючи до купи масадами і зліпаючи їх кусочком глини. Між кожною парою кафель робимо відступ на 3—4 см, щоб проходив вогонь.

Поклавши ряд кафель, накривамо його тими таки кафелями „плазом“ і знов ставимо другий ряд, потім третій і так аж до верху й до кінця горна.

Цеглу вкладаємо теж на ребро, з малими між собою відступами.

Цеглу малого розміру вкладаємо так, що перший ряд ставимо на ребро, ребром до палевиська, другий ряд на ньому на ребро, але відповерх до першого ряду або боком до палевиська, третій ряд — знову так, як перший, і т. д.

Коли цегла великого розміру, ставимо перший ряд навскоси наліво, другий ряд навскоси направо, третій — як перший ряд, і т. д.

Ріжниця, коли кладеться цеглу малого й великого розміру, в тому, що мала цегла не може так перешкоджати (своєю площинкою) проходити вогню, як велика, і через те велику цеглу всю мусимо ставити ребром до палевиська, повертаючи тільки один ряд ліворуч, другий праворуч.

### Вкладання полив'яних виробів

Вкладання полив'яних виробів куди важче й забарніше, і потребує воно більше приспособлень, ніж сирівка.

Коли сирівку можемо ставити одну на одну, то полив'яний посуд, особливо майоліку, мусимо вкладати так, щоб кожна ріє стояла самостійно, ізольовано, й не доторкалася другої, бо полива, стоплюючись, зліпить дві-три речі до купи, потім доведеться їх розривати й відкідати як зіпсовані.


Однак кожна посудина річ мусить стояти своїм дном на підставці, і те місце дна, яким вона доторкатиметься підставки, треба старанно обчистити від поливи. Полив'яний посуд ставиться рядками, перший на дні горна; поставивши поміж посудом чотири шамотові підставки, кладемо на них шамотову палиту, якою прикривамо перший рядок та на якій будемо ставити такий самий другий ряд, і т. д. аж до верху (мал. 58).

Вільні місця, що залишаються між великими речами, треба вкладати дрібнішими, пам'ятаючи, що як густіше буде гори вкладено, то краще відбувається процес палення.

Не можна вкладати разом посуд полив'яний і сирій, є пара, яка виходить з сирівки, недобре впливає на полив'яного матова та сухувата.

Плити, якими прикриваємо ряди посуду, не повинні тес посудом; треба мати підставки різноманітної висоти відповідно до вкладуваних виробів.

Способи вкладати посуд до горна та муфля нічим не відрізняються між собою.



Мал. 58. Полив'яний посуд у горні вкладений пілонним способом (на пантах і підставках)

Коли випалюють полив'яні вироби вуглем або торфом вживають для охорони посуду капслі, про що вже сказано раніше.

Капслі — це шамотові кільце різної висоти та діаметра, з днами або без них.

Коло горна заповнююмо капслі посудом і вже наповнені аж до склепіння.

Колони ставимо одна біля одної з такими відступами, щоб вогонь однаково проходив по всьому горні. Вкладаємо щоб посуд, який маємо вложить, якраз заповнив собою пропне багато вільного місця. Коли капсель нижчий за посуд, то ми беремо ще один такого самого діаметра, але без дна,

і вкладаємо на нього; а коли треба — то ще й третє таке кільце доти, доки посуд сковашася в капслі. Тоді ставимо його в горн на колону. Накривають нижчий капсель дном другого, вищого.

### Випалювання виробів

Випалюючи „сирівку“, ми повинні по змозі вкладати її в теплій ще горн після палення. Вироби в теплому горні добре просихають, відають ще багато води, і через те коротше приходиться їх просушувати вогнем і швидше та успішніше випалюється їх.

Як ми вже раніше згадували, хоч який сухий буде посуд, він усе ще має в собі багато так званої гігроскопічної води, яку ми усуваємо тільки випалюванням.

Ми знаємо теж, що коли дуже швидко сохне посуд, і дуже швидко випаровує вода, посуд тріскається; відсюди висновок, що, починаючи випалювати їх висушувати посуд, ми повинні робити це дуже обережно, не швидким темпом, невеликим вогнем.

При звичайних розміріах та місткості ганчарських горнів випалюють протягом 16—18 годин; а них не менш як 6 годин ведеться дуже слабенький вогонь, це є так звана „курінка“ (окурювання).

Курінка потрібна для того, щоб усунути з виробів остаточно всю воду та нагріти їх так, щоб, переходячи до більшого вже вогню, до вищої температури, вони не тріскалися.

Курінку переводять дровами, які найслабіше горять, а більше тліють, себ-то дровами не мілко коленими, суковатими. Під час курінки дрова повинні лежати далі від козла, себ-то з краю, в самому початку палевиська, щоб вогонь, хоч і не великий, не пошкодив своєю теплою перших рядів виробів.

Під час курінки з горна б'ють цілі клуби пари, і треба всікими способами полегшувати її виходити. Її немало йде в коміс разом з димом, але вона залишки теж виходить усікими отворами та щілинами, які знайде в горні. А через те весь час курінки ми держимо відкритими отвори в задній тимчасовій стіні, через які стежимо за паленням.

Через 4—5 годин курінки виходить пари помітно менше, а далі й зовсім її не видно; це є доказ, що в виробах води вже зовсім немає. Тоді починаємо поступінно збільшувати вогонь.

Збільшувати вагонь до повного треба не менш як протягом чотирьох годин. Це значить, що ми повинні так розрахувати додавання все більшої порій дров, щоб через чотири години ми дійшли повного вагоню, себ-то накладали дров повине палевиско.

Переходячи від курінки до збільшуваного вогню, дрова підсушуємо з краю палевиська на середину.

Під час курінки та збільшуваного вогню треба, щоб вагони був завжди однакової сили, себ-то щоб він не прірaptом не збільшувався, бо це може теж по-тухав та й скідати.

Під кінець збільшуваного вогню, заглядаючи через на-  
глідні отвори в тимчасовій стіні, ми помітили, що вироби, які  
стоять з краю від палевиська, починають червоніті — „зоріє  
в горні“, як кажуть ганчарі. Це зоріння де-далі збільшується,  
і коли вже весь горн слабо почевроніє, ми можемо перехо-  
дити до повного вогню. Звичайно, що й цей перехід знова  
таки має бути поступінний.

За повного вогню мета наша — досягти потрібної нам температури і так керувати вогнем, щоб у всіх місцях та кутках горна була однаакова температура.

Щоб визначити, чи досягли ми бажаної температури, робимо так: в кінці горна, в останніх рядках виробів, ставимо два-три черепочки з пропірченими дірочками та облиті полівою, яка в потрібній нам температурі зовсім випалюється. Черепочки вставляемо в кусинках глини проти наглядних отворів. Коли з виду вогню нам здається, що потрібної температури вже досягаємо, то, щоб у цьому зовсім упевнитися, ми зриємо скло з отвору і спеціально приготовленим довгим дротом зімамо один черепочек за пропірчену дірочку й витягнемо його з горна. Черепок швидко остужується, і через хвилину—дві ми бачимо, як виглядає полива на новому. Коли вона зовсім гарно розтопилася і має відівподійний колір—значить ми досягли бажаної сили вогню. Коли ж полива ще не бланить як треба, колір її ще не цілком виявлений, ми міркуємо, зважаючи на цю пробу, скільки ще разів треба положити дров, щоб вийти другу пробу, та по ній бачити, як далеко ще в горні до потрібної температури.

Другий спосіб перевіряті температуру далеко легший і певніший — це користування так званими „конусами Зегера“.

Конуси Зегера — це трикутні конуси завбільшки з мізинний палець, складені з різних мас та матеріалів, таких, які в певній температурі м'якашуть та падають.

Конуси Зегера мають свої нумери, які визначають температуру їхнього топлення.

Нумерація починається від № 1 та 0.1. Після № 1 всі вищі нумери визначають і вищу температуру топлення, після ж № 0.1 всі вищі нумери визначають нижчу температуру топлення.

Нижче наведена табличка показує нам номери Зегерівських конкурсів та температуру Іхнього теплення:

№ конуса	Темпера- тура топления						
1	1100	6	1200	11	1320	16	1460
2	1120	7	1230	12	1350	17	1480
3	1140	8	1250	13	1380	18	1500
4	1160	9	1280	14	1410	19	1520
5	1180	10	1300	15	1435	20	1530

Вище наведена табличка Зегерівських конусів показує температуру топлення, при якій падають конуси німецького виробництва.


Але за часів радянської влади Ленінградський порцеляновий завод став теж виробляти конуси, які однак відрізняються свою температурою спалення від німецьких; починаючи від конуса № 26, який топиться при температурі  $1690^{\circ}$ , за міст  $1580^{\circ}$  (німецького конуса), і кінчуючи конусом № 37, який топиться при температурі  $2000^{\circ}$ , при якій топиться німецький конус № 42.

Наведена далі табличка показує конуси Зегера, що падають при температурі, нижчій № 1.

№ конкурса	Темпера- тура топления						
0.1а	1080	0.5а	1000	0.9а	920	0.13а	835
0.2а	1060	0.6а	980	0.10а	900	0.14а	815
0.3а	1040	0.7а	960	0.11а	880	0.15а	790
0.4а	1020	0.8а	940	0.12а	855	0.16	750

Перед наглядними отворами в горні, замість попередніх черепочків-проб, ставимо конус Зегера для потрібної температури і стежимо за ним. Коли конус почне клонитись і, зігнувшись у дужку своїм верхом, дістане своїй підстави, значить — потрібна температура  $e$ , і ми вогонь перериваємо (мал. 59).

Другий важливий для нас момент під час повного вогню є рівномірність сили вогню по всьому горні. Через задні віконця, які ми залишаемо внизу, посередині та в верху горна,



Мал. 59. Палевіський конус під кінець палення. Коли 0,9 уже впав, то 0,8 уже рушився, а 0,7 ще стоїть.

стежимо, як вогонь охоплює весь горн, чи всходи однаково нагриваються вироби, чи рівномірно йде вогонь по всій камері. Коли бачимо, що не все гаразд, треба вогнем поправляти справу.

Коли спід більше червоний, ніж верх, коли внизу більший вогонь, ніж угорі, ми, накидаючи дров у палевіська, ставимо спочатку „стояки“, тобто ставимо по 5—6 довгих, метрових дрови вертикально так, що один кінець поліна стоїть у палевіську, а другий спирається вгорі на козел; після стояків докидаємо дров звичайним способом. Дрова, що горітимуть у вертикальній поставі, значно змінюють силу вогню вгорі горна.

Коли бачимо протилежне, а саме, що верх більше нагрітий, ніж спід, то, накидаючи дрова до палевіська, вкладаємо такі самі довгі поліна спочатку у всі вулички (під долівку камер), після чого вже накидаємо дрова в палевісько. Дрова, що горітимуть у вуличках, підвіщать значно температуру у споді камери.

Помітивши, що передня частина горна (від палевіська) дуже відрізняється силою вогню від задньої, ми вирівнююмо цю різницю тим способом, що після кожного заповнення палевіська дровами даемо добре прогоріти дровам, аж поки зовсім спаляться всі дровини, даемо неначе прохолонути передній частині горна. Цим заходом ми дійсно послаблюємо силу вогню спереду, але зато вогонь посилюється ззаду і таким способом обидві кінці горна ми більш-менш вирівнююмо.

Випалюють полів'яні вироби так само, як сирівку. Різниця в тім тільки, що курінка триває куди коротший час, доти, доки випарує вода з посуду, що ввійшла в нього разом з поливою.

Вогонь значно швидше підвищуюмо, бо випалені вже раз вироби не такі чутливі на швидку зміну і збільшення температури й не будуть тріскатися.

Так само й переходовий вогонь триває коротший час і швидше збільшується.

Про кінець випалювання дізнаємося так само як і випалюючи сирівку, з проб з поливою або з конусів Зегера.

Давши останній вогонь, ми зараз же готуємо собі цеглу та рідку глину, якою акуратно закладаємо і глиною замазуємо попільник і палевіська.

Закладати цеглою палевіська можна тільки тоді, коли вже бачимо, що в ньому немає жодної незгорілої головини, а самий тільки чистий жар.

Заклавши й замазавши палевіська з недопаленими дровами, можемо пошкодити вироби, особливо коли вони полів'яні. Дрова, доторяючи, потребують кисні і, не маючи його доступу через палевіська і попільник, згорять коштом кисні, який є в поливі, через що полива, замість гарного поліску, буде матова і тміяна. Таке випалення за недостатнього додуву кисні називаемо паленням редукційним. Окис металів, що є в поливі, віддавши свій кисень дровам, повертаються в метали і стають матовими.

Закінчивши випалення, ми даемо горнові остигнути день, два, як до його величини. Горн остигає доти, доки задня готимчасова стінка стане майже холодна, так що Її можна готими руками розібрати.

Вибирати посуд з горна — справа не складна. Треба тільки вибирати так, щоб не нарібити школи. Знявши іноді неподу-

мавши, яку - будь річ, якої не треба було знімати, валяться цілі ряди посуду і б'ються.

Вибираючи — треба як мога далі познімати посуд верхніх рядів, а потім уже середніх і спідніх.

Вибираючи — треба завжди відразу за порядком і на своїй т. ч., щоб вони не бились.

Бибравши з горна посуд, добре було б зразу вкладати, поки гори теплій, нову партію виробів.

*Випалювання в муфлі* має ту основну ріжницю від горна, що коли в горні вироби виставлено на безпосередній вплив вогню і полум'я, то в муфлі цього немає.

Через те вироби, випалені в муфлі, виходять значно чистішими кольорів і в муфлі звичайно ми палимо вироби з тонкими і ніжними орнаментами та фарбами.

Коли в горні дуже часто буває іноді велика ріжниця в температурі в різних місцях камери, то в муфлі, завдяки вже уміщенню над палевиськом, нагрівається всюди однаково.

В муфлах куди швидше досягаємо потребної температури, ніж у горні, і досить легко досягаємо високих температур.

Але що в муфлах швидко підвищується температура, в них не варто палити сирівки, бо тут її загрожує більша небезпека, з фарбами і поливами в муфлі.

Контролюють температуру Зегерівськими конусами, бо пробинами черепочками будемо охолоджувати вироби в муфлі, що шкідливо відбивається на них.

*Палення в горні для високих температур* досить просте, і таких хитромудрих способів, як у попередньому горні, щоб вирівнювати температуру, тут вживати не доводиться.

Температура в цьому горні повинна бути всюди однакова в наслідок ужого конструкції. Коли б цього не було, треба переглянути деякі деталі будови горна та збільшити тягу через ті місця камери, де температура буває нижча.

Палення починається з окурювання, яке для сиріх виробів триває 6—8 годин, а для палених 4—5 годин, далі йде — переходовий вогонь і до повного.

Коли випадають вугіллям, дуже важливо стежити її підтримувати в чистоті рушти, які відповідними кочергами треба

востійно прочищати від шлаку. Не зробивши цього своєчасно, рушти забиваються, палення стає гіршим, тяга слабшає і, щоб досягти потрібної температури, треба іноді куди більше згадати часу й витратити палива, ніж за нормальніх умов це повинно бути.

Для полив'яних виробів на майстерні завжди має бути досить капелів і покришок до них, різних розмірів, для різного роду посуду.

Перевіряють температуру виключно тільки Зегерівськими конусами.

### Поливання посуду

#### Побілки, поливи, фарби та емалі

Ми вже згадували раніше, що, виробляючи українську майоліку, посуд обливается найчастіше білою побілкою, а іноді й кольоровими.

Це робиться для того, як уже сказано, щоб простій, грубій своїм кольором глини надати кращий, чистіший тон, на якому й малюнок, зроблений на посуді, краще виглядає, і кольори фарб виходять чистіші, з своїми власними відтінками, а не такі, якими вони вийшли б на червоному чеरепку.

Наш ганчар, користуючись з простого матеріалу, червоної глини, яка значно легше й дешевше йому дістается, дійшов способу — білою, дорожчою глиною покривати свій простий дешевий матеріял.

Цей спосіб покривати дешевий матеріял дав змогу кустареві дійти й другого оригінального процесу — техніки ритування орнаменту, яка належить виключно українському ганчарству, так само як широке користування кольоровими побілками, як фарбами, для розмальовування орнаменту, для флядрування ріжком та для мармурування.

Вживачи побілок, треба пам'ятати одно основне правило: Коли ми хочемо покривати однією глиною (білою) другу, то треба, щоб ці глини мали однакову стягливість та топливність, бо тоді тільки буде запорука, що одна глина, облита другою (побілкою), буде міцно увязуватися, не буде відставати одна від одної та не злущуватиметься.

Основний склад білої побілки є чиста біла (після випалення) глина та чистий пісок.

Складаючи для якої-будь глини побілку, ми на самперед мусимо знати точний відсоток стягливості глини.

Робимо це так: беремо 200—300 грамів чистої сухої глини, для якої маємо скомбінувати склад побілки, і замішуємо що глину з водою до такої густоти, яка потрібна для точення посуду.

Замішуємо глину з водою, треба стежити, щоб ні крихточки глини не розсипати.

Замісивши глину, ставимо її знов на вагу і записуємо, наскільки вага глини збільшилась, себ-то скільки грамів води ми ввели на 200 грамів сухої глини.

Записавши це, робимо з глини акуратну, рівну, однакової рису на 15—20 сантиметрів. Стьожечку ставимо сушитися, а коли вона зовсім висохла, виявляємо, на скільки відсотків зроблені нами риси поменшали, значить діанаємося про точний відсоток стягливості глини.

Ще краще виявити цей відсоток стягливості через випалення

Коли ми вже знаємо, яка стягливість глини, тоді нам треба скласти побілку такої самої стягливості, що й глина, а добившись цього — побілка буде прекрасно держатись черепка.

Перевіряючи відсоток стягливості побілки, треба вводити вірючі ІІ.

Коли нам удається вже скомбінувати білу побілку, яка добре ув'язується з черепком, тоді легко вже без особливих труднощів скласти побілку кольорові, вводчи до складу білої побілки невеличкий відсоток окисів металів.

Віджавивши на вазі точні кількості потрібних для складу побілки матеріалів, засипаємо їх в одну миску, наливаємо водою й даемо матеріалам, особливо білій глині, зовсім розмокнути, після чого ложкою добре розбуваємо й мелемо її на журнах, перемелоючи не менш як три рази.

За першим меленням піднімаємо верхній камінь так, щоб під ного легко попадали з "лучки" всі грудочки глини.

За другого й третього помому камінь де-далі нижче опускаємо, щоб розтерти найдрібніші піщинки.

Добре змелена побілка (так само як фарба й полива), розпашана пальцем нашибі, не виявляє на око найдрібніших піщинок, має вигляд зовсім розтертої маси.

Змоловши так побілку, білим (обливаемо) нею посуд, як показано вище.

**Поливи.** Керамічні вироби поливаємо майже виключно після первого випалювання.

Поливають вироби для того, щоб черепок не пропускав води та щоб вироби мали країй вигляд.

Полива, що топиться в певній температурі на рідке скло, проходить у черепок, заливає собою всі пори черепка і з того часу черепок втрачає свою поруватість.

Що до поливи, то так само, як і до побілки, треба погоджувати її стягливість та розширення з глиною. Коли такого погодження немає, полива не пристосована до черепка, то вона погано держиться його, тріскається, а іноді й зовсім відскакує від черепка.

Тріщини на невідповідній поливі бачимо в вигляді густішої або рідшої сітки — павутиння. Тріщини ці ми називаємо "зуском". Що цук густіший, то більша ріжниця між поливою я черепком.

Рідкий цук свідчить про близькість погодження поливи з черепком.

Погодити поливу з черепком — це справа нелегка й нешвидка. Для цього треба проробити ряд досвідів і проб, зменшуючи стягливість поливи або збільшуєчи її, а також зменшуючи стягливість черепка. Коли в досліджуваній поливі ми зменшимо стягливість і побачимо, що вона погіршала, цук по-густішав — значить треба не зменшувати, а збільшувати стягливість, і навпаки.

Зменшуюмо стягливість поливи, вводячи більше крем'янки (коли це можливо — бо крем'янка зменшує топливість поливи), або топличи (фріточі) окрім складові частини поливи, або ізвесці й склад.

Збільшуємо стягливість поливи, вводячи більше глини за рахунок крем'янки.

Зменшуюмо стягливість черепка вводячи до нього більше піску або сільвице випалюючи в першій випалці, і навпаки, збільшуємо стягливість, зменшуючи в глини кількість піску.

Головні складники для всіх полив є: глейта ( $PbO$ ), крем'янка ( $Si_2O$ ), глина ( $Al_2O_3 + SiO_2$ ) та різні солі: поташ ( $K_2CO_3$ ), боракс ( $Na_2B_4O_7$ ), сода ( $Na_2CO_3$ ), кухенна сіль ( $NaCl$ ) та інші.

Залежно від того, які матеріали є основні складники для поливи, ми поділяємо їх на:

1. Поливи олов'яні, для яких за основу є окис олова та крем'янка.

2. Поливи землисто-соляні, для яких за основу є глина та різані солі.

3. Поливи соляні, для яких за основу є солі та крем'янка.

У всіх трьох відмінах поливи глина та крем'янка зменшують топливість поливи, а олово та солі збільшують.

Поливи олов'яні є найбільш м'які поливи. Вони зовсім прозорі й дуже бліскучі, особливо коли черепок покритий густим шаром. Що більший відсоток олова в поливі, то м'якша вона.

Наші ганчарі дуже часто зловживають цією властивістю олова і, щоб одержати гарну, бліскучу поливу при невисокій температурі, вводять завелику кількість олова.

Коли олова в поливі загагато, то, не маючи достатньої кількості крем'янки, потрібної для повного хемічного сполучення, залишається зайвина олова й вона дуже легко розчиняється в кислих рідинах. Такий посуд дуже небезпечно вживати для страв, особливо кислюватих (борщ, капуста то-що), бо зайве олово в поливі легко розчиняється в цих стравах і поводі отрує організм тих, що їдуть ці страви.

Ще гірший злочин роблять ті, які посишають посуд виключно самим оловом у сухому порошку.

Щоб не вводити завадою кількості олова до поливи (а в малій вони нешкідливі) і бажаючи мати досить м'яку поливу, ми, крім олова і крем'янки, додаємо інших матеріалів, що так само, як олово, роблять поливу легкотоплою, але вінчим вони не щкідливі. Такі матеріали, недорогі й найбільш приступні, є боракс, сода, поташ та сіль.

Наводимо тут один рецепт прозорої поливи, з якого можна виходити, пристосовуючи поливу до певного черепка.

Полива складається з:

- 70 частин олівового оксиду ( $\text{PbO}$ )
- 10 частин полевику ( $\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_5 \cdot \text{K}_2\text{O}$ )
- 10 частин чистого білого піску ( $\text{SiO}_2$ )
- 5 частин бораксу ( $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ )
- 4 частин соди ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ )
- 1 частина глини білої

100 частин перемішати й добре змолоти

Другий рецепт прозорої поливи, частина якої попереду згадувалася (фритується, заготовляється стол), а потім уже складається й мелеться.

Складаємо стол, у який входить:

56 частин полевику,
96 частин бораксу
20 частин мармуру
54 частини чистого білого піску
226 частин докре перемішати і столити

Весь цей склад товчимо, пересіваємо, добре перемішуємо і засипаємо до брітвала, в якому топимо. Столивши, знову товчимо і пересіваємо і додаємо вже до поливи, як складовий матеріал.

Склад поливи:

150 частин столу
235 " олівового оксиду
8 " полевику
4 " бораксу
25 " білого піску
222 частин перемішати і добре змолоти

Столи можна заготовляти або в горнах, під час падіння посуду, або в спеціально для цього побудованих печах.

В першому випадку заготовляємо склад столу, засипаємо його до брітвала і кладемо до горна разом з виробами, де він стопиться на скляну масу. Вибираючи, треба його зразу, поки ще гарячий, покласти в холодну воду, через що він стане крихкішим і легко буде товктися.


Коли вже стол зовсім околовунув у воді, вибираємо його і товчимо відповідних ступах на мілкий пісок, який і додаємо до поливи.

Маючи спеціальну пічку для топлення столів, робота з ними значно полегшується. Насамперед ми одержуємо стол у такому вигляді, що його майже не треба товкти (а це робота дуже забарвна), бо він під час топлення, гарячими, розтопленими струмочками весь час капає в холодну воду, через що й розкривається на дрібні кусочки.

Друге те, що, маючи таку пічку, ми можемо коли завгодно заготовити собі потрібну кількість столу, не чекаючи, коли будемо палити гори.

Малюнок 60 показує нам розріз і конструкцію пічки, яку топиться столі. Вона невеличка і складається з камери, в якій уміщується бритваль із стопом, збірника, куди витікає стоплені маса і який знаходиться під камерою, і з палевиська, яке є перед камерою.

В дні камери маємо отвір, в який вкладаємо бритваль із стопом, накриваючи цільно камеру шамотовою пантою. В цій



Мал. 60. Піч для топлення стопів. Поздовжній розріз

пліт вирізано отвір, який точно припадає на отвір бритвала, через який ми постійно досипаємо матеріял, що його топиться. Поставивши бритвала й накривши його плитою, підстаплемо в збірнику ванну з холодною водою, куди капатиме стоплені маса, і запалюємо в палевиську вогонь. Як паливний матеріал, треба вживати тільки кам'яне вугілля, яке дуже швидко плює весь бритваль у камері, через яку веде тяга до комина, дірочку у дні бритвала до ванни, що підставлена в збірнику. В міру витікання стопленої маси ми весь час досипаємо де запас.

Складають поливу, точно відважуючи на вазі всі складові матеріали, після чого наливають їх водою і, розмішавши, меютъ на жорнах. Мелемо таким самим способом і до такої тонкості, як і побілок.

Що краще і мілче змелено поливу, то гладша й масніша виглядає вона після випалення. Недобре розмелена виглядає рапавою та піщаною.

Крім хорен для мелення полив, фарб та побілок, можна ще вживати й барабана, про який ми раніше згадували.

Добре сконструйовані жорна з твердого і чистого каменя або скілки не гірші від барабана, а, навпаки — в кустарному виробництві далеко зручніші.

Приступаючи до поливання посуду, треба поливу передіти через густе шовкове сіто, в якому залишаються всі дрібні сесельки, випадково не зовсім розтерті частини та випадкові занечиціння.

Поливаємо посуд ложкою спочатку зверху, а потім усередині. Грубість наведеної на черепок поливи повинна вже бути на майстерні випробувана, але приблизно вона повинна бути не грубше півміліметра.

Землисто-соляні поливи можуть мати переважну кількість глини і піску, або солей.

Перших вживають для виробів, випалюваних у високих температурах (кам'яний, кухений посуд, каналізаційні труби), других можна вживати й для простого ганчарського посуду, пристосувавши топливість поливи до потрібної температурі.

Складаючи землисто-соляну поливу для простого ганчарського посуду (для невисоких температур), бажано склад її попереду перетопити, змолоти і тоді поливати. Солі, що входять у склад полив у сирому стані (некальциновані), розчиняються у воді, виступають на стінках посуду (де переховуються) в скристалізованому вигляді, і тим самим для поливи пропадають, а якщо треба злити воду в поливи, де в розпущені солі, то тим самим кількість їх у складі поливи зменшується.

Поливу землисто-соляну з переважною кількістю глини заготовляється, як уже вище сказано, для кам'яного посуду, для високої температури.

Вона складається з пластичної, з великою кількістю заліза, ганчарської глини (найкраще охри) й піску, який є регулятором поливи, коли треба довести її до однакової стягливості з глиною.

Щоб збільшити топливість поливи, дуже часто додають такі топливи, як боракс, сода й т. ін.

Зважаючи на те, що кам'яний посуд поливаємо в сирому стані (так само, як і українську майоліку побілюємо), дуже важливо полив і глину довести до зовсім однакової стягливості, бо інакше вона буде відскакувати вже під час висушування посуду.

Палимо ї один раз, що дуже вигідно для кустарів про-кам'яного посуду кустарним способом має великих перспектив розвитку, особливо в районах огнегрівних глин та кам'яного вугілля.

*Підполівні фарби.* Як уже раніше згадувалось, українську майоліку розмальовується переважно кольоровими побілками в сирому стані, і то у ганчарів на Радянській Україні. В Західній Україні майоліку Гуцульську або Бахмінського розмальовується виключно в паленому вигляді.

Сирий посуд поливається білою побілкою, ритується рильцем орнамент і посуд сохне. Тільки після першої випалки його розмальовується підполівними фарбами, палітра яких складається у самого Бахмінського з трьох кольорів — жовтого, зелено-жовтого, так званої „червени“. У інших Косівських та Пістинських ганчарів, крім цих трьох кольорів, трапляється іноді ще й синій.

І в нас на Радянській Україні немає рації не вводити підполівні фарби на рівні з побілками.

Вигоди від підполівних фарб ті, що, випаливши посуд, ми розмальовуємо його тоді, коли можемо і коли нам зручно. Посуд може ждати цілі місяці. А за сирого малювання, хочеш не хочеш, а кийд усе й бернись малювати, бо коли посуд пересохне, то тоді вже його можна викинути.

Далі, — колір підполівних фарб далеко тонший, ніжніший і живіший, ніж у кольорових побілках; палітра підполівних фарб може доходити до різноманітніших відтінків і півтонів, таких, яких у побілок трудно добитися.

Нарешті, виробляючи майоліку, яку виставляємось на вплив атмосферичних змін, напр., майолікові пластики для фасадів будинків, ми мусимо для цього вживати тільки підполівні фарби, які відережуть атмосферичні зміни, бо майоліка, розмальована кольоровими побілками й виставлена на повітря,

щвидко нищиться, і побілки, хоч би як були гарно пристосовані до глини, стануть після декількох зим лущитися.

Оде ті причини, які примушують нас популяризувати вживання підполівних фарб.

Підполівні фарби складаються з трьох головних складників: глини кальцинованої й піску — як основи, фарбника та топника. Цього останнього додаємо для того, щоб фарба, викалюючись, до певної міри спікалась, що робить її міцнішою й дуже зв'язує з черепком.

Зважаючи на те, що черепок, на який наносимо фарбу, все не стагається (або дуже мало), мусимо її фарбу довести до такого самого стану. Не погодивши цієї суперечності, фарба буде відскакувати з черепка зараз після малювання, або в муфі під час випалювання. Через те ми й не вводимо до складу фарби сирої глини, а тільки кальциновану (перепалену), знаючи, що сиря глина має дуже велику стягливість.

Ще краще, коли весь склад підполівної фарби спочатку перетопимо. Але в цьому випадку фарба на черепку ще до випалення дуже нетривка, дуже легко стирається і навіть береться за пальцями, а через те до такої фарби, виготовляючи її до малювання, треба додати декілька капель арабської гуми, яка її значно змінює і робить тривалішою.

Приближний склад підполівних фарб має: глини 80%, піску 10%, окису олова, як топника, 5% і фарбника стільки ж.

Відсоток фарбника можемо збільшувати або зменшувати і залежно від цього одержимо міцніший або якнішій колір.

Мішаючи в невеликих дозах декілька фарбників, дістанемо різні цікаві відхилення від основних кольорів.

Приготовляємо фарбу для малювання на скляній великій пლіті, так званій палітрі, розтираючи її з водою до потрібної густоти склянним бігунком або курантом.

Наносимо фарбу на посуд волосяним пензликом, дбаючи про те, щоб залити площу рівним, не горбуватим шаром.

Перед малюванням треба посуд добре очистити від пороху і змочити водою, щоб фарба на черепку не так швидко засихала й рівніше накладалася.

Зразу після малювання посуд можна обливати поливою і випалювати.

Бувають випадки, що після палення та або інша фарба поплив більшими або меншими слюзами. В такому разі треба

зара звіснити, чи не завеликий був вогонь, в якому полива мусила була зійти й потекти. Коли ж температура нормальна, то треба зменшити відсоток топників як у поливі, так і фарбах, після чого текучість їхня припиниться.

*Емалі* — це звичайні олов'яні поливи, в які входить від 15 до 25% окису цинкового. Відрізняються вони від олов'яніх тим, що зовсім непрозорі й цілком покривають собою черепок.

Біла емаль тільки з окисом цинку дає гарний білий молочний колір. Закрашена якими-будь фарбниками, дає кольорові емали. На поливання вживають емалі тільки топлені. Вжита в сирому складі дає поганий мутний колір і дає тріщини (цек).

Емалі виходить гарно тільки на черепку, де є багато мергелю. Через те і вживають її виключно на виробі з білих мергельних глин (італійський фаянс, білі емалеві кафлі). Емалі дуже вередливі й чутливі до найменших засмічень, через що їх треба завжди перевохувати в чистому місці.

Паліть її майже в звичайній майоликовій температурі в горнах і муфлях. Але емаль, складена трохи твердішою її випалена сильніше, ніж майоліка, дасть кращі результати, особливо що до цеку.

### Примірне устаткування керамічної лабораторії пристроями та матеріалами

Для нормального переведення занять з керамічної технології треба мати устатковану лабораторію в такому вигляді:

#### A. Приладдя

- Робочий стіл на 10 учнів.
- 10 скляніх падітер для розтирання фарб, полив і т. ін.
- Ваговий столик з поличкою.
- 2 столові ваги: одна більша, друга менша.
- 1 маленька аптекарська вага.
- 2 шафи для матеріалів з висувними шуфлядами.
- 1 шафа для скляніх банок з хемікаліями.
- 1 шафа для складання робіт і проб учнів.
- 2—3 цинкових ванни для шлямування глини.
- Декілька ситок жідних і шовкових різних номерів для шламування.

- 1 пічку для сушення глини і проб.
- 1 ступу чугунну або мідну для товчення стонів.
- Сита для сіяння стонів і шамоту.
- Спиртова лямпочка.
- 5 порцелянових ступок для розтирання матеріалів.
- Порцелянові чашки і пробівки для нагрівання.
- Губки, пензлі, рогові шпахлі, соочки і інше дрібне пристроя.

#### Б. Матеріали

№	Назва матеріалу	Хемічний знак	Кількість у кг	Його призначення і роль в складі
1	Гауківський каолін . . .	$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	60	Для побілок, фарб і полив.
2	Каолін місцевий (найближчий) . . . .	—	60	Те саме.
3	Онгетривала біла глина . .	—	60	Для побілок, фарб і полив.
4	Охра . . . .	—	16	Для побілок і фарб, дав червоний колір, у майлій кількості — жовтий.
5	Кварц мелений . . . .	$\text{SiO}_2$	60	Для фарб і полив; пісник.
6	Крейда . . . .	$\text{CaCO}_3$	15	В високих температурах топник.
7	Полевик . . . .	$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2 \cdot \text{K}_2\text{O}$	60	Основа фарб і полив; при вищих температурах — топник.
8	Пісок чистий білій . .	$\text{SiO}_2$	60	Основа — пісник.
9	Оксид олівіновий (глейта) . .	$\text{PbO}$	60	" "
10	" " (мінія)	$\text{Pb}_2\text{O}_4$	60	" "
11	Боркас . . . .	$\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 + 10\text{H}_2\text{O}$	30	Топник.
12	Сода кальцинована . .	$\text{Na}_2\text{CO}_3$	30	"
13	Боратова кислота . .	$\text{H}_3\text{BO}_3$	8	"
14	Поташ . . . .	$\text{K}_2\text{CO}_3$	15	"
15	Салітра . . . .	$\text{KNO}_3$	8	"
16	Сіль кухенна . . . .	$\text{NaCl}$	35	"
17	Триоксид двоазалізний . .	$\text{Fe}_2\text{O}_3$	1	Фарбник; дав жовтий колір.
18	Оксид мідевий . . . .	$\text{CuO}$	1	Фарбник; дав зелений колір.
19	Двооксид мангновий . .	$\text{MnO}_2$	1	Фарбник; дав вишневий колір.
20	Триоксид двохромовий . .	$\text{Cr}_2\text{O}_3$	0.500	Фарбник; дав жовто-зелений колір.
21	Оксид кобальтовий . .	$\text{CoO}$	0.500	Фарбник; дав синій колір.

№№	Назва матеріалу	Хемічний знак	Кількість у кг	Його призначення і роля в складі
22	Двооксид нікелевий . . .	NiO <sub>2</sub>	0.500	Фарбник; дас колір чорний (з кобальтом та мanganом).
23	Двооксид урановий . . .	UO <sub>2</sub>	0.200	Фарбник; дас жовто-гравичний, оранж. колір.
24	Двооксид цинку . . . .	SnO <sub>2</sub>	1	Фарбник; дас білий молочний колір.
25	Смальта . . . . .	—	1	Фарбник; дас холодний синій колір.
26	Перманганат калійний . .	KMnO <sub>4</sub>	0.200	Фарбник; дас вишневий колір.

### Закінчення

Закінчуячи цей короткий популярний курс керамічної технології, пристосованій для кустарно-промислових шкіл, я хочу ще сказати кілька слів про методи проводити цей курс.

Підручник цей обговорює ті керамічні виробництва, які існують у кустарно-промисловості або мають усі дані для цього. Про інші або згадується коротенько й побіжно, або зовсім облишається, як, напр.: виріб порцеляни, декоративного кам'яного посуду, фаянсу й т. ін.

Це зроблено свідомо, бо немає рації навантажувати учня теоретичними розказами про виробництво, якого на практиці він не побачить ні в майстерні школи, ні як майбутній робітник у кустарній промисловості.

Всю увагу і весь час треба віддати на вивчення технічної справи тих виробництв та тих продуктів, з якими учень матиме діло.

Викладений в підручнику той або інший процес виробництва далеко не вичерпуючий. В новому відзначено тільки головні, найуживаніші методи й засоби, і під час лекцій не можна обмежуватись формально тільки тим, що підручником охоплено. Лектор повинен кожен разділ, кожну тему, кожен процес розвинути та поширити, розказавши ряд інших моментів та засобів, вживаних у даному процесі та інших умовах.

Крім того — і це найголовніше — учні повинні практично проробити в майстернях і лабораторії все те, що проходить у даний час з технології. Цілій ряд досвідів та проб має супроводити лекції керамічної технології. Це переважно стосується до I частини, де треба розказати про глину взагалі, та III частини, коли учні вивчатимуть поливи та фарби. Техніку виробництва, про яку викладатиме вчитель у II частині, учні звичайно проходитимуть практично в майстернях школи.

Вивчаючи глини, учні повинні як слід обізнатися з глинишами, шахтами, способом видобування глини на практиці. Ім треба показати яри та балки, залягання глини.

Треба ґрутовно проробити з учнями досвід над властивостями глин, визначенням їх придатності для певних виробів і т. д.

Вивчаючи III частину, учні, в результаті цілого ряду практичних проб, повинні скласти масу на різні вироби, а для них побіку, поливу та фарби.

Кожен учень, закінчуєчи курс технології, повинен мати колекцію проб для маси і полив, яка й покаже його досягнення.

Тільки при такій постанові можна сподіватися, що учень, майбутній кустар, опанує як слід технічний бік керамічної промисловості.

## ЗМІСТ

	Стр.
Вступ . . . . .	3

### I ЧАСТИНА

#### Сирові матеріали

Глина . . . . .	5
Походження глини . . . . .	6
Колір глини . . . . .	7
Властивості глини . . . . .	8
Вплив огню на глину . . . . .	10
Відміни глини . . . . .	12
Шкідані домішки в глинах . . . . .	15
Видобування придатності глини для продукції . . . . .	16
Інші сирові матеріали . . . . .	18
Пісники . . . . .	18
Топники або флюси . . . . .	20
Складники полив . . . . .	20
Вуглеві речовини . . . . .	21
Класифікація керамічних виробів . . . . .	21

### II ЧАСТИНА

#### Техніка виробництва керамічних продуктів

Видобування глини . . . . .	23
Відмінання та мороження глини . . . . .	25
Підготовлення глини для виробу . . . . .	26
Точення та формування виробів . . . . .	34
Українська майоліка . . . . .	34
Точення посуду . . . . .	35
Формування посуду . . . . .	42
Відливання посуду . . . . .	45
Заготовлення моделей та відливання гіпсовых форм . . . . .	45
Декорування української майоліки . . . . .	49
Вироб кишені . . . . .	52

	Стр.
Виріб кам'яного посуду . . . . .	57
Виріб огнетривалої цегли . . . . .	58
Шамотові вироби . . . . .	59
Виріб дахівки . . . . .	60
Виріб простої цегли . . . . .	65
Висушування виробів . . . . .	67

### ІІІ ЧАСТИНА

#### Конструкція горнів та випалювання виробів

Паливо . . . . .	80
Вкладання виробів у горн . . . . .	82
Вкладання полив'яних виробів . . . . .	83
Випалювання виробів . . . . .	85
Поливання посуду . . . . .	91
Побілки, поливи, фарби та емаї . . . . .	91
Примірне устаткування керамічної лабораторії пристроями та мате- ріалами . . . . .	100
<b>Закінчення . . . . .</b>	<b>103</b>

---